構規工業

1957



社論: 爭取起	且額完成1957年利潤上敝任务		(3)
建評:要防止	上忽视生产准备和放松安全工作的偏向		(5)
加强用电管理	业开展节电工作		(6)
	正規循环作業和	0 采掘机械化	
	或使用情况的調査		
		王学义	
單卷棚进的網	E	开滦煤矿总管理处总工程师室	(12)
永强八队是急	点样成为先进掘进队的	胸庄矿办公室	(14)
罗波夫的經過	就了根		(17)
大同四矿試行	亏机械化刨底梁槽 ·······		(18)
風动抽气管-	——一种測定含尘量的工具		(19)
	平年超史	李世伯	
	地質:		
关于煤質采料	羊化驗工作 ·····	孔動	(21)
怎样作好坑巷	深条样設計工作	······东北 110 勘探队	(23)
兴隆煤田采料	丰工作的經驗教訓	东北 102 勘探队	(27)
單字酸碱性洲	已漿簡介	楊啓明 	(28)
找回丢失的器	科		(30)
	矿 井]	建 設	
施工部門增产	*节約的途徑		(31)
节約四化	D 0.10 . 20 . 00 . 00 . 00 . 00 0.00 0.00	·····································	(33)
工程成本从超	图支到不超支	新邱建井工程处办公室	(35)
怎样开展节約	了工作	双鸭山洗煤厂工程处	(37)
減少并卷掘进	性新面积开整过大的問題	·······王傳久	(33)
	对"一公尺層"經驗的認識和推广中的体会		(42)
404 Av	对矿井組織生产工作队的意見	劳动工資司劳动組織处	(44)
莱劳	关于回采場子綜合工作队的分析	·····································	(46)
研究	关于生产工作队組織形式的研究		(48)
Hart Contraction 1	对矿井使用鋼絲繩的几点意見	王翼臣	(50)
trikin . Jena	在長白山区的普查队(照片)		
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	TENCHMENT HEN (MILL)	1011年中	

1957年 第7期 4月4日出版

煤炭工業 編輯者 中华人民共和国煤炭工業部

半月刊 出版者探教工業出版社 短標北京報義安衛僅發工體器

印剧者北京市印刷一厂

总 餐 行 处 邮电部北京邮局 訂 鬻 处 全国各地邮电局

定价 每册3角

印数 8,282 册

本刊扩大期按期出货

7. M 凯上撒 的正确 加主要 些老矿 根据各

> 生产建 刘 的作風 門,推

于只考 这一指 加以衡

以克服 尺,此 我們那 术操作

井的曆

題。劳 新井生

多,生 的新井

福和企



爭取超額完成1957年 利潤上繳任务

要防止忽視生产混合和

媒炭工業是国民經济中的一个重要部門,不但应該努力争取多出煤炭以緩和渠炭供应紧張狀況,滿足国家 生产建設和人民生活日益增長的需要,还应該为国家天養积累建設者金,以加速社会主义的建設事業。

党的二中圣会与召在圣国人民中开展场产节约运动,要全体国家工作人员、经济工作人员,發揚艰苦朴素的作息,貫徹勤儉办企業的方針。因此,我們必須認貞推行經济核算工作,广泛地發动 草众,挖潛力,找等門,把"各項行之有效的先进經驗,深入現場,具体帮助。只要依靠党,依靠草众,坚持草众路綫,困难是可以克服的,实现和超額实現 1957 年国家所给我們的利潤上數任务是完全有可能的。

一、正确發揮旧有矿井的潛力。1956 年矿井采煤工作面的循环率很低,每个工作面的平均年进度为 456公尺, 比1955 年降低了 1.3%;各种采糖机械被备利用率也很低,大多在 50%左右,甚至有的更 低一些。只要我們認真推行正規循环作業的先进經驗,全部地建立正常生产秩序;只要我們重視机电檢修工作,努力提高技术操作水平,提高現有机械設备的利用率,充分發揮其效能,并在增产节約的同时十分注重安全工作,旧有矿井的滑力还是很大的。

二、必須加强新井的管理。新移交生产和移交生产不久的矿井,从生产技术到經营管理,都存在着很多問題。劳动效率低,材料消耗多,管理費大,成本高,造成了很大亏損,这是新井生产中的突出现象。一般認为新井生产費用因受产量限制,高出旧井是必然的,因此放松了对新井的核算工作,帮助、檢查就格外显得不多,生产过程中的浪费現象便在这种情况下滋長起来,而得不到及时制止。国家希望用現代化的机器装备起来的新井,多为国家生产煤炭和积累套金,但是新矿井却是亏损很大。这种亏损情况必須大力改善。各級管理机構和企業本身,今年应該十分重视新井的生产技术和經营管理工作,随时深入檢查,以便及时發現問題帮助解

决。今年煤炭工業企業利潤額下降的主要原因是新井比例的加大,如能加强新井管理,把新井的潜在力量充分 發掘出来,对增加产量,降低成本、超額完成利潤上繳計划都有很大的意义。

三、要加强成本管理,經常掌握經济活動情况。完成成本降低計划的好坏对增加积果起重要作用。因此,企業領导不能只管产量而放松成本管理,必須經常掌握企業經济活動情况,分析它的变化,算算每个时期的产活动的經济效果,是給国家积累了查金,还是給国家造成了查金損失,及时抓住影响成本的关鍵問題,動學众特別是工程被水人員多想办法,認真解决。不这样做經济工作,就会产生片面完成增产任务,結果成稅高,利潤上繳任务完不成,而增加积累的要求就要落室。在1956年中,較河等矿务局和若干厂矿的企業等,能經常分析經济活动情况,并定期召开經济活动分析会議,还通过职工代表会議和車間成本座談会等等形式,去貫徹增产节約的原則和要求,对保証增产、降低成本和扩大积累起到很大作用。这是值得学習和能的。

四、节約使用原材料,充分挖掘回收复用或代用材料的潛力。目前原材料供应还很紧張,为了克服供应不 是的困难,力求节約使用材料,在保証質量和安全的前提下,采取代用品,發掘現有物資潛力,是开展增产 約运动的一个重要方面。目前,坑木的回收复用率还很低,其他辅助材料的回收利用情况也很差,在坑木及 的情况下,大力推行洋灰棚子、金屬支柱、磚石發礦来代替坑木,減少坑木消耗,是十分重要的任务。在节 使用洗煤原料煤、提高精煤回收率方面,潛力也是很大的。我們必須注意从改善技术操作方法,減少洗煤中的 損失,克服洗煤回收率忽高忽低和上下波动现象。

五、改善劳动組織,正确执行工资定额,合理支付獎金。目前在劳动組織、工资定额和獎金支付等方面存在許多問題。如地面工人比重大,管理机構龐大;生产情况不正規,帮工补工情况多;驗收制度不严,虚淵價工资也常發生;獎金种类有的矿务局竟有20多种,各种獎励之間反而起到抵銷作用,甚至有的个別矿井一面执行循环獎励制,一面又执行完成任务獎励制,完不成循环就領完成任务獎,完不成任务就借工作条件至化,修改作業計划,領取獎金。这些都浪費了国家资金和減少了国家的积累。在增产节約运动中必須很好常个人利益与整体利益相結合的原則,正确貫徹工資制度,整頓獎金制度,并随着生产技术的不断發展,及时管理調整劳动組織。

六、貫徹勤儉办企業的精神,严格节減行政管理費用。各級的行政管理費用 应比去年 至少要降低30% 凡是应該节省的一律不要支出。紧縮机構,精簡欄制,提高工作效率,不仅是重大的节約,也是克服官僚主义的一項重要措施。

七、开源节流、增加收入。每个企業都应該仔細研究,凡是能增加收入的一些措施,都要給予足够的 积。目前市場上对塊煤的需求日益增多,我們在这方面是有潛力的,选塊工作应即大力組織进行。各煤矿餘 的自用媒淚費很大,今年号召节省自用煤 10%,已引起各級領导的重視,应 当努力争取实现。各矿历年未 策的杂煤、矸石堆里的夹矸煤等都应当组織力量揀出銷售,这对緩和市場供应緊張情况,增加收入都有好处 一切应当增加的收入都要实事求是地进行精打細算,納入計划。这样做,对开源节流和挖掘內部潛力具有特 重要的作用。

利潤上繼任务是衡量企業工作好坏的一个重要指标。不关心企業財务工作所造成的損失,不仅是企業的損失,也是国家的損失。因此,我們希望企業領导者把企業的財务工作,認真地管理起来,加强这一方面的工作,按时听取經济活动分析报告。只要一切生产活动中都貫串着複算思想,增产节約运动既能正常地、有效量开展起来,利潤上撤任务也可以超額完成,企業的經营管理工作也將因此而得到提高。



全

上春节 紧張情 由 作提出

給三月

只完成 館令人 13 个單 月上旬

进总进

凝頂較 多而停 設备 度 后,連

T21%

扩大社 多, 是 指 主 产 能 常

料正某 放役安

完成各

天的制 層的态 措施, 之有效

11. 还

述評

#4

此, 的生

在祭

本復

業領

許多

雅"

应不

产节

不是

节的

中的

报置

#-

件变

常

时合

1961

主义

的重

企業

来意

特別

的機

的工

效堆

要防止忽視生产准备和

放松安全工作的偏向

全国煤矿职工在各地党委和政府的领导下,积極 喻应了中央关于增产节約的号召,發揮了工人阶級的 劳动热情,从一月一日到三月廿日全国国营煤矿完成 原煤产量計划的101.64%,完成季度計划的88.61%, 給三月份超額完成原煤生产計划創造了有利条件。加 上莽节假期增产的原煤,减極了第一季度煤炭供应的 紧張情况。

2. 京王俊、安特点就是提出的"水中"。

由于煤矿地下生产的特殊条件,对生产准备工作提出了严格的要求。但是从一月一日到三月十日掘进总进尺仅完成国家計划的 95.43%,其中主要卷道尺完成87.03%(天津、沈陽兩管理局较好),这是不能令人滿意的。获得煤量至一月底,不足四个月的有13个單位,不足三个月的 12 个單位。辽源西安矿三月上旬有4个采煤工作面不能按时开工。

一二月份發生重大事故 46 次,比去年 同期增 加 721%,突出的是顶板和运輸事故,片帮冒頂、局部 漏顶較为普遍。陽泉四矿、北票冠山矿 6因瓦斯量增 5而停止生产。春节假期照常生产,使大部分机械 贸&应該檢修而沒有檢修(檢修的質量也不高),春节 后,速被發生了絞事斯軸、打牙輪、卡輔等事故。

应該明确指出,增产节約是發展社会主义經济、 扩大社会主义积累的基本方法,是一个經常性的任 幼,决不能采取突击的作法。我們不仅要完成原煤产 量指标,而且要全面地完成其它指标。这就必須作好 生产前的准备(如掘进工作、检修工作),并对职工享 众是常进行安全教育工作。 護每一个人都知道,全面 完成各項指标,不發生事故,就是最大的节約。 应該 料正某些單位片面地追求产量,而不重視生产准备和 数数安全工作的不正确作法。

在生产准备工作方面,首先要作好搁进工作(露天的制高)。各級個导生产的負責同志,应以十分严肃的态度,料正那些忽视捆进工作的偏向,采取积極措施,實施并加強捆进力量,总結与推广捆进方面行之有效的先进提验。第二季不仅要完成 本季度 的計划,还应将一季所亏进度补足。否则,原煤生产超润

完成,而捆进任务不能完成,会使 获得 煤量 逐月下降, 造成回朵工作面不能正常响接,直接影响原煤生产下降。

基本其的是个性性。 如此人们。 位在前线、 电影中线的技术组

部分企業單位在計划中反映 出来的前 松后 紧现象,应該加以調整,尽量作到有計划地逐季逐月地合理生产。从全国匯总的計划看,各季佔年产量的比重是:一季22.75%,二季24.67%,三季25.78%,四季26.8%。太原和哈尔濱兩管理局 更差。如 太原局二季为23.91%,四季則为27.42%;哈尔 濱局二季为24.17%,四季为27.51%。第一季即將 过去,三季是雨季,这兩季原計划可以不动;四季过高的可將一部分产量挪到二季,二季是生产的好季节。这样既可避免四季产量过重而引起的突击现象,又可为新的年度多作些准备工作。

为了扭轉当前事故多的局面,应認真总結經驗吸取教訓,加强日常的安全生产教育。在每月討論作業計划时,一定要討論安全方面的技术組織措施。在整頓劳动組織时,一定要照顧到維修工人的質量与数量。对頂板管理、探水、灭火工作,一定要有專人負責督促檢查,严防麻痺思想,反对片面强調客現困难、忽視主观努力而不去改善現有条件的作法。

由于春节假期机械設备大部分沒有檢修,最近应 把当前該檢修的机械換底排队,分出輕重緩愈,进行 有計划的檢修(同时要加强日常維修、保养与小型檢 修),防止突然事故。

加强技术领导,树立系統的技术责任制,特别是 健全总工程师制,是加强技术管理的前提;同时还应 建立局、矿、段、班的技术责任制。認真編好作業規 程,逐級貫徹,切实为工人所掌握。合理安排与調整 現有的技术干部,充实基层技术力量,特别是应把中 技畢業的学生放到基層担任班、段長,进行实际锻炼。 从組織制度和干部配备上,为安全生产创造条件。

今年安全方面的投資, 比往年有所增加, 如何使 这些投資在安全上迅速發揮作用, 是当前各級生产領 导者必須完成的一項項巨任务。因此, 各局矿应确定 專責部門、專責人員,負責編制、审查今年的技术組織措施計划,督促按期施工、竣工并檢查其質量,应 將工程排队,分出輕重緩急,爭取时間尽早开工,在 保証質量的条件下,加快工程进度。如防水、防洪工 程一定在雨季前全部完工,灭火、刷大風道、抽放瓦 斯等,在施工前要制訂安全措施,保証施工安全。为 了監督此項工程的按期进行,煤炭工業部已确定在每 旬生产处長櫃报中,列为固定內容之一。

推广先进解験是实现增产节約、做好安全生产的

重要手段,及时总結經驗是推广先进經驗的前提, 特別是正規循环作業的經驗更具有現实的意义。經驗明,凡能走上循环的工作面,任务能超額完成, 安全情况也好。煤炭工業部已組織工作組去熟西, 阜縣、 妹妹、 洪山四个單位重点总結有关这方面的經驗。各單位应根据自己情况,有計划地进行总結与推广。

等取

缺电台

修克剂

的电力

检修,

負責人

椰丁树

很多节 标。今 已配修

大修副

工程預証發电認到新

电力部

限制,

設备提

以人力

管理,

从测量

定工作,

局扩尤:

定主要

作,定

路,减少

正確空4

唯中

學的

k. 328

一部分4

列矿主体

以得了相

AL

的用曲

村,不

無迫事

文备交易

198

各級領导同志要亲自动手、深入羣众, 啓發广大 职工的积極性与創造性, 萃策羣历, 为全面地, 安全 地超額完成今年的生产任务而奋斗。

加强用电管理开展节电工作

煤炭工業部机电司

随同生产的不断致展和人民生活水平的不断提高,各地用电负荷有普遍增加的趋势。在煤矿区内,由于煤的产量和生产过程机械化程度的逐年提高,煤炭工業的用电量上涨更为显著。如以 1953 年 初 全国平均产煤一吨所耗电量为 100 則 1957 年 1 月为140; 1956年总用电量已达 1953 年的182%。由于煤矿用电的急制上涨,电源增加速度落后于煤矿的需要,再加上部分用电供电平衡工作不够准确,就使得某些矿区的缺电现象更为严重。

今年煤炭产量增加较多,但电力工業部門由于養 衬設备的供应上有困难,某些矿区的供电工程不能按 期竣工,全国約有三分之一以上的矿区由于电源不足, 將發生不同程度的供电累張情况,如不及时采取有效 措施。預計全圍煤炭产量將因此而減少3%,同时也將 使很多建設中的矿井被迫停工或延長建設的期限。在 目前煤炭供应紧张的情况下,这一問題能否解决,不 仅关系到煤炭工業第一个五年計划任务的能否完成, 也关系到国民经济其他部門和民用煤的能否满足。

近兩三年來,在某些电源不足的矿区,經过煤矿 与电業双方的配合协作,并在煤矿中大力开展了节电 工作,除个別單位因缺电影响了一些产量外,大部分 都克服了电影的困难,滿足了生产建設的需要。今年 供电情况尽管如此紧张,只要能够正视这种现况, 發 动取工及时研究对策,国难并不是不可克服的。

各地区狱电情况不同,大体上可分为五种情形:

1. 有些煤矿在电力網內,但網內整个电源不足, 新增加發电工程今年不能竣工; 地区分配給煤矿的电 力又不够用。

- 2.矿区新增加的电源可以投入运行,但竣工明 預計在第三季或第四季,因而發生短期狀电。
- 3.只要电厂平自正常运轉,煤矿并不缺电,似 电厂停机停體或綫路檢修时缺电。
- 4. 供煤矿用电的电源孤立, 設备老旧, 安全牌 凌有保証, 或对雨季排水所增加的用电無保証。
- 5. 款电情况并不十分严重,但因供电能力無診 以致各部門的用电計划定的偏高,在負荷数字上刊 不了,产生某种程度的人为紧張情况。

国家已經估計到1957年可能發生供电不足關 况,国家經济委員会于2月25日會以电报通知各輔 人民委員会和各地区电業管理局,要求各省市人践 員会和地区計划委員会負責当地的电力分配工作;并 規定在缺电地区首先要滿足煤炭等工業的用电; 6組 分配,調整負荷,避免人为的緊張。

根据上述情况和国家的要求,为了解决与克融 电的困难,我們認为应該从以下兩方面着手:

第一是,精确审查用电計划,煤电双方密^{切配}合,华取分配到必需的电力。

首先,根据国家計划,各工業企業 1957年的技 養与生产建設任务已重新进行了安排,因此应該輔 审查和修正今年各季、月用电計划。这就需要根据156 年实际用电的增減情况精打細算,消灭計划中不可 或偏高的因素,切实考虑各季、各月負荷变更数量 提高計划的准确程度。积極請求当地人民委員会, 区計划委員会,根据国家經济委員会分配电力的原 等取必需的电力。

14

4

日期

仅在

供电

E宣桑

- 本書

的情

4省市

【民季

作;并

础

む魔紋

き切置

的投

該重新

据19%

不可靠

数量

4.1

的原題

其次,进一步与电厂作好檢修配合工作。几年来 缺电的局矿加強西、鶴崗、焦作等局,在配合电厂檢 態克服电范围难上收到很大效果,如輻制并执行严密 的电力分配計划,調整生产班大配合进行大型設备的 檢修,甚至做出緊急情况下的措施,在檢修期間由局 負責人亲自担当电力調度职务。这样作不仅有力地扭 料了缺电緊張局面,保証了生产任务,而且也积累了 很多节电調整負荷的經驗,改善了用电的技术經济指 标。今年电厂檢修上的一个有利因素,是电力工業部 已經修訂了檢修規程,对有条件的發电机組已推許將 大影開陽期延長,不是每年必須进行一次大修。各缺 电局矿应与当地电業部門緊密联系(尤其是 电源 新建 工程預計在今年底或明年一季 投入运行 地区),在保 监發电机組安全运行的基础上,等取电厂的大檢修推 迟到新設备投入运行以后。

刑次,要协助电業部門解决供电工程改备。今年 电力部門很多工程,受到主变电設备制造供应期限的 限制,推迟了竣工日期,我們应該向多方呼吁,促使 該各提早供应,提早投入运行; 并在可能范圍內,給 以人力和物質上的协助。

第二是, **發动全体职工开展节电运动**,加强用电 管理, **他全电力制度工作**, 經济合理地使用电能。

1956年在开藥、淮南、京西、阜新等許多局矿, 从測量电气設备实际用电量入手,进行了吨耗定額查 定工作,或在內部試行了电力計划分配办法。今年各 局广式其是缺电的局矿应該在 1956 年的 基础 上,测 定主要用电設备电耗。重点地做好排水設备的檢修工作,定期消理水倉、水管,以提高水泵效率;維修管 品,減少風动設备漏風,推广电鐵打岩石限,以減少 工業空气的消耗;合件与撤消輕負荷的变压器,合理 整电關機路,以減少电量損失,并在可能范圍內調 無負荷电气机械,裝設靜电电容器,以改善功率因 水。这样作不仅节約用电,还能發揮設备潛力,撤除 部分多余的电气机械投到必需的地方去。獨四城子 們去年在这方面采取專人負責,限期包坑的办法, 提得了很大的成績,应該研究推广。这是其一。

建立电力計划分配制度, 巩固节电工作。凡增加 納用电設备, 一定要經局或矿的总机电师批准。审 时, 不仅从工程需要出發, 同时也要檢查在用电上 無浪費。調整股各后不久即把撤下的不合理的用电 场叉装上去的现象必须防止。这是其二。 加强对基本建設工程的用电管理和电力 調度工作。几年来各生产單位在測整負荷上收到較大效果,一般的月負荷率在 80% 乃至 90% 以上,但在基本建設部門还重視不够,有的單位月負荷率仅40%左右。目前基本建設工程用电多少只从費用上表現,而对用电的数量和負荷率等技术指标則無人管理,这是一个很大的漏洞。建議几由矿务局供电的工程应由矿务局就一調度管理;由电業部門直接供电的工程,施工單位要指定事人掌握,不应放任自流。这是其三。

节約照明用电也是緩和缺电数量的重要 办法之一。据各方面的反应,办公地点及公共場所的节約照明用电工作最差。应該增設必要的灯开关,从局矿的办公室及公共場所开始,养成不必要的灯不开、人走灯灭的智慎。当然也要防止偏差,影响即工的正常生活和学習,也是不对的。这是其四。

加强用电的記录与統計分析工作。准确的用电视 录与統計分析工作能提高用电計划的准确程度,而国 家考虑供电用电平衡也主要依靠統計數字。目前很多 局矿对用电統計工作重視不够,不能反应用电的实际 情况,尤其基本建設工程用电未能根据几年来各建井 工程实际用电数量,更精确地作出各施工阶段的用电 限額,以致用电計划易于偏高,往往造成人为的紧张 情况。在生产用电管理方面,今后应着重加强生产中 的固定用电(如排水通風等)与直接采煤用电(如采煤、 捆进、运输、提昇等)的分析工作。在基本 建設 用电 管理方面,应着重在各种地質情况下記录各種設規 松在各个建設阶段的实际用电数量与实需电力。在最 需用电力方面(如变电站),由煤矿领导的应該根据記 录找出各用电單位的曲綫最大負荷和实际的同时率; 如李申站目前尚由电業局领导的、也应密切联系、收 集掌握这一数字,給編制正确的用电計划打下基础。 这是其五。

最后还应指出,以往各局的节电数字多以計划与 实际用电量比较,这是不够合理的。希望 1957 年按 实际采取的措施,通过測定証实的奠正节約的数字来 計算,这样才可以衡量节电的效果。

1957年用电量預計將比 1956年增加 11%,从供 电用电工作上保証完成生产建設計划的需要是一个艰 巨的任务,希望全体机电工作人員,根据本地区具体 情况訂出具体措施,并把节电工作视为增产节约运动 的重要环节之一,爱动擎众付箭实现。

了正規循环作业和采棉机械化

关于掘进机械使用情况的調查

李誕生 刘仲莘

加速提高捆进机械化程度的問題,固然有個于国家从接备上加以解决;但首先把現有的捆进机械充分稍 起来,發揮其效能,充分估計国家投資及股各供应的可能,正确制定机械化水平,却有更現实的意义。不知 前,我們到網进机械較多的矿区走了一幢,發現在捆进机械化的組織工作、技术工作和机械分配方面都存在 少的問題,严重地阻碍了現有捆进机械的充分利用。这些問題如不及早解决,今后即使国家拿出更多的裝备 也还是不能完成加速提高掘进机械化程度的任务的。

在裝載机械方面

一、姜煤机 与"人"在一方语言"由于来对龙江文

N 品 在 表 在 图 点 取 的 的 是

C-153 裝煤机的使用情况非常不能令人滿意,如 鑑崗矿多局共有13 台,鄒天使用2 台,非下使用1 台;鷄西矿多局共有19台,去年第三季末用了13台, 平均使用約6 台半;蛟河矿多局共有7台,只使用2 台;阜新矿务局共有8台,除1台在洗煤厂外在井下 只使用1台;泙藻煤矿共有10台,只有1台在試用。 上述数字已經告訴我們問題如何严重了;可是,实际 上除滴道、城子河和曹城外,其余各矿均是三天打魚 爾天腦網地使用着。面对这种奇怪的現象,我們不能 不發出疑問: 是装煤机这种机械不能使用,效果对呢? 还是别有原因呢? 为了解答这个問題,我們我了一些概索。

人工裝

#1.

高8%

巷使用: 数率一 3公尺/

也就是 50% 左

得很好

竟是什:

自岗、

不准装

化或为可能不

提进工

度的提高

人員配名

現在數

(2

科侧导,

告, 北台

高不大

平均进

(1

首先要弄清裝煤机到底能不能用,使用效果% 好不好。我們來看看几个数据吧。

鶴崗南山四坑掘进双帆运输大巷,1956年8月周

the Charles - Kinesean	B. 数 300 345 F 3	BOTH THE TOTAL STATE	表 1
南山四坑银进大巷	8月(人工)	9 月(机械)	9月 8月×10%
平均日进度公尺/日 据进工效率公尺/工	1793月首报 题	5,53 0,515	108% 117.54%

黄斑山队	5 月(机械)	4 月(机械)	7月(人工)	9月(人工)
平均日进度公尺/日 想选工效率公尺/工	5.096 0.552	4.28 0.476	2.24 Marsh	5,08 0,358
李進,玉队	4月(机械)	6月(机械)	8月(人工)	11月(人工)
平均日进度公尺/日 搬送工效率公尺/工	5.71 0.54	4,32	3.84 0.405	3.17 0.589
馬勒学队	2月(執械)	11月(机械)	6月(人工)	4 (283年8年8人上上)
不均日进度公尺/日 强进工效率公尺/工	4.47 0.567	5.56 0.445	1.34 0.164	Meer for a list that the
肾 年 队	4月(机械)	8月(机械)	5月(人工)	and the same of the A. M. of
平约日进度公尺/日 银进工效率公尺/工	5.92 0.529	4.95 0.393	1.72 0.221	でできる。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、

人工装载, 9月用 C-153 装煤机 装载, 前后比 較如来1。

獨西補道矿各掘进队在条件相同的运输巷道中, 使用 C-153 製煤机与人工装载的比较如表 2。

AN

在不

4.

不許

寻找

究竟

月萬

100%

%

54%

- (1)对裴煤机的适应条件作出了不恰当的决定。 關滿, 類四、較河、阜新四个矿多局都曾作过模煤机 不准裝載岩石的决定。但在实际作業中,由于地質变 化或为了取直巷道或为了装車方便等等原因,几乎不可能不会遇到一些岩石,若規定一律不准裝,就会給 體建工作帶來很大的麻煩,妨碍工作的进行,影响进 度的提高,工人也就不乐意使用而且在生产管理上、 人員配备上、生产均衡上都会造成極大的混乱。直到 现在動閥和阜新兩个矿务局仍未打破这条"清規"。
- (2) 發媒机司机不是掘进队的成員而是直屬机电 科侧导,司机工作量少,只需 2—3 小时进行装煤和檢 售, 拿的又是計时工資。这样,司机对捆进效率的提 為不大关心,反正他也不能拿超額工資。掘进工人对 此則不滿意,認为自己干个死,司机却总在休息,到 时候还拿一样的工资;同时,出了事故还得自己装, 司机操作工熟練煤也装不尽还得工人自己动手,不如 干脆用人工装来得痛快。班組長不懂裝煤机的操作技 水,指揮不了司机的工作,也不願意使用。这样互不 份關,工作当然搞不好。据了解,营城矿实行了混合 作業队,葡萄局在 1954 年掘进組長銀作 裝煤机 司机 局,要煤机的使用数量和效果就會大有好轉。
- (3)工資定額上还有問題。各矿使用裝煤机后, 每班都增加了一个司机,定額也提高了,如顧崗局提高10%,數河局提高20~25%,若以提高20%來計 第,增加一名司机,平均进度要比不用裝煤机的进度 增加42.5%,工人才能拿到同样的工費但实际是怎样 的呢。如當城矿最好的刘振东衙进队,用裝煤机后, 平均速度只比全坑提高10—12%,这一來,許多使用

装煤机的队就無法完成定額,工資收入甚至有減少的。

- (4)装煤机司机技术水平不高,使用时間少,操作不够熟練,常常發生事故,也影响了装煤机的广泛使用。
- (5)由于缺乏調查研究,製煤机的分配不符合自然条件,也造成了大量积压。

为了充分利用现有的装煤机,提出以下几点 建 議。

- (1) 装煤机的适应条件应該修訂,除使用在全煤 卷道外,其他岩石硬度小如頁岩、砂質頁岩的半煤岩 卷道应該允許使用,在岩石硬度较大而岩石数量很少 的半煤岩卷道中,也可斟酌使用。
- (2)掘进队应該逐步由專業工作队改为綜合工作 队,裝煤机司机应由掘进队領导,丼兼作其他工作, 在業务上受机电科指导。这样可以減少掘进人員,定 額問題可以迎刃而解,丼有利于配合物作。
- (3)为了提高装煤机司机的技术水平,应組織司机学習班,同时应輪訓使用裝煤机的班組長,使之提高領导水平。今后培养裝煤机司机的对象应为掘进組長和掘进工人。
 - (4)对装煤机的使用情况进行調查和調整。

二、皮帶轉載机

皮帶轉載机全国虽有几十台,其使用情况并不比 装煤机好,多数單位都閒置未用。同裝煤机一样,便 用轉載机是可以減輕搁进工人的体力劳劲并提高裝載 效率的,据淄博局使用情况,一般地提高裝 載 效率 30%左右,同时該机价格便宜只2100多元 1 台,相当 于 C-153装煤机价格的 5 %,特別是在我国目前可以 大量制造,而在 C-153等掘进机械不能大量供应的情况下,更应当充分利用。

当然这种机器本身存在若干严重缺点,如机体笨重,一对車輪来回推动很不方便,在装大塊煤时容易下清,特別是装煤皮帶与佛动皮帶均打滑,所以常發生只見馬达轉不見煤下来的現象,同时有些人,認为今后应該大力發展机械化,这种华机械化的轉載机是落后的,不要大力發展吃,这一切都影响了轉載机的使用。

全部机械化自动化,确实是我們的發展方向,但 也不能不看到目前的困难,投資有限,机器制造業又 不很發达,掘进康拜因还沒开始制造,被煤机的年产 量也不多。因此,在最近三五年內这种半机械化的轉 載机还是我們掘进工作上的主要而又有可靠来源的生 产工具。当然也希望制造皮帶轉載机的工厂 改进 設 計,克服目前存在的缺点。

在掘进运輸方面

經过这次調查,我們进一步認識到掘进运輸存在 的問題比据进裝載更为严重。如果說掘进进度与效率 之所以不能很快提高,关鍵就在于掘进运輸,这样說 决不过分。如果說回采煙輸只是極少数矿井沒有采用 机械,而掘进运輸則可以說是絕太部分是人力推車, 而且都是 300-600 公尺的 長距离,个别的 甚至超过 1000公尺,这就大太增加了掘进运輸工人。可惜,由 于多数單位采用混合工作队,無法統計运輸工人佔掘 进工人數的百分比,但我們从几个典型例子也可窺其 一定,如著名的太同連馬組一班出勤17人,其中裝运 工就有 11 人佔 65%,張万福組的裝运工人 也差不多 佔三分之二,他們还常常采用小絃車作捆进运輸,否 則比重更大。

由于推率距离長,個率慢,就不能不影响率皮的 供应。我們在獨西小饭由矿的一个用裝煤机掘进的巷 道里看到裝一个車只要一分鐘,可是倒一个車 却要 4-5分(双帆巷道),这也必然影响裝煤机的效能不能 充分發揮。还必須指出,推車乃是一項極为繁重的劳 动,据老推車工談,在巷道直、坡度一致的情况下还 好,但在井下这样的条件几乎是沒有的,因而推車工 人一般只要几个月工作,就要积劳成疾。在上下山掘 进中大多數都采用較車运輸,但也还有某些个別傾角 較小的煤層仍然用人力推車的,某些上山掘进銷設笨 溜子,由于坡度不够,常常是几个人往下推煤,既費 人工又不安全。

怎样去解决这个問題呢? 在目前投資有限, 机械 設备不能大量增加,可以預料三五年內不能 全部 或 大部用机械来代替捆进人力推車的情况下,应該有步 縣地加以解決。在东北多數小割井一般都是上阶段生 产,下阶段准备,掘进的回風流一般都直接导入总回 黑道中。在这些小割井中,和与此类似的其回風直接 导入总间風道中的其他矿井的巷道掘进,可以通当采 用騾馬运輸,以減輕人力推車的繁重体力劳动,当然 我們不是提倡騾馬运輸,如果有电机車、小級車、無極 麵,电溜子等机械發養,还是应該采用机械运輸的。

上下山桐进在倾角允許的情况下,应該适当采用 电流子运输。焦作李封矿梯五福組,會利用电溜子掘 进上山,平均且进 15-18 公尺,不均效率达1-1,25 公尺/工,这就充分說明了利用电 溜子掘进上下山的 优越性,而我們目前电溜子設备如能适当安排,也是 完全有可能拿出一部分来作掘进上下山运输之用的。

工業

程汉

M. 5

于国

5, j

我們

而且作

大积

有了

的不能

体力等

INAL

等机构

机械作

返了:

85.07

分析-

备利用

月份的

为77.

植脂沼

份平均

月; 稿

情况。

术验查

梳。因

产节的

9.80

改进倒車方式減少等車时間,能够相对地增加 效工作时間,充分利用裝載設备。在这方面,我們 議張家口机厂根据現有皮帶轉載机改裝成加長式的 載机,前端仍然用輪子在軌道上行走,溜子尾端聯 掛在棚梁上或特設的吊梁上,使溜子下面可以存款 5—10 个煤車,以便一个循环的 煤量可分作二次点 次运出。这样可以大大減少倒車时間,特別是可以 探裝煤机及掘进康拜因的效能。我們的机厂現在是完 全有可能成批制造这种加長式轉載机的。

在小型机械化方面

在調查中我們还看到了一些小的改进与制造, 这些認識如能正确加以利用是很好的。我們把它写在下面:

1. 穿孔机的新用途。开资赵各庄矿在掘进水程 道时,曾經利用n6c-2C型穿孔机,在巷道下部拼射 三个直徑 300 公區的大眼,作为掏槽之用,然后越 道上方打少数几个炮眼放炮落煤,大大节省了炸藥。 加快了进废。虽無記录可查,但应該說这是一个續 造,不难推想它是可以收到良好效果的。有人認为 这种作法应該列入平行龟裂法的范畴,因而在瓦斯 井中不能使用,这种設法是值得商榷的,因为不能 婴法在有瓦斯的工作面所以被禁止使用,主要是因为 空限与装集眼之間距不符合保安規程第461条的# 定,且平行龟裂法的空眼直徑小,不起自由而辨 用,因而不得不使限距由 0.5 公尺以上減少到0.1-0.2 公尺,这就有可能引起空眼內积存的瓦斯斯。 赵各庄矿使用穿孔机打三个并排眼的大眼后,戴藏 了一个较大的自由面,炮腿距自由面的最小抵抗缝 完全可以合乎保安規程的規定。因此,我們認为謝 方法是适用的。

2.П-1 型風鐵架子。 开瀛店家庄矿岩石編造件 遍使用了 П-1 型風纜架,該架輕巧灵活,总重不过 公斤,可以自动上下自动推进,操作时,工人具數 住鐵架,掌握風關,一人可以操縱一台風鐵,除賦 外(可以將風纜放在板子上打眼),可以打 0.5 公尺 上的各种角度的炮眼。 П-1 型風鐵架是手持風鐵碳 的一种鐵架,沈陽風动工具厂已成批制造,价格應

(下接第 16 頁)

先进的社会主义制度事 求的是大机器生产,不是手 工業生产,而大机器生产就 提出了加快提高技术水平的 季求. 進炭工業是和地下复 杂的自然作斗争的、生产过 程沉重劳动较多的工業部 門,它的發展達度已經落后 于国民经济其他部門的需 **⑤**,这种特点和形势更加向

山的

也是

M.

温有

fit

的權

棴

存故

政-

"以登

是完

, 这

在下

不幸

掛

在巷

.

一說問

認为

MI

行他

因为

的规

N/A

0.1-

4.

繊維

被推

拉牌

中書

社世

要拔

識

尺期 器

为什么机械化水平 提高的这样慢

BORT What at a sorti

小尺。排130公尺的翼

我們提出了加速提高技术水平的任务。提高技术水 平,不仅是关系到社会主义工業化速度的重大問題, 而且也是我們开展地产节的运动,达到增加生产、扩 大积累的重要手段。

基于上述認識,我想就幾四矿区的机械化工作提 出几点不成熟的意見。

应言首先肯定的是, 郑西矿区几年来的采掘技术 有了不少的进步,这种进步突出地表现在机械化水平 的不断提高上。1949年以前,全矿区几乎全部都是以 体力劳动为基础的手工業生产;而在1949年以后特 別是近兩三年来,已普遍采用了康拜因、截煤机和風篇 等机械化和半机械化的生产工具,从掏槽、落煤、装 集到课从工作面运至井上的全部生产过程,几乎完全 机械化了,手掏槽、人刨鎬、背管的时代已經一去不复 返了;机械化采煤产量佔总采煤量的比重,1952年为 85.07%,而 1955 年就增加到95.1%。可是稍微認真 分析一下,幾西矿区不論在机械化水平提高速度和設 **备利用程度上,都还不能令人满意。据 1956 年1—11** 月份的就計,全矿多局的主要机械利用率是: 微煤机 为77.7%,康拜因为66.3%,装煤机为37.1%。机 姚剛置情况極为严重: 全局有 19 台發煤机,1—11月 份平均只用了6.5台;麻山矿1台康拜因閒置了10个 用: 穆陵矿11台卡机只用了7台。至于不及时检修机 器,不認真維护保养,甚至任意將新机器拆成零件的 情况,也是相当普遍的。再加上对工人缺乏足够的技 林育,大部分工人的技术水平不高,操作不够熟 **能。因此导致机电运输事故的不断發生,既不利于增** 产制,也有损于职工生产的积极性,阻碍了机械化

工作的順利开展。

工人技术水平低,操作 不熟練,可以举一个例子来 設明。康拜因在使用初期, 用第一、二个牵引速度操作 是必要的,可是值到目前。 全矿务局10台康拜因仍是普 遍使用第一、二个率引速 度,很少甚至根本不用第 三、四个牵引速度。当然要

看各种具体条件, 并不是要求不分条件一律 使 用 第 三、四个承引速度;但当坑井、場子、运输等条件不受 限制时,就应該用第三、四个牽引速度,以發揮康拜 因的效能。小恒山矿631工作面長145-150公尺,煤 層厚1.7公尺(其中含有0.29公尺夾石),煤質中硬, 傾斜12度。这个場子从1956年下半年起,几乎每月都 能走上正規循环。这个成績的取得,是与學習捷米道 維奇的經驗、提高操作水平、大部分时間用第三、四 个率引速度工作是分不开的。如果10台康拜因,能有 50-80%用第三、四个率引速度工作,在同样条件下 每小时就可以多被煤30多公尺。

工人技术操作水平不高。与推广先进經驗組織工 作上的缺陷是有关系的。奎矿区总的来说,推广先进 經驗是有成績的; 但有关机械化的先进經驗却學習的 不好,推广的很差。上面提到的631工作面的經驗本 是可貴的,可是其余五个矿却不知道,就是知道了的 也沒考虑学習与推广。

上述几点說明,尽管矿井各級個导同志在口头上 承認机械化如何好, 但表現在实际行动上多不顾童徒 用机器,或不好好使用与对待机器,这样的例子用不 **浩举**,到处可以找到。尽管矿务局知道机械化是矿山 的强展方向,但对机械化本身要求工人具有一定的文 化技术水平, 要求有目的地訓練机械化工种的工人, 巫戏有計划地进行預防性检修等等,都是不十分明确 的。明知机器閒置不用而不过間的現象,也證明机械 化思想还不够健康。人們的一切行动都是受思想支配 的,沒有健康的机械化思想作指导,机械化水平的加 速提高是很难想像的。

第5期45頁第9行20立方公尺系2.0立方公尺之誤。

單卷掘进的經驗

开滦煤矿总管理处总工程师室

开滦保矿自从朵煤方法改革以后,捆进工作經常 經不上回朵,經苏联專家建議,由1954年开始試用單 卷細进,兩年來收到了很大效果。現在單卷捆进已經 佔全部掘进量的70%。采用單卷捆进后加快了捆进速 旋,同时捆进坑木用量也节約了50%。在目前坑木缺 乏的情况下,有条件地推广單卷捆进,有更大的現实 意义。現將我們在試用單卷捆进中的点滴經驗介紹出 參和全国煤矿工作者共同研究。

單卷据进应具备的主要条件


- 1. 頂板压力不大,只作一般的檢查修理就能避免 樂然冒頂的煤層,和一般的薄煤層都可以使用。
 - 2. 瓦斯汤出量比较小的煤層。
- 3.必須有适当的通風設备,我們常用的是苏联掘 遊500型 11 瓩局部扇風机和 460 公匯直徑的皮風筒或 18吋直徑的鉄風筒。使用这样的局扇和風筒在煤層中 單巷掘进,長度最远达到 400 多公尺,未發生过任何 事故。

我們認为不适于使用單巷掘进的巷道有: 作巷探 的巷道, 掘进面前方情况不了解, 容易發生透水或瓦 斯事故的巷道, 有瓦斯突出危險的巷道, 已知上巷有 积水, 預备放水的上山眼或切割眼。

單卷掘进的几种巷道布置

开漢各矿均为多煤層的矿井,煤層的傾斜度緩急 都有,涼煤層多,中厚及原煤層少,基道开拓在各水 平均用石門貫通煤層,石門直通主要运輸道,一般的 主要运輸道平行于煤層走向。

在煤層內單卷網进初步使用部分双卷和中間風眼



的办法。例如赵各庄矿 7296 掌子,沿走向共長200 公尺,掘 120 公尺的双巷后,糨積向前掘进即雕巷;走向较長的掌子,采用这种办法比较合适,咖啡1。

拿子

的掌

而且

局層

1

3

筒。 由

能达到

長坡門

地理

分种,

地区本

在林迈

到保安

一定的

且使乏进业

而最多

如下:


1,

局層有


公尺,

2

由于捆进一部分双巷,掘进率还是比较高, 所以 逐漸地就改用中間开展限的办法,其布置如圖2。




石門之間的距离过去是由 250—300 公尺現在因为要求采煤掌子回采的时間要長些,而同时要少并整石門,所以在适当的地区把石門間距加大到500公尺,个别的甚至大于500公尺。几年来因为通風逐漸改善,进風量增加,为了把回采工作面的長度进步加大,所以又在取消中間巷道的情况下,把單巷搬走長度增加到 290公尺,如圖 8。



在走向長度比較短的厚煤層掌子上取消了中間上 山限,仅开捆一中間运輸巷道、單巷長度达到320公 尺,如圖4。

以上几种布置是屬于一般性的。个別的掌子使用單卷捆进,其是度會达到400—450公尺。至于在常 內單卷捆进的卷道,長度會达700公尺,这时需要等 裝兩台局屬来通風。



遇風和風量

250

軍

n E

FIL

在因

20

香蕉

一步

掘进

加上

20

使用

岩層

重安

軍巷捆进的工作面完全采用压入式通風。一般的 拿子如前边所提到的那些巷道都安裝一台局扇,特殊 約拿子,如同开鑿在岩層內的巷道,捆进距离比較長 而且又無条件在捆进中途联通,这类掌子就安裝兩台 場區,并使它們串联起来。

所使用的局屬有三种、其規格如表 1。

表 1

	功率	型式	風量(M ⁸ /分)	風压水柱(公庫)	制造
1	5馬力	軸流式	90	57	开滦制
3	10馬力	商心式	270	64	上海制
3	11底	軸流式	145225	50-247	佳木斯制

風情有 460 公厘直徑膠 皮 風筒 及 18 吋直徑 鉄 風 筒。由于風筒各节接口联結得不够严聚,漏風量尚未 能达到最低限度,通風效率不高。在上述的單巷掘进 長度內,媒卷的風量 型要起到吹散瓦斯的作用,在石 巷起到吹散炮烟的作用。一般吹散的时間均在15—20 分种,个别远的單巷或局属进風口的新鮮風流微弱的 地区有时需佔用30分鐘。單卷掘进特別長的掌子多数 在林西矿,而該矿在全矿总負压通風的情况下尚未达 到保安規程規定标准,这对于單卷掘进进風上也有它 一定的影响。


局易要安裝在單卷掘进开始,有新鮮風流通过, 且使乏風回程不能达到的地方。風筒自局局起随着掘 造进度需要逐节联接,使風流出口之一端距掘进工作 面最远不超过4公尺。对于局局風筒的布置举例說明 如下:

1.在集局內單巷掘进,一个工作面使用一台11瓩 局關和460公厘直徑的膠皮風筒,掘进运 輸巷道 300 公尺,切割限 150公尺(林西矿6771掌),参閱圖 5。

具飾口逐段实测质量如表 2。

2.一台局島供应兩个或三个捆进工作面的通風比

供应一个工作面效率高。圖 6表示兩个工作面的布置。






表 2 長度(公尺) 200 300 400 450 風徹(M^o/秒) 2.40 1.80 1.36 —

一台局扇供給兩个掘进工作面通風, 其实測風量 如下:

在甲处圆筒長度270公尺、展量为0.4立方公尺/秒;

在乙处風筒 長度 350 公尺、風量为 0.4 立方公尺/秒。

使用一部11瓩軸流式局扇和 460 公厘直復膠皮風

1 NY 2 65	81575.75		141 1835	0.45	EN FEET	Man and the	
風筒長度	的(公尺)	100	150	200	250	300	350
M	一个面	1.54	2448	0.81	0.72	0,56	0,50
-	二个面	2.17	1.90	1,80	1.60	1.40	1,30
(M [®] /秒)	三个面	2,38	2,10	1.95	1.80	1.57	-

的称号

棉及上

多,顶

未道穿

度0.8-

各用一

用15馬

备了打

2人,

單孔循

바ー孔

上下山

运输距

品棚子

到硬煤

个平面

相联语

废大小


0.2-1

公斤约

地膜值

简在不同長度的單卷內供給 1 - 3 个工作面通風, 其 实測風量如表 3。

3. 兩台局屬串联給一个岩石巷通風,局屬布置如 圖 7 (林西矿4301岩石运輸道)。



由第30石門开始向第31石門掘进,在第30石門 外进風側安裝一台11瓩局扇及18吋直徑鉄風筒,掘 进到300公尺远时,它的工作面風量为1.09立方公 尺/秒,掘进到500公尺远时,工作面風量为0.5立 方公尺/秒。因500公尺以外風量太小,于是在距第一 台局扇250公尺处,裝設第二台同型局扇,申联运 轉,其逐段風量实測如表4。

				表 4
	胜長度(公尺)	550	600	700
M	傲(M ⁰ /秒)	1,96	1,14	0,99

風筒長期	时(公尺)	200	400	CO 0	800	1000	1200	1400	1600
10000000000000000000000000000000000000	一台局届	2.59	1,85	1,43	alura	-	-	-	-
出	二合局層	-	1	2.15	1.73	1.48			
(M ³ /秒)	三台局届	-	-	-	-	1.89	1.62	1,41	1.2

有待研究改进的問題

关于局扇类型的选择問題,11瓩軸流式局易熾 使用广泛。因为5馬力及10馬力局扇效能低,除極 程掘进巷道內使用外,單巷長距离的巷道用的很少。

風筒的長度、直徑究竟以多大为最适用,究竟用 何种材料制造最經济最耐久、搬运方便而又不影响 的效能都是值得研究改进的問題。每接風筒的接口 題,也是值得研究的,接口不严会大量漏風, 異態 头的構造,对防止漏風有着很重要的关系。

关于申联局扇的位置問題,如圖 7 所示,安縣 二台局扇的地点,在安全方面講不如放在圖中所标 的甲处。因为局扇安裝最好不在回風流中,此处擬 虽系岩層,仍应尽量避免。但在煤層中,特別是孫 煤層中,为保証安全,一定要求电动机在新鮮風流中 运轉。

开滦煤矿大部分單卷掘的巷道,虽然达到一定是 度,也收到一定效果,改变了掘进落后于回采的局面,降低了坑木消耗率,但因風筒联接的不够好,新 多接口漏風,掘进工作面的風量多半未达到要求,在 这一方面还需要加以改进。

永强八队是怎样成为先进掘进队的

陶庄矿办公室

秦庄矿务局陶庄矿永强八队去年圣年超額9.07% 完成了捌进任务,效率比計划提高12.51%,成本降低7.91%。如以第一季数字为100,则第二季进度为115,效率为125;第二季进度为124,效率为132;第四季进度为118,效率为140(群見表1);进度最高达到328公尺/月及24.68公尺/日,效率最高达1,234公尺/工。成为我矿一个优秀的掘进队。該队的

成體是在推广了李宝書及罗波夫的經驗以后取得的, 并經过至队工人的努力一直巩固到現在。在这样延的 时間里,他們也遇到过由于小組不闭結帶來的混乱 地質条件变化帶來的困难。但是在矿質导的具体帮助 下,在先进生产者徐傳林等的帶劲下,这些困难都 一地被克服了。尽管目前还存在着工程規格質量不符 合要求的缺点,但他們正在积極克服,为保持先进人

DARAN [进度(公尺)			效 率(公尺/工)			成 本(元/公尺)		
項目	計划	实 际	完成%	計划	实 际	完成%	計划		降低%
全年	3166	3453	109,07	0.4235	0.4765	112,51	25,928	23.877	7.91
第一季	730	755	103.42	0.3539	0,3601	101.84	28,218	23.882	15.37
第二季	766	869	113,45	0.3622	0.4500	124.24	26,699	30.430	13,97
第三季	885	938	105,99	0,5210	0.6554	125.80	19,772	17.717	10,39
第四季	785	891	113,50	0.4248	0,5042	118,69	29,994	26.210	12.62

的称号而努力。现粹該队具体工作情况介紹如下:

作業条件

复

用

沱

12

排

è#

标

皝

斯

市

定長

內局

Ħ

在

的,

長的

乱和

帮助

都逐

不符


进队


該队會在东井南翼 459 絃車道上部和 101 下部順 補及上下山掘进,工作面多系半煤岩,全煤和全岩不 多,頂板为灰白色中粒砂質岩石,底板为黑色頁岩。 巷道穿于大槽煤層中,煤質中硬井含有夾石,煤層厚 度0.8-2公尺,全煤巷道兩个 孔 各使用电镀一台, 备用一台;在半煤岩巷掘进时,另外再配备風纜。利 用15萬力局扇通風。循环方式起初为兩孔半作業,配 备7打限工2人(其中1人數組長和放炮員)、支柱工 2人, 机数工4人, 共8人。在推行綜合作業后改为 單孔循环,这样有利于消除窩工,管理簡單。半煤岩 时一孔3人在煤巷中一孔2人,均为兼职無能作業。 上下山运輸使用小絞車跟掘进头,平巷是人力推車, 运输距离平均約为 150 公尺。

除以上基本作業方式外,还推行了七組輸休、成 品稱子、單人打膜等先进經驗。

操作方法

1.打限方法:打眼的位置、角度、方向,具体操作是根据煤岩性質、节理層理的構造而决定的。在煤巷,一般的情况下第一个掏槽眼不要过深,特別是遇到煤;在第一犬爆破打出了自由面后,第二个眼才可以加限,但第1、2两个掏槽眼的底端必須打在一个不面上。假如是層里遊走向傾斜,就可以將掏槽眼的位置向上挪,采取深掏槽。第三个眼是根据1、2 刚果最后而决定的,其目的是加深并扩大掏槽部位的自由面,这是决定进度多少的关键。 頂眼向上之角度大小则根据煤的粘結力的程度而决定,一般高頂板0.2-0.3 公尺。8 号眼可以單放,但裝药量以接近0.075公斤为佳。在全煤巷道最多打10个眼,用3.7公斤炸药就可以进尺2公尺以上,見圖1(全煤巷道烟烟圈)和表2。





.

m 1

表 5

1	放物	眼梁(公尺)	M	度	每孔裝药量
号	放炮順序	服(水(公)人)	水平	乖直	(公斤)
1	1	1.6-1.7	70°	15°	0.45
2	2	1.6-1.7	70°	15°	0.45
5	5	1,2-1.5	90°	25°	0.225-0.3
4	4	2	5°	90°	0.45
5	4	2	5°	90°	0.45
6	5	2	5°	0	0.375
7	5	2	5°	0	0.375
8	6	2	90°	90°	0.3-0.375
9	6	2	5°	5°	0.3
10	6	2	5°	5°	0.3

在和全煤巷道同样規格的半煤岩捆进中,經常打 11个限,先打煤限后打岩石限,岩厚在0.8公尺以下 时佈置三个限,0.8-1.4公尺厚时另加兩个輔助限,

进1.

作指

的时

皇来

拿子

注.

8.

陸馬

東后,

班,

R/I

兩同

行, 3

这期間

中, 7

面进力

完, 非

在的體


的方法

放夫

(罗波

0.725

公尺



2

2.工序銜接: 在綜合工种、使取作業的基础上, 根据不同条件采取了兩种組織形式,第一种适合于中 型坐煤岩巷及8平方公尺、运输距离超过150公尺的 煤卷掘进,第二种适合于8平方公尺以下的、运输距 高不超过150公尺的煤卷掘进。

(1)3人綜合作業: 开始时1人打煤巷掏槽限,其他2人做清理, 釘道、做炮泥或打底限等准备工作。 兩个拉槽眼拉完后, 仍是1人打眼, 2人装运煤, 然后开始打中部岩石眼, 再打起底帮限, 当眼打好后, 已煤差不多全部清理完显。馬上开始裝药放炮起底,

眼	放炮		M	度	每孔裝剩量	
号原	順序	眼深(公尺)	水平	垂直	(公斤)	
1	1	1.5-1.6	75°	15°	0,375	
2	2	1.5-1.6	75°	15°	0,450	
3	3	1-1.8	90°	00	0.225	
4	4	1.8	5°	00	0.375	
5	4	1.8	5°	0°	0.375	
6	5	1.8	90°	5°	0,300	
7	5	1.8	5°	5°	0.300	
8	5	1.8	5°	5°	0.300	
9	6	1.8	90	. 0°	0.525	
10	6	1.8	5°	00	0,450	
11	6	1.8	5°	00	0,450	

3人共同扒裝,其中1人推車帶材料,剩下2人症 輸空隊中將矸石整理好存放道側,以縮短裝車时間, 或进行制帶、架棚、鋪道,每个循环可进1.8-2公 尺,一般在完成所有工作后,还能有10-20分離 清理工作,为下一班創造条件。

(2)2人綜合作業:工人入井后,1人去領來 药,1人去接班驗收及打眼。背药人进入工作面即开始做炮泥,此时第一个槽眼已打完,放炮时1人站在 外面警戒,1人进行放炮。放炮后在外口的工人推进 空車进行装煤,另1人檢查頂帮后再打限。开始故事 二次炮时,1人將項車推出来兼警戒,1人仍旧在原 来位置执行放炮。这样周而复始全部放炮工作結束 后,2人同时装車,在空隊中修理頂帮,找柱窩。修 正規格。作到了流水平行作業,充分利用了工时,保 証任务的完成。

(上接第 10 頁)

便宜。每台只220元。

3. 黨西滴道矿的單桿徵架。这是在一根与釺子大 小程著(釺子也可以)的管子上,焊上若干个鉤子,同 时在風鐵的拉簧螺絲桿上,焊上小圓环,打限时將風 鐵掛在纖桿的鉤子上,为了便于同前移动,可在卷道 底板上輔一塊木板,纖桿支于木板上。鐵桿的長短。 鉤子的數量与位置,可根据炮眼的位置来决定。这种

 鐵桿起到支承風鐵体重的作用,簡單輕便,各矿^{均可} 自作。

2年次共產權數 28年20年6月,實施官學特殊

TOTAL THE WASHINGTON TO A CONTROL OF THE STATE OF THE STA

ton the source of the state of the

The same of the same

was off and

罗波夫的經驗扎了根

張金銘

去年5月罗波夫同志在赵各庄矿的掘进表演,給 我們留下了極深刻的印象,無論他創造的二人掘进班 进1.8公尺、效率0.9公尺或工作的特点——兼职最 能,合理而有节奏地利用工时——都給我矿的掘进工 作指出了明确的方向。

正当桐进任务完成得不好、采掘工作面接積紧張 的时候,人們自然会想到:应当迅速推广罗波夫的經 輸来扭轉这种落后狀况。于是就像一陣風馬上在6691 拿子推行起来了,其他掌子也在倉促中准备,滿心希 望以二人作業的形式來代替加人突击捆进任务的老办 法。可是不幸得很,这种准备 不足,不結 合 实 际情况,只圖生搬二人作業形式的推广方法沒有行通,这 算典也就很快地刮过去了。

在运

-24

鐘作

領火

即开

站在

推进

放第

在原

結束

i. #

t,保

当可

由中疆

的接头

经股份

1/4.

2該全

一直等到煤炭工業部举办的罗波夫經驗訓練班結 東后,我矿才又把推广这項經驗的工作抓起來,有准 循地采取了一些措施。首先在 6237 工作面 举 办訓練 班, 經过一个月, 會达 到 日进 10 公尺、效率 0.5 公 尺/工的成績。訓練班結束后,就派賈永忠 和 赵怀安 欄局志为輔导員,在各捆进区的重点掌子巡迴表演推 行,想使这項經驗扎实地和工作結合起来。沒想到在 这期間,又出了一个問題,就是在推广底部楔形掏槽 中,不分情况生搬四限底部楔形掏槽,結果有的工作 面进尺不能提高,有的炸药消耗超支,严重地阻碍着 經驗的推广。为了改正不正 确的 推广 方法,經 过研 完, 把以表演为主的輔导方法,改为以研究工作中存 在的問題、找解决办法及帮助工人提高操作水平为主 的方法,很快地收到了良好的效果。

罗波夫經驗推广后,我矿掘进工作有所提高,仅以工作面据进工效率的比較即可看出:第一季度(罗波夫蒙矿前)为 0.622 公尺/工,第二季度、第三季度(罗波夫經驗推广准备 时期)分 別为 0.71 公尺/工、0.725公尺/工,第四季度(罗波夫經驗推广后)为 0.837公尺/工。經过重点工作面的推 行和 1956 年的 充 分

准备,工人的操作水平显著提高,支架工、电鐵工、 放炮工等工种的界限已经基本消除(放炮員尚須是 經 过考試合格的專人),單人抱鐵已經普遍,低等級工 人多数能够輔助高等級工人进行捆进工作,目前罗波 夫經驗已在我矿全面推广了。

一年来,在推广罗波夫經驗的工作中,我們有以 下几点体会:

第一、要弄清經驗的本質,使經驗与实际情况相結合。起初我們对經驗的本質是認識不足的,不是以科學的态度对待它,分析其特点,使它与我可具体情况相結合,而是机械地認为:他是二人作業,我們也改为二人作業,他是用四眼底部瘦形掏槽,我們也一律改为四眼底部楔形掏槽。这种錯誤認識給工作帶来不良后果,例如工人对經驗的本質有了錯觉,認为罗波夫的經驗好是好,就是炸药消耗的多。后来糾正了这种認識,从提高工时利用率和个人操作上着手,提高捆进效率,在这个基础上有的超从7人工作改为4人工作,并有的超結合具体情况使用双眼楔形掏槽,达到班进3.2公尺、效率0.64公尺/工的成績。这时工人說:"罗波夫的經驗提高了我們的工作"。

第二要作好推广經驗前的准备工作。根据罗波夫 策职作業的經驗,提高工人的技术是很重要的,当我 們糾正了教条主义的推广方法后,就根据我矿工人的 現有技术水平,采取一些措施,准备 向 綜 合作業过 渡。通过先进經驗學校、技术講座和 貫 徹 技 术标准 等,向工人貫徹了罗波夫經驗的特点,單人电觀操作 方法,各种掏槽方法适用的条件等,这样講解和組織 工人座談許多次; 更主要的是,为了培养綜合作業人 才、提高新工人技术, 訂立了师徒合同, 并在劳动組 織上使之固定,保証在一定时間內數好學好。目前已 有許多捆进工人能綜合作業了, 这对充分利用工时起 到了很大的作用。

第三、要改善管理工作。随着經驗的推广,进度 显著提高,因之,必須將管理工作提高一步,否則將 影响成績的巩固。在現場管理方面应注意器材供应, 加强运輸,改善通風和質量規格的監督,否則將影响 进度的完成。在技术管理上应注意地質变化,卷道佈 置,否則將造成不必要的浪費,更应注意和加强安全 措施的制定。执行和檢查,以保証工人操作上的安 全,避免發生和故。

大同四矿試行机械化刨底梁槽

高正中

翻者按:目前在人工假页采煤拿子刨底梁槽。都是用人力,不但操作费力,而且效率不高,往往影响正 规循环的完成。大同四矿試制了一种刨槽机,刨槽效率比人力提高五倍,可供各矿多考。但是,这种刨槽机缺点 向多,各矿在就行中应量一步研究改造。

在人工假頂采媒掌子,鋪設假頂的第一道工序就 是侧底架槽。过去这道工序是用人工来完成的,效率 很低,每人每班只能刨八个槽;一个一百公尺長的掌 子面,需要一百个底架槽,配备十二个人才能在一个 班內刨完。因而影响工作面效率的提高和成本的降 低,并且,往往因假頂赶不上而影响正規循环作業。

THE PARTY OF THE P

机修組長雷振明和全組工友,在工程技术人員的 协作下,经过了数十次的試驗和改进,制成了一台刨 槽机。經多次的試用証明,这种刨槽机的刨槽效率比 人工提高五倍多,同时还減輕了笨重的体力劳动。 大軸.

于齿针

操作》 输逐作 中孔之

卷筒的

無須

子可有

三个

于架子

是否过 定。相 促捕生

型手枪


样太少 集全相

产生1 抽气管 公升/· 1-3/ 用,女

被一

气管力 开关, 力降包

机器的簡要結構如圖 1 所示:用一个六馬力电动机作驅动,用一帶中空軸的傘形輪套于电动机轴头上作为联接,傘形輪有軸承 3512* 支承。軸承外有支架固定于齿輪箱(外壳)上,齿箱内系一对傘形齿輪(一为帶中空軸的傘形輪①;一为大傘形輪②,用 CKP-11型 溜于的減速机上的一对傘形代替),輪②固定于



大輔上, 此輔有二 6213* 軸承 支承, 軸承 有支架固定于齿箱上, 軸的右端有一螺絲孔, 孔內撑入一帶槽螺絲作为齿輪®的軸。左端安鏈輪®來帶劲被整⑤。齿輪®作傳动來引用, 其傳动系統如圖 2 所示。⑩是一中孔之卷筒, 套于齿輪®的軸上, 用一省子插入軸与卷筒的小孔內, 卷筒省子的作用与軸 固定, 得以旋轉。不然省子撥出, 卷筒即可在軸上自由轉动, 此时無須动力即能放繩或調整網絲繩的長度。鏈輪®借鏈子可帶劲鏈輪逐, 輪逐子于一大軸上, 大軸上另安有三个被整⑥(用旋拜因上的破碎整), 大軸由軸瓦固定于架子上, 架子与齿輪箱(外壳)用槽鋼鐸成一整件。架子底都有三組滾輪, 在工作时即前輪与中 開 輪 着

进

动

陳一

伊士

地,此时微盤能入媒 160 公厘。在移动时后輪与中間輪着地,此时微盤离开底板,成为移动平面。以一磁力开閉器,开动电动机,开閉器安于电动机的左侧。电动机开动后,由輪①一②一③一④,由輪④的軸帶动被盤⑤得以刨槽。由輪①一②一⑥一⑦一⑧一⑨一

机器尚存在很多缺点如:割盤不是整圓形內;在 工作时震动很大;在結構上各部件結合不严,潤滑不 好;媒塵太大(我們將采用洒水設备);移动不方便, 增加輔助时間等。希望各局矿对这种刨槽 机加以 研 究,提供改进的意見,以使它成为一台完善的刨槽 机,在机械化采煤的过程中起到更大的作用。

風动抽气管——一种測定含尘量的工具


林西矿办公室。

在岩石巷道中推行憂式擊岩或使用捕尘器以后, 工作而空气內的岩尘含量可以大大降低,但降低程度 是否达到國家要求,还必須对空气內的含尘量进行測 定。模据测定結果,可判断各种捕尘措施的效果,督 保捕尘工作的改进和开展。

目前一般进行测定所用的采尘样的工具是"38B型并指尘埃計",效能低,空气流量仅达2.83公升/分篇,采1立方公尺空气样费时很長且劳累,如取的尘样太少,称重量又不易准确。近来,我們根据風力采集坐样方法的原理,試制了一种風动抽气管,效果很新。实試証明,風压在6.9公斤/公分3时,抽气管内产生126耗汞的負压,抽气能力达45公升/分;如在抽气管增整有10耗汞阻力的集尘管时,抽气量达33公升/分。根据需要,可增加抽气管的数量,同时采1~3个尘样。总之;这种工具的优点是:經济,适用,效能高,容易制造。

抽气管棉造極簡單,只是在一段压風 鉄 管 中間裝一开关,管的一端插入真空抽气室,抽气室是一近似椭圆球体的金属制品,其一端与一喇叭口联接。抽气管是由抽气室的一侧插入。使用时(如附屬),扭柳开关,压豁空气自展原(3)流出,經減压閱(2),压力降低后,压豁空气自插入抽气室(1)內之管口噴

出,噴射力量在抽气管內引起負压后,空气即由积尘 管(5)吸入,經由橡皮管进入抽气室与压縮空气一起 由喇叭口排出。再扭轉开关,抽气工作即停止。必要 时可在减压阀后装一压力表[圖中(4)系流量計]。抽 气管的动力是压缩空气。



大學是煤矿生产中 的一项主要材料,虽然 目前大部分矿井的采掘 机械化程度不断提高, 侧火藥爆破采煤,仍佔 重要地位。同时, 火藥 不仅在工業 建 設 上 儒

火藥为什么年年超支

李世伯

29日的人的表演 《海水海绵》 块波。此外,由于翻 多裝火藥,給頂板管理 造成困难, 并增加了 破后發生的有害气体, 妨碍工人健康。根据 近檢查撫順龙鳳, 卷 台兩矿火藥 超支的情

> 有 画 作, 目t

摆

加

料

于自

Đ,

11

142

厂的

严重

費米

計不

113

样中

点不

要, 在国防上也是不可缺少的。因此, 合理使用与节 劉火藥有重大意义。但从几年来矿井 的火藥消耗上 看,情况是不能令人湍意的,絕大部分矿井火藥年年 超支。他們不仅大量浪費火藥,而且严重地降低煤炭

况, 認为火藥年年超支的根本原因有以下几方面。 計划管理方面

1.逐年火藥定額完成情况見下表:

1640- 美的的技·加格特·

THE AND IN TO RESTAULT

E. 81	年月	E	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	备胜
	計	뉑			60	94	104	137	131	148	颦位: 克/吨
龙坝	实	际	29	78	96	108	129	128	147	161	
	at	刨		110	105	102	117	129	125	128	
老虎台	失	际	14/4 16	106	109	136	132	131	118	143	la terror

从上表来看, 不論是計划或是实际, 火藥消耗是 **≨錢上昇的。首先、計划定額本身存在着問題:决定** 新划定额,只靠統計資料而不是根据場子具体条件經 **验**爆破試驗来决定的,因此計划定額往往因不切合实 **靠而起不到合理控制消耗的作用。**

- 2. 計件工資制推行以来,某些工作人員缺乏全面 爱成任务的观点, 單純为了赶循环, 得循环类, 采取 了多装火藥的办法, 把煤崩碎, 好装、好溜, 容易走 上循环。虽然有火蓼超支要扣循环类的規定, 但因扣 警部分的比重太小,不能起到控制火蒸消耗的作用。
- 3. 火藥在原媒成本中的比重小,而上級領导人員 **贝掌握总成本,从火藥消耗上看,虽是严重超支,但 飙总成本上看,則問題不大,因而忽視了对火藥消耗** 約合理控制,使消耗定額起不到应有的作用。他們对 筹破工作,長期不加过間,因此基層干部只覆产量不 **颤其他。如龙凰、老虎台兩矿,去年發生了兩三次放** 龜員挨打的事件。原因是某些采掘工人对放炮員执行 暴安規程有意見,特別是因为放炮員拒絕給不合規定 的炮眼装集和控制装集量。
- 4. 火藥审批制和限額領料制沒有严格执行。火藥 虽然超支,矿领导仍然加以批准, 火藥 庫也 只 好照 **爱**,因为影响了生产,供应部門是負不起責任的。

打眼放炮技术方面

1.打眼工技术水平太低,只憑經驗習慣与方便而

不按作業規程規定打限。例如作業規程規定打正 眼,实际打了拂眼,很不规整,眼距规定的是1.1-1.3公尺,实际只打0.8公尺,角度不对,深度地不 够。兩矿推广了深打眼的先进經驗,这个經驗本可以 使有效进度增加,火藥消耗及非生产时間減少。但在 推广深打眼中,实际炮眼深度普遍不够,炮眼角度也 有問題,以致裝藥量虽普遍增加,进度却未增加。

- 2. 炮泥質量不好(不緣砂), 炮眼堵得不滿,因而 降低了爆破效率,有时还打筒子,增加了火藥剂和 井严重威胁安全。
- 3. 正常允許炮眼与藥卷直徑之差,应該是3一经 置,使藥卷在近似于本身的体积中爆炸,保証火難 以最大压力發展。但現在有的矿井炮眼直徑与某制 徑相差太大, 降低了爆破效率, 浪費了火藥。
- 4.为了增加采掘进度和提高爆破效率,兩份制 有意識地多裝火藥,实际进度与效率却沒有增加機 高,因而浪費了火藥。阜新海州露天矿在剝离縣 时,为了保护电鏟不受損坏,增加了裝藥量,發飲 藥大量超支。

由于上述原因,目前在大寨消耗方面存在很大 費現象。我們認为只要能認實地按采掘設計佈置態 及裝藥,提高炮泥質量及注意堵塞,严格执行規程制 度,支持放炮員的正确意見,火藥超支局面是会態 扭转的。当内自己是严格无数目了至387



居最老虎

勺情

唯

五花

.1-

也不

河以

但在

的形物

因而

離

-45

大學權

學老道

9 书题

加和提

氣機能

致使火

很大問

價地製

規程制

会迅速

n.

关于煤質采样化驗工作

地質勘探总局副局長 孔 勳

煤實采样化驗对我們来說是一項新的工作。1956 年这項工作有了很大的發展:在采样工作方面,我們 有了17个專業采样队,开展了新区的采样工作,如在 西南、西北、华北等很多煤产地进行了广泛的采样工作,發現了一些可供煉焦用的煤产地。对每个勘探項 目也进行了相应的采样工作,使提出的地質报告書在 煤質轉多及工艺特性的确定上有了提高。在化驗工作 方面也克服了許多困难开展了工作,对确定新区煤种 特份及提交地質报告書均起到一定的作用。

是一种强制的企业和国际的

Called Sold of Albert Sold of the College of the Co

但是,我們在这項工作上还有不少缺点。如采样 計划安排的偏高偏大,准备工作作的不好,有些地区 會發生停工待料的現象。在編制 1956 年計划时,由 于简导思想上的片面性,單純从选煤厂的建設角度出 致,要求可选性资料在建立选煤厂15年前提出,佈置 了大量采大样的任务。今天看来,这种做法显然是不 够妥当的。我們知道,在未做詳、精查之前,沒有可 靠的儲量,單純依靠采几吨大样是不能做为設計洗选 厂的基础资料的。

在采样工程施工方面,由于缺乏設計和严格的审 批制度,施工前缺乏必要的調查研究,結果發生很多 严重問題,給国家造成很大浪費。如蜂蜂 孙 庄 采 样 井,由于对老審調查不清,結果施工达半年之久,浪 費約兩万余元;东北兴鉴馬圖于三个采样井,由于設 計不正确,曾多次遇到火成岩,所采样品 沒 有 代 表 性,約浪費达四万余元;华东新 汝队 在采 样井 施工 时,因沒有設計和技术人員指导,結果前后变动位置 11次,浪費三万余元。尤其严重的是,有的地区在采 样中不注意安全,曾造成人身事故。

朵样工作和地質工作脫节。有的地区由于朵样地 点不能及时确定,以致造成人員寫工;有的地区由于 采样地点佈置不当,結果所采煤样沒有代表性,不得不重新返工另做。 1956 年由于采样化驗赶不上, 致使 9 件地質报告推迟了提交时間。有些地区,采样工作質量很低,所采样品,混有很多杂質,影向了揮發份、灰份、結焦性等的測值,使煤質資料得不出正确的結論。

在化驗工作方面,突出的問題是管理不善,工作 質量不高;造成很多浪費。如东北一局化驗室,將元宝 山一百多个媒样,积压时間过長,因而样品变質失效 不能化驗;把馬圈子的煤样編号擔乱,不得不重新化 驗,旣就誤了时間又造成了浪費。还必須特別指出: 不爱护国家財产損坏仅器設备的現象相当严重。如东 北一局化驗室,12 台高溫爐坏了11 台,10 台天平坏 了 9 台,兩台气体分析器未會使用就搞坏了。西北局 化驗室將一架手搖計算机丢在拉圾堆里。像这样不爱 护国家財产的不良行为,应該迅速制止。

为了进一步作好媒質采样化驗工作,提出以下几 点意見:

- 一、沒有进行地質工作的地区,如無特殊的專門 要求,一般不进行單独的采样工作。对采大样(指可 洗性、鉄箱、半工業規模的低溫干體試驗样)的工作, 应根据地質勘探总局 1957 年 1 月 3 日頒發的"采取媒 層大样的几項原則"进行。这里再說明几点:
- 1.大样应在詳查或精查阶段采取,普查或概查地 区一般不采大样,但仍应按普查要求采取媒心媒样及 读器煤样。
- 2.在目前情况下,采大样可暂跟于冶金用的焦煤 地区;無烟煤及已初步确定为动力用煤的地区,一般 可不采大样。如果工業或設計部門有特殊要求,而且 采样的条件及比较好,也可以采取篩分或 篩分 浮 沉

样。不果大样的地区,应加强对媒心媒样及煤**層**媒样 的研究工作。

- 3. 在煤質已經詳細研究过的生产矿井附近的勘探 区,以及已勘探过或已开發井田的深部勘探区,应尽 量利用现成的煤質資料。如果根据正在勘探地区鐵心 化驗資料与毗鄰的已确定了煤質的地区的資料对比, 証实煤質变化不大时可不必再采取大样。
- 4. 多煤層地区,可在煤質相近的一組煤層中选取 一个有代表性的主要煤層采取大样。如各煤層沉积間 距很大,而且初步判定煤質差別較大时,可以分別采 取大样。
- 5.对于进行精查的焦煤地区,只有在采样工程十 分困难,投资浩大的情况下,才能允許用锇心煤样来 判定煤的技术工艺特性;有时亦可应用大口徑鐵孔朵 取鉄箱煤样。
- 二、采大样的程序和方法:
- 1.在进行采样工程前,必须根据勘探設計中所确 定的采样方案,結合具体地質情况,編制施工設計, 星請区局审核批准后方可施工。
- 2. 在施工前应尽可能查清小客情况, 对复 鉴 地区, 要用谈孔等勘探工程搞清报采煤層的層位及表土 下煤層露头部分的位置, 并作好在設备上、材料上、 人員上的各項准备工作, 才能开工。
 - 3.应尽量利用生产小客或恢复小客采取大样。
- 4. 朵大样的地点不应选擇在火成岩或断層可能影 向媒層变質的范圍內,尽量解开流沙、朵空区、大的 含水層及喀斯特溶洞等施工不利的地区。尽可能使朵 大样地点的主要媒質指标(VF、AC、Y、S)接近已知朵样 点媒質指标的平均值。必須在氧化帶以下来取大样。
 - 5. 尽量争取生产矿井方面或当地政府方面的支持

与帮助,利用小客采样时必須注意安全。

三、采样与化驗單位要加强联系,密切配合。

朵样單位要做好煤样的縮分、包裝及煤样說明書的填写等工作,要主動的向化驗單位介紹朵样地区的地質与煤層情况,应在送样时附送該区的鐵孔分橢 或采样点分佈圖,有代表性的綜合柱狀圖,鐵孔柱狀圖或采样点煤層素描圖,供化驗單位参考,以帮助化驗方面正确判定煤質情况,逐步提高化驗工作水平。化驗單位应根据双方协議的分析項目进行工作,及时將化驗成果和对煤質轉号的意見提交送样單位,并將化驗方法和对个別样品的怀疑問題,随时通知采样單位,以便采样部門能及时利用成果不断改进采样对法,提高采样工作水平。

四、加强化驗工作。

为了避免化驗过程中的錯誤,应推行單人單項關定的工作制度,实行原始記录校对和技术审查制度,以及外部質量檢查制度。外部檢查的数量暫定为总化驗量的2—5%,由总局綜合試驗室負責承担,今后各試驗室应定期按比例向总局試驗室送交檢查样品。

1957年的試驗工作,应以巩固和提高煤質和水質化驗工作为主,除蜂蜂、貴陽、烏魯木齐三个化量室,1957年暫不进行水質分析工作外,所有各試驗室及化驗室均应进行煤質及水質的分析工作。此外,在技术力量与設备可能的条件下,有重点地、积極數地發展煤岩鑑定、岩石和土壤分析試驗及泥漿試驗等工作。由于試驗机構建立較晚,我們的工作水平不高,工作經驗也缺乏,所以应該經常認質总結經驗,进行交流,以便提高我們的工作水平。

区

T

国来

化料

定功

新月

柑

变力

中翁

使力

(此文系孔副局長在1957年媒質栄祥化驗工作会 議上总結报告的摘要)

为什么不推广本單位的先进經驗-

109勘探队 1956 年的廣探質量很低,打丟打游 煤層很多,使工作受到很大損失。据說主要原因之 一是技术水平不高,在判層的时候犹豫不决,終于 把煤層打丟或打薄了。

但奇怪的是1956年上半年的圣圖先 进 鐵 探 小 組、六年零五个月沒有打丟打薄煤層的呂文清班, 不正出在 109 队嗎? 呂文清班控制煤層的經驗在六 年前就有了,但一直沒被重視,就速本队都沒有推 广,直到1957年第1期"煤炭工業"發表了这个歷 驗时,109队还有很多工人不知道: 呂文清杜絕打 丢打薄煤層的經驗究竟是什么?

我想,如果 109 队的领导能及时总結經驗,并 能对鐵机工人傳播經驗,那么 1956 年的質量 也不 会那样低劣了。希望 109 队的领导能够推广本队的 經驗,爭取出色地完成 1957 年任务。

(文 章)

怎样作好坑探采样設計工作

东北 110 勘探队 =

坑探采样是一种复杂的工程。利用坑探采取大量 拉氧化帶的煤样作可选性試驗,可以真实地反映地下 煤層的質量情况,因此坑探采样对每个新勘探区都是 一項不可缺少的工程。由于开鑿坑道的費用高,坑探 采样受煤層的多变性、断層及地下水的影响,因此如 果坑探采样設計时考虑不周。很容易造成失败和浪費 者金。几年来我們會从鷄西光义、双鴨等五个坑探工 程中接受了很大的數訓,从中也取得了一些經驗。下 面把几点不成熟的經驗提供給作坑探設計的同志們參 者。

*

-

MŁ.

村

軍

方

日瀬

為化

后各

如水

化驗

陰皇

,在

養非

试验

平不

验,

作会

權

計

1不

人的

旧有资料的收集

利用訪問、調查等方法可获得已停閉的旧磨过去 开發时的資料。同时可以考虑利用旧塞,因旧客虽然坑口奶锅充水,但积水时間如在10年以內,坑木在死水 中可能未腐爛,用少量排水費仍可恢复利用。在勘探 区如無旧客可利用,只有按各勘探阶段不同的要求, 另开新的采样坑道。坑道位置的选擇,我們認为应注 意以下兩点:

1.地势較高、表土較薄。这样可使采大样的位置 在地下水面以上,不致受地下水的侵襲而使掘进發生 困难;同时表土薄的地方煤層雲头清楚可靠,穿过氧 化帶的捆进工程也可以相对地減少。

2.構造簡單、煤層發定,避受遇見斯層及火成岩 侵入体。因此必須掌握充分的地表資料,最好能在預 定坑口附近沿走向用小井控制,以証实是否有較大的 斷層。例如 1956 年在双鴨四方 台 坑探时,由于对地 斷坑口附近了解不够,結果坑道开下去之后,遇見与 坑道平行的落差向下增大的扭轉斯層,被迫將坑道改 菱方向,無限延長,但在 133 公尺处又受断層阻撓, 不得不返回 122 公尺处朵大样。又如在溝里坑朵时, 中途遇見火成岩侵入煤層,幸好掘进 10 多公尺之后, 侵入体侵入北东方向的裂隙中,但对煤層仍有很大影

控制性手指個孔

教計坑口位置必須建立在可靠的地質資料基础

上,所以我們在估計的氧化帶界限外,打一控制手搖 鑽孔(最好打在过氧化帶不远的地方)。控制性手搖鎖 孔可提供如下資料:

1.可以取得煤样化驗資料,和探孔煤層进行对比,能推知氧化深度大致的界限,以便較准确地設計 坑道長度和制定材料計划等。

2.了解地下煤層的精确厚度和深度,使巷道开鑿 的目的明确。

3.如化驗結果 Y 值过低,則擴孔附近可能有断局 存在; 观察媒样的外表变質情况,可考虑附近有無侵 入岩体。如果媒質变化不正常应及时更改坑口位置。


4.由鐵孔可以測出地下水位, 并可推測地下水对 掘进工程的影响。根据取出煤样的狀态可以看出地下 水的大小, 如能作簡單的單孔抽水試驗, 則能較准确 地預計地下湧水量, 便于考虑排水設备的能力。

5. 根据鑽孔中所取特心,可以知道上部岩層風化 程度,煤層頂板有無隔水層。如頂板 为粗 砂岩含水 層,則可能滲水很大,頂板不稳定,在节理多的地方 可能發生湧水和冒頂。

坑道坡度和方向的确定


根据讀孔見媒養料,結合地形情况即可考虑坑道的坡度和方向。应該尽量地縮短掘进長度,降低坑探成本。煤層傾角在15-30°时,可以沿煤層掘进;急傾斜煤層应考虑順坑道开鑿伪傾斜。坑道坡度大,用人挑运土石費力,所以坑道坡度最好不超过30°。如地形平坦煤層傾角小于15°而煤層又較薄时,可自顶板开到距地面垂深20公尺左右处,遇煤層后再沿煤層捆进(如圖1)。煤層薄时采用挑頂掘进,但若頂板为良好的頁岩隔水層,則不应挑頂而应拉底。如煤層度大于兩公尺虽然煤層傾角是10-15°,也应順煤層往下升擊,因在煤層內掘进比在岩石內掘进效率要高兩倍,同时还可以出煤,比較經济。如果地形和煤層同方向傾斜,可考虑开擊反傾斜坑道,这樣個很短的距离即可达到采样地点(如圖2)。但应注意事先必須把氧化帶深度了解清楚,到煤后即应采取大棒。如

果沒遲过氧化帶,往下作时施工很麻烦。反傾斜方向 开的坑道頂板容易冒落,須特別注意安全。



有利地形的利用

如勘探区內地形复杂,則应充分利用有利地形。 治媒層傾斜方向如有深溝割切时,則应在溝側沿煤層 走向捌入(如圖 3),这样对运輸和排水都很便利(作成 1/100的坡度),成本也能降低一半以上。但在开平洞 以前应考虑到100公尺左右能否穿过氧化帶(一般在北 滿地区氧化帶垂深 25-60公尺),这可根据控制手搖 鐵孔的資料来确定。如勘探区內表土复蓋 很厚(煤層 籌头附近衰土皆在 20公尺左右),或者表土虽薄但有 流沙層存在时,坑探工程的施工是非常困难的,因此



只好利用密集的大孔徑淺讚,采取多量煤样。

如何考虑通風問題

無量主要决定于兩个因素: 1.井內外 空气压力差; 2.卷道通風阻力。第一个因素是和各季节井內外還度有关, 井內外溫度相差意大則空气压力差意大, 通風力强則風量多。一般在冬季井內外溫度 相差最大, 因此風量就多; 在夏季井內溫度反較井外为低, 压力差为負數, 当然就沒有風进去, 因此第一个因素是最主要的因素。

第二个因素是斯面愈小巷道轉弯愈多通風阻力就 大,風量就小。但一般坑道皆为直巷,因此这个因来[®] 影响是不大的。

根据以上道理,应尽量在秋季开始施工到冬季等取結束。同时巷道要保持愈直愈好,但不宜加大新面,以免增加掘进成本。如巷道短(不超过30公尺),可以在夏季施工。

水,

备用

全量

忙乱

車代

E 6

長,

贵力,

在傾

好),

段期。

常省

建康(


勒承

T.

如果沒有扇風机和通風工具,最好不要在夏季施工。例如:扁食河坑探就在夏季开始动工的,最初由于通風設备不全,會發生熏倒工人的現象。

假如在野外沒有电源,坑探工程在冬季又沒有完成,不能不延長到春天而造成通風困难时,我們过去的 方法是把放炮时間改在較冷夜里,这样也能完成任 多。如果風量仍不够用,可采用下列几种簡單方法;

1.在坑口上面装置一方形木筒(木 筒 越高越好, 但不能有漏縫),增加热空气柱的高度,这样就会起 到工厂大烟筒的作用,以增加風量。



3.在不得已的情况下,可在坑下工作面位置被高 ,的地点贴时設一火爐(如圖 5),最好使用無烟煤或者 木炭加热空气,可得到一定的風量。此法只有在無瓦 斯的煤層才适用;其次需工作面灃度較高。

4. 如果上述办法皆感到不方便,或者工程已进入 尾期,可利用夜晚较凉的时候工作,不用打限放鬼 (因炮烟不易排出),可完全用手鎬捆进,效果也比較 好(倾筒骨用此法,很成功)。

如何解決排水問題

 在有水泵有电源的情况下,如水量不大,使用 15千瓦离心式水泵即可;如果水大可使用30-50千瓦 的。如果沒有离心式水泵用往复式水泵亦可;但基础 生故障,因井下水中多泥砂,因此应使用较細飾孔淋水,消除泥砂,防止磨損唧筒活塞。同时最好在井下有备用水泵。扁食河坑探时因無备用水泵,結果水泵中涂發生故障坑道被地下水淹沒,造成停工一个多月。

h

完

的

任

.

把

M.

被高

或者

無瓦

进入

放炮

比較


使用

干瓦

「野野

此外,舗設小鉄帆,用特制水車盛水,用大型手 參車鼓出(大樓鶴亦可)。如沒有鉄帆,也可用小膠輪 車代替。坑道底板应挖导輪槽,以発車撞在壁上(如 图6)。

3.用九个唧筒也可以排水,每个唧筒能吸7公尺 長,工作面的积水可分成数段捣出(如圖7)。




运輸方式的选擇

在無动力的情况下只好用人力,但用人挑不但太 费力,坡度亦需限制在25°以下,同时据进速度太慢。 在倾斜坑道可利用下面的方法:

1.在急傾斜坑道兩端的适当地点安置导向網絲攤 (如屬 8),用人力把媒简悬空絞出(如果有小 滑輪 更 好)。一般可适用于40公尺以內距离,如太远可用兩 發揚。如导向穩安裝的好,撓度很小时,拉送媒簡非 常省力。此法适用于傾角 35—55°的媒層。

2.用手指大型轆轤(手稳率更好)自坑底往上絞小 煤率(如圖 9),亦可用膠胎小率,車輪要小一些,有 輸水,坑遺底板亦应挖导輪槽,最好有一人 跟 車 上 下。如有小鉄軌更好,上面的手絞車加上齿輪亦可改 成畜力絞車。

3.使用旧鐵机加大卷筒亦可代替絞車使用,但因 不能变速只好使用低速运轉。



打眼爆破方式

使用电气雷管爆破比较安全,如果在沒有瓦斯的 坑道內,可使用成本較低而爆破力最大的TUT炸莉或 黑莉。

爆破裝药方式,应尽量少打眼,打淺眼,这样非常省时間,如果爆破后工作而不平,可再用手鎮刨。如果須要挑頂,則把眼全部打在媒內,爆炸后使媒不致与岩石滲泥,待煤运出后再用鎬將頂挑掉。上部为很脆的砂質頁岩成頁岩时,容易冒落,亦可爆破后先挑去部分岩石,保証工作安全。裝約量应視孔之深淺而定,一般淺孔只裝兩个葯即够(150 瓦的),掏槽孔裝三个葯。在朵样时不能多裝葯,以発崩得太碎影响灰分的正确性。

循环作業一般炮眼打1公尺深,过去我們用兩个 人打眼,5个人挑运,三班38个人,效率比較高。

坑木規格确定

过去使用生产矿井所用的直径20多公分以上的支柱(它是用在几百公尺深的地下,支持很大的工作面或大断面巷道顶板压力的。),这是一种很大的浪费,因此我們可以采用直径14—15公分的支柱代替过去的租支柱,在木材成本费用方面可节省很多;且由于程便运输、安装、回柱都有好处,細支柱的通風阻力也小。

在实际工作中,最好采用较小的斯面捆进,模架長 度可縮小为1.5公尺,这样既安全又省錢。在坑口附

秋, 右, 周,

明 杂

很

郁

明朝

204

处员 料机 到 竟相

样, 由于

避

散計

查是

砂堤

內筆

植菊


祖家

酒不

TH

fiz

出版



近因有闹水侵蚀,可用較粗的支柱以保安全。一般在 坑内可用帘子遮住防止掉塊,并且也节省板皮。

关于坑探中的采样工作

我們以往會机械的按書本規定采样,刻槽25-25 公分;在下部每隔2公尺采一个样(不論煤層傾角大 小)。这样作在倾角小的煤層中有以下缺点:

1. 剥槽深叉宽,采的煤样太多,在狭小的工作面

W W AT A	第一个样	子距離 图	医深20公尺	重深20公用
煤脂倾角	头 (5	(凡)	以上	UF
10°以上	20	The R	10	6
10°-15°	20		8	5
15°-20°	15		6	4
20°-25°	10	ANTENNA DE	. 5	3
25°171	10	2014 A 23	3	2

上采下300多斤的煤料不易縮分,所以煤样失去代表 性。如此是是國際學學學一大學及於學生

2、煤样相距2公尺,氧化程度液有多大差别,一 連几个样子膠質層厚度少值相等,很容易製認为已过 氧化帶。

3. 耗費化驗費用多,样子多叉造成积压,对氧化 帶界型确定沒有帮助。

我們采用了比較适当的間隔采样(参看圖10和表 1)

一个"濶气"的会議

召开了一个有 140 多位代表参加的先 进生产者代表大会。人员虽不多,但 在5天之內却花了9473元錢。

据我所知, 在北京召开的全国煤 矿先进生产者代表会議,每人每天的 伙食补助费才 4 角;而这个一百多人 的会在物价較低的重庆, 5天就吃了 公家 1453 元、按此地一般标准算来, 相当 150 个人一个月伙食费的基和。 再脱,全国性的代表会也没用彩車接

去年年底,西南煤田地質勘探局 送;而我們的彩車仅汽油費就是300 元。至于看戏看电影就更關气了:川 戏、越剧、电影动概就是包埸。开会 有交际处的乐队,跳舞当然更得有乐 队。大会、小会总都摆上可口的茶 点、香烟。無怪乎杂支費竟达 2150 元 呢! 更排場的是, 为开5天的会專門 印制了漆布、精裝、養金字的笔記手 册,和熊丁花、字的掂瓷茶盅。这些 不仅簽約出席会議的先进生产者,就

对此内尔里巴里尼

15、自 2000年

連列席人員、大会服务人員也人手一 份。因此而花費的 713 元, 这难道不 是浪費嗎?

当有人提及会議有浪費的时候, 奇怪的是有的領导却說:"在这个問 盟上,我們有不同的看法"。

是的,我們有不同的看法,我們 認为大事大體的花錢不仅不合予中央 指示的"勤儉办企業"的方針,也更不 是先进生产者的本意。

1.005万万万,以上自己的高级和政策的发生

定当是予格的36%各种的图片。

。至于名言,是是自己的世界代表,有的关键来源。 一、土地,以大一直移移。这种是特殊的是"人"是是

。 《其实》是《其他的数字》是其他的是《其他的文字》。 《其实》是《其他的文字》是《其他的文字》。

兴隆煤田采样工作的經驗教訓

- 东北 102 勘探队-

兴隆煤田位于河北省兴隆县,煤田呈东西条带 张,煤的储量较大,共分四个層辈,平均厚在10公尺左 右,大部为供冶金用的煉焦煤。煤田火成 岩 侵 入 普 圈,煤質变化剧烈,因此煤質牌号复杂。为了进一步 明确兴隆煤田煤的可选性和煉焦性,于1954年开始了 采样工作。三年来我們在工作中出了很多差錯,造成 很大的浪費,其主要的原因是:

代賽

氧化

和表

杯

和央

E不

1.对采样工作的目的不明确:我們許多同志認为 并了操并采样就完事了,沒有考虑采出来的煤样是否 有代表性。例如火神庙二層第一个探井就是目的性不明确,盲目的在离饋孔(該孔見,媒深度是4.25公尺) 20公尺处佈置了一个小探井,結果探井在10.10公尺 处見煤就进行了采样。但因为未穿过氧化帶,不得不 將煤样全部作廢。又如,火神庙2号探井由于只考虑 到运输方便,而沒有考虑到是否超过氧化帶的問題, 並在半山腰打平巷,結果因为未超过氧化帶深度,又 轉向33号孔順煤層傾向權積捆进30.5公尺才开始采 样,造成10.6公尺的工程浪費。火神庙一号探井, 由于沒有考虑到河水的問題,竟把井口佈置在兩河之 加,結果洪水上漲,河水經常淹沒工作面,而影响巷 道捆进。

2.工作不翻致, 责任心不强:如馬圈子一号探井的 設計, 只憑着前面 9 号孔作为設計的資料, 并沒有檢 查營心(9 号孔是 1954 年打的, 当时將火成岩鑑定为 砂岩), 也沒有把周圍的鐵孔拿来参考(周圍鐵孔大多 数是有火成岩的), 就認为沒有火成岩, 实际在探井 內到处遇到火成岩。又如在馬圈子 4 号探井會把一个 植物化石, 鑑定为海生动物化石; 把荒神山居当作張 家庄曆, 以致使將及 50 公尺的工程作廢。

3.依靠革众發現和解决問題作的差:如馬圈子 4 号採井开工后,就有一个当地草众脱我們开的井口位 置不对,在巷道绷进过程中也有率众反映說我們打錯 了煤層,可是我們总以为:前面的55号孔;后面有我 們認为的海生动物化石及煤層底板張家庄層为根据, 出而沒有重視。直到捆进24公尺时才發現問題,虽發 現問題,可是处理不及时,一直打到42公尺才停下来。終于全部工程作廢,造成很大的浪費。

我們造成的很大浪費,不仅是上面这些原因,其 他如地質構造复杂、火成岩的侵入等,在客观上也产 生很多的困难。三年来我們由于經驗不足,走了許多 弯路,得到以下几点体会:

1. 探井設計必須建立在可靠的基础上: 正确的、 完整的探井設計,不仅能保証施工順利地 进行, 更 重要的是能預期达到采样的目的,而正确的 探井 設 計必須建立在可靠的地質資料基础上。在設計时,設 計人員必須深入現場了解地質資料、水文地質資料、 小窖的分佈等。在地質構造方面,要了解煤、岩層的 变化,断層火成岩的分佈范圍与火成岩的产肽,特別 要弄清谋屠嚣头,在構造复杂的区域内,必要时必須 用淺續等来控制雾头。在这方面我們要多收集有关探 井的地質資料,結合現場实际进行研究。这里必須提 出: 在过去打的闖孔若質量較差, 应进行岩心检查工 作以求資料可靠。在水文方面要測查与我們巷道捆进 有关的含水岩層的含水性質、水量的大小与来源,以 作好防水設备,特別要注意地表河水,絕对禁止把井 口佈置在受山水、河水威胁的地方。小窑对我們有利 的是可以从小窜中得到許多探井設計的資料,同时还 可以利用某些小窑采样,但是如果对小窑沒有调查清 **楚对我們探井工作是有損害的,故对小窑的調查工作** 很重要。調查的內容包括小窰的分佈,小窑的含水 性、含瓦斯情况,开發与封閉的情况及原因,小窑所 有的煤局等情况。根据所有的資料进行全面的分析研 究, 然后采用方案对比的方法选出一个合于要求的而 又安全又經济的方案,来作为我們的探井設計。

2.必須要作好施工前、施工中的地質工作: 施工中的地質工作是很重要的,因为地質的变化很复杂, 只有在施工前、施工中掌握地質与媒層的变化情况, 遇到問題及时解决,这样才能保証我們的探井工作順 利进行。我們过去对这方面的做得很不够,如馬圈子 3号探井,沒有充分研究有关地質資料就确定了开井 位置特作好了一切准备工作后,才發現有問題而不能 新工,这就是未做好施工前地質工作的教訓。又如馬 圖子1号探井,由于沒有作好施工中的地質工作,會 把煤層中的夾石当为煤層底板看待,以致造成了浪費。

3.加强保安和巷道管理工作,这是我們施工中的 一項權重要的工作。过去在一号探井就是由于通風不 当,管理不严,會發生了瓦斯爆炸。因此,我們必須 要加强通風工作,經常进行瓦斯檢查,加强对工人的 保安教育。

4. 探井設計原則: 1)代表性的問題, 从数量講必 領代表大多数的媒; 从煤的質量上講必須代表大多数 的区点。2)要根据国家的需要,例如国家要我們了 某一牌号的媒,如我們把探井佈置到其他 媒种上去 了,这样就沒有达到国家的要求。3)尽量避开破聯 及火成岩侵入的地方,特殊情况例外。例如馬圈子三 号探井一層的煤火成岩侵入很普遍,在20多个鑽孔中 除了 17 号、50号、9 号孔外,都为火成岩所侵入(9 号孔一層煤的頂底板也有火成岩),在这种情况下我 們就不能不把探井設計在9 号孔边。总之在每个探井 設計中必須充分考虑这些問題,使探井佈置达到最大 限度的合理。

蜡使

(背

粉.

器, 力概

#30

296.

被制

验如

金小

單宁

(公斤

RT

單宁酸碱性泥漿簡介

楊啟明

在松歌、易膨脹的岩層中蠻进时,如不采用失水量小的优質泥漿,就难以正常蠻进。現將一些勘探队 使用失水量小的單宁酸碱性泥漿的經驗,綜述如下。

單字酸碱性泥漿就是在一般的普通泥漿中,加入一定数量的單字酸碱剂所制成的化学泥漿。这种泥漿 失水量小,膠体性好。它的最大的优点是粘度随單字 酸碱剂的含量增多而减小,其失水性仍保持很小。同 时,这样的泥漿,在孔壁上所造成的泥皮也很薄而且 致密。泥漿性能見下表。

塚宁教献 初加入量	泥漿性能措标					
	粘度 (秒)	失 水 量 (<u>立方公分</u>) 30分鐘)	泥皮厚度 (公厘)	北重	應休率 (%)	
0	26	湿完	5	1.16	90	
0.5%	22	湿完		1.16	94	
1%	20	25	3-2	1.16	100	
1,5%	18	17	1	1.15	100	
2%	16	17	1	1.15	100	

註: 失水量是用直徑 120 公庫的过滤紙来測定的。

單宁酸碱性泥漿之所以有这些优点,主要是因为 單宁酸碱剂加入普通的泥漿后,單宁酸碱剂中的單宁 酸鈉鹽或其他活性分子,被吸附在泥漿中粘土微粒的表面处,从而增加了粘土微粒表面的活动性,即改善了粘土微粒的亲水性。因此粘土的潤湿性也得到了改善。所以在搅拌这类泥漿时,一般还可縮短搅拌泥浆的时間。另外,由于加入了單宁酸碱剂还扩大了粘土微粒的分散废,从而使泥漿的失水量,膠体性等性能得到了改善。因为物質分散废扩大,物質的总表面面积也就随之而增加,吸附作用也就愈好。

泥漿中粘土微粒表面积增大,就意味着泥漿中游 离水的減少。这是粘土微粒表面活性分子作用的結果, 牢牢地抓住水分子而形成豫定的水膜, 从而提高 了泥漿的稳定性, 也就是改善了泥漿的膠体性。同时 也因此而降低了泥漿的失水量。

單字酸碱剂的配制

單宁酸又名鞣酸,在自然界中單宁含于沒食子中。精制的單宁酸類色淺黃,粉末狀或成海棉狀,易 溶于水(100公分水約溶解250公分單宁)、酒精、甘油(1毫升甘油約溶解1公分單宁)。由于易溶于水, 所以是泥漿化學处理的好药剂之一。

在泥漿化學处理中,除采用精制的單宁酸粉直接 壓成單宁酸礦剂外,还可以采用五倍子、檢碗子、石 榴皮等富于含單宁質的物質的浸泡液,加入适当的 性動制得。

1. 采用精制單宁酸粉來配制單宁酸碱剂,根觀

場使用的壓驗,一般采用的配制比例是1:2:7或1:3:6 (前性數:單宁酸粉:水)。

了僧

上共

品格

173

孔中

1(9

下急

採排

景大

粒的

改善

了改

泥禁粘土

性能

西面

中游

勺輪

是高

司时

F

#

k,

N接

情

民观

型制时,將配制一份單宁酸碱剂所需要的單宁酸 粉, 苛性動和水粉量好,然后將所需要的 水 倒 入 容 書,并將已称好的單宁酸粉倒入盛有水的容器中,用 力機幹。特單宁全部溶解,再加入所需要的苛性鈉攒 徐30-60分館后靜置一边,約过 1 天后,即可使用。

至于加入泥禁中的数量,一般为泥浆容积的1.5一 2%。

2.采用五倍子、橡碗子等的浸泡液来配制單宁酸 触剂,根据现場使用的經驗,这类藥剂的配制方法大 數如下:

(1)用1份五倍子或橡碗子与5份水配制成浸泡 煮,在室週的情况下,五倍子或橡碗子捣碎后的颗粒 急小, 浸泡的时間就愈少。当浸泡液呈深綜紅色时, 衰示浸泡液已整达到飽和,这时可將浸泡液取出,用 置石酸納卵或其他鹽类如食鹽来流定。并接浸泡液中 單宁質的沉淀度(見註)来加入适量的苛性鈉,即可得 可修確剂或橡碟剂(統称單宁酸碳剂)。

(2)加碱处理。浸泡液經滴定后,可按下表加苛 性無來处理。

视泡液的沉淀度(30% 上	25% 以上	20% 以上	
在100公斤浸泡液中带性酶的需要量	五倍子	20	16	10
(全斤)	橡碗子	6	4	5

性: 沉淀度是用 5cc 五倍子或機筛子浸泡液置于 100cc 的量筒中,然后取出预先配好的濃度为 4% 的酒 石 酸 鑅 鉀 5cc間入量筒中,用玻璃棒搅拌,都放一边, 約 2—5 小时 5项某白色沉淀的容积,此即为所要求的沉淀度。

(3)倍碱剂或橡碱剂泥漿的制造。当倍碱剂或橡 碱剂配制好后,加入普通泥漿中即制成倍碱剂或橡碱 剂泥浆。倍碱剂的消耗量,在一般地層不太复杂的情 况下为泥浆容积的1-2%,橡碱剂为5%。

使用的效果

由于單宁酸碱剂能大大地降低泥漿的失水量和粘

度,从而有效地防止了孔壁坍塌掉塊、縮徑等所造成 的挤夾鎖具的事故。同时还提高了鎖进效率。

某队 210 孔在見水就膨脹的炭質買岩和鋁土買岩中鐵进时,約40公尺扫不到底,但使用單宁酸碱性泥漿后,解决了下鐵不到孔底的現象,并消灭了扫孔佔用的时間。某队 204 鑽孔采用單宁酸碱性泥漿,不仅防止了孔內坍塌掉塊可能引起的卡鎖或埋鑽事故,而且还保証煤心采取率达到了 85% 以上。

又如某队 1095 号斜孔(斜 75 度), 0—65 公尺大部分都是風化砂岩和松軟的煤層,且很破碎,岩心也很难提取上来,但由于使用了橡破剂泥漿,保証了該孔安全鐵进98公尺,終孔也沒有發生坍塌掉塊。还有某队 27 号斜孔(斜 75 度),打完 466 公尺,通过了很多松歌的頁岩和煤系地層,但从未發生过挤夾鐵具的事故。同时整个鐵孔,除下了13公尺的孔口管外,其它都沒有下套管。这些效果表明,使用單宁酸碱性泥漿,不仅保証了安全鐵进,而且給我們推广簡化徵孔構造,打下了一个良好的基础。

采用單宁酸碱性泥漿,不仅有上述效果,它对提高鐵进效率,也能起到良好的作用。鐵进效率在机械轉速、泥漿量和鐵进压力固定的情况下,鐵进效率是随泥漿粘度和比重的增加而降低。現場实际的續进情况証实了这一点。如某队一个鑽孔,原采用粘度为25一27秒的泥漿,鐵进效率很低;但采用粘度为17秒的單宁酸碱性泥漿后,在同样的岩石中鑽进,小时效率提高了5.8倍。

由于單宁酸碱剂能扩大粘土颗粒的分散度,增加 了粘土微粒表面的吸附能力,因而可以降低泥漿的失 水量。所以在不太稳定的岩層中打鑽时,采用單宁酸 碱性泥漿作为鑽进的冲洗液是有利于生产的。

由于泥浆經單宁酸碱剂处理后,能获得低粘度的 优質泥漿,从而促使鐵进效率有可能提高。

但是也应預料到, 当單宁酸碱剂降低了泥漿靜切 应力应有的指标时,可以預先在泥漿中加入适量的發 定剂或結構剂来处理, 然后再加單宁酸碱剂处理。

更正

1957 年第 5 期目录中"辐制地質报告的几点体会"的作者强志远,模为"大量利用 事料节省新铜材"的作者。特此更正。

找回丢失的器材

中南 125 勘探队

編者哲: 从125勘報队一个队一次就找同价值 3、4 千元 器材的事实中,可見丢失器材的情况是严重的。据了解在地 實勤振系統中这种现象是相当普遍的,如果各队都能超異作 好这项工作,整会找问更多的器材,这对增产节韵、降低成本具有重要的意义。

我队过去在财务、材料的提营管理工作上,極为 提乱,旧料回收和價料制度不健全,到处玉置器材。 增产节約运动开展以后,提高了思想認識,决定組織 人員,到过去工作过的农村,找回丢失的器材。 我們抽調干部組成了寻找材料工作組,到安樹 先与地方政府取得联系,得到地方政府同意后,贴 当地個导和工作組共同召开了基众大会,向农民兄弟 宣傳培产节約,爱护国家财产的道理,檢查了我以 去工作中的缺点,希望农民兄弟以国家主人翁的 度,將我們丢失的器材和用具交还我們。我們并與 收回材料的价值,适当給予交回者以獎励和表据。

通过这个方法,我們在寻找过程中,共找回約 几馬車的东西,初步估計可值 3 、4 千元。計有: 無 絲繩、膠皮管子、鉗子、扳子、鋼材、油桶、水桶、 床、提等等。其中大部分可立即使用,其他經小條 也可使用;有些較貴重的器材,还是目前国內不 級 到的。这个事实教育了干部,也教育了工人,使想 認識到必須迅速改善管理工作,健全制度,以防止 度發生丢失器材現象。

淮南新庄孜矿

孙宪标, 是个十多

年的抓进工, 他身

强力社,經常超額

完成任务。最近他却变得面色查白, 兩展深陷,而且有一个腿比从前艄了 好多。人們很自然地要提問:为什么 成了这样呢?

事情設生在1965年的11月。孙宪标正在岩石巷道里摆进,忽然一塊大行子砸在他的左腿上,外皮未被,骨头却受了伤。因为伤势社重、孙宪标在家养了三天。第四天,他到檢查科报工伤,办事员限制股:"没有伤嘛,怎么能报工伤!"孙聪明原因和拿出证明后,很仍然不耐烦地能:"区里证明不顶事,我看是工伤就粉报,不够就不能报。"接着又能:"你休息三天,算你赚工。要不服气,就到医院拿证到来!"

被理說,工伤証明是应該由檢查 料出的,可是他硬刁难孙宪标。孙及 办法,只好我超長和队長出头作証。 檢查料餘料長不但不信任 組 長,反 般:"你包庇他! 骨头伤了还能走路?"

工伤不验报, 歇班休 养 叉 算 職工。 孙宪标照条, 只好帶病下井。 打 頂眼, 他用好關支持着; 拿材料时, 只好一手拿,一手扶着煤帮走。 有一 次, 他在 20 多度料律中扛 鉄轨, 因

他們的責任心哪里去了,

健 言

为腿脚不灵便葬了一跤,那只伤腿又 脱臼了。当时,老孙疼的开浪俱下, 半天都爬不起来。

孙宪标实在受不了,就請假到医院治疗。矿山医院和洞山疗养院,治疗多天都不見效。疗养院便介紹他到九龙崎矿工总医院治疗。 被院用空气透视法致现他腿骨受伤, 医院說: 这 伤如果酸现就治,一个多月就可能治好,现在太迟了,只好介部到合肥医学院开刀。

这回檢查科徐科長及法拒絕,就 數衍說: "研究研究吧!"俗話 般: "不巧不成會"。徐科長正我不到借口 拒絕老孙时,忽然听到某个生产队長 脫:"孙宪标的圆是打球蜂的。"原来 老孙跟这位队長稅:"用 打气透视法 發現國骨受伤的。"这位 聪明的队長 竟把"打气"听成了"打球"。徐科長听 了队長这样稅,如获至宝,馬上就告 诉了工会主席,并 对 孙 稅:"華 众 反映你是打球牌的,为什么报工伤!" 老孙英明其妙。心想:别稅打球呀! 做述球稅都丧接往。这話可从哪来的 呢? 他再三解解, 还是白搭,老孙 想:还是我工会吗 它能解决問題。 定的

317

支层

的运

質料

24

排

라

21

Œ:

赐骨趣,工会也不給他作主。主席反 說:"領导說你是打球準伤的,你故 該承認,不相信上級,对你是不利 的。"老孙一再請求,主席才决定开 会研究,并斷有关人員出来作託。

庄严的大会开始了,刘院長、刘 大夫、矿工会江部長和孙所在区的林 長等人都到齐了。开始孙宪标介绍受 伤和治疗的歷过。接着主治大夫和林 長作証。这位徐科長,在証人面前仍 然固执己見,非要等孙到医学院开刀 檢查是新伤还是老伤后再行处理。

孙宪标数了很多周折,还不能享受工伤特遇,只好借钱去医院作手术。工会"限于制度"只借龄 50 元统 孙到合肥,因为医院没床位,在旅館等了八天。 这 50 元丧 等进医院就花光了。 没法又写信给工会劳保部,请求借钱,可是及淮理他。

不久以前,听說老孙算是因公前 伤了,而且补陵了工资。这次所以这种"顺利",据就是因为老孙拿回来就 是老伤的医院证明,再加上在合肥。 学院治病的矿党委會記給矿上写来了 一封信。

矿井建設

农村时

民兄弟

我从並設的基件與循环。

回約十有: 鋼水桶、

小修后不易买

连我們

坊止專

各种

P.

I.

版反

粒

利量开

NES.

授

MÅ.

7]

施工部門增产节約的途徑

基本建設总局

1956年,各施工單位在社会主义高潮的鼓舞下, 随过开展先进生产者运动,在增产节约方面取得了一 定的成績。但是根据"動儉建国、動儉办企業"的精神 未檢查,我們工作上的浪費情况还是严重的,必須發 數章众,找穿門,堵漏洞,杜絕浪費,以扭轉成本超 支局面。从目前媒发供应紧張情况来看,开展增产节 约运动以加快建井速度,保証建設中的矿井按期、按 實移交生产,也是十分必要的。

根据初步分析和計算,如果工程进度加快10%, 全年就可以节省間接費用 232.5 万元;如果节約建筑 材料8%,全年即可节約材料費 1,056 万元;进一步 改善安全質量狀况后,防止重大事故的發生,就可以 避免浪费,更多地节約。而1956年的施工情况表明, 我們各項工作中的潛在力量很大,进一步加快建井速 步,降低工程成本是完全可能的。

今年对增产节約的具体要求是:在提高效率、保 証實量、減少各种事故的基础上,降低成本 5 %。据 初步等慢的結果来看,超額完成这个指标是完全可能 的。我們認为,今年有以下六个主要的增产 节約途 每.

一、減少一切事故或不發生事故,并保証工程質量,就是很大的增产节約。今年的增产节約运动,必 類在保証質量、注意安全的思想指导下进行。因此各 單位在制訂增产节約計划或措施时,必須吸取1956年 不注意安全、質量所帶來的經驗數訓,要坚决反对为 了加快速度而不顧工程質量和施工安全,或为节約材 時而影响工程質量的偏向。关于改善安全、質量工作 的措施,总局在1957年工作網要中已作了明确指示, 都望大家認真加以實檢,通过增产节約运动,教育取 工注意安全質量工作,以改善質量差、事故多的狀 况。 二、在好、省的前提下,加快建井速度,縮短施工期限,也是增产节約的重要措施之一。如果一对年产60万吨的矿井能比計划提前一个月移交生产的話,除了提早出煤以外,还可节約管理費約3.6万元。按照国家計划,1957年內包施工單位应移交生产的矿井有19处,如果都能提前一个月投入生产,全局即可节約管理費約50万元。因此,我們应尽最大的努力作好这項工作。对加快建井速度,可以从以下几个方面考虑:

1.在井筒和巷道鑿砌方面:广泛推行行之有效的 先进經驗,如多循环作業,活动鑽头打眼,一大刷壁 座,聚水圈,对头揹板,分区分組对头砌圈,以及在 井筒中試行大直徑爆破等經驗。

2.在井巷含水岩層的特殊施工方面:加强水文鐵 探以掌握水文,預見情况,制定注集与防水以及其它 措施,減少塌邦、反工、淹井等事故的浪費与延誤工 期的现象。

三、大力节約材料,对降低工程遗价有重大意义。矿井建設中材料費一項佔工程总成本的70%左右,1956年虽然在材料管理和使用方面还存在一定程度的浪费现象,但1-11月的工程成本表明,材料费仍节約882.4万元,可見材料方面的节約舊力是很大的。因之还应进一步發动擊众,大力节約材料,特别是注重节約鋼材、木材和水泥。节約材料主要可从下列几方面着手:

1. 积極推广节約材料的先进経驗。除 糧 稅 推广 1956 年行之有效的先进経驗,如 大直 徑爆 碳、冷拉 鋼筋、对焊鋼筋、干硬性混凝土外,在节約鋼材方面,凡具备条件的單位,应积極推广鋼筋冷 机、对焊、点焊的先进經驗(这样做預計可以节約鋼筋 15~20%);在节約水泥方面,条件具备的單位,除充分利用粉煤灰、矿渣、買岩等地方材料試制無熟料水泥,代替低标号水泥使用外,应根据不同的工程情况,推行水泥中渗塑化剂、原漿构缝、一次抹面等先进經驗;在节約木材方面,应大力組織推广一次成巷的先进經驗,以減少巷道的貼时支架,节約木材。此外还应推行桁架支模、組合模板等先进經驗,充分利用竹材代替木材作脚手架板,用竹材作貼时建筑工程材料,利用葦箔、竹材、测笆代替顶砌和望板等。

2. 预动工人和工程技术干部,在施工中根据具体 情况,提合理化建議,修改設計,改进工艺方法,以 节約原材料。

3.采用代用材料,注意就地取材。鑑于1957年 若干主要材料——銅材、木材、水泥等,供应仍然聚 镊,因此可以在施工中注意采用代用材料和就地取材 (但应在保証質量和取得設計或甲方同意下进行)。例 如在产料石地区,可尽量用料石代替混凝土或木材支 架,并且尽量采用荒料石發礦;利用廢鋼絲繩代替鋼 筋作民用及輻利建筑的楼板、屋面板、笼板等;在貯 煤倉工程中,可以利用紅磚板代替鋼板或鉄屑水泥砂 類抹面;在不承重或不受压的工程中,以竹筋代替鋼 筋作預制板,以陶管代替鋼鉄管,以竹管代替鉄管等

采用代用材料和就地取材,不仅可以节省材料費 和运輸費,而且重要的是可以在供应困难的情况下, 保証施工工作的正常进行,保証完成任务。

4.努力改进材料供应和管理工作。根据1956年的經驗,在改进材料供应工作上,首先必須严格控制 采購材料資金,在各料上严打紧扣。对国家就管物套 的申請,应加强計划性,需要多少申請多少;对自行 采購的材料,应采取分期分批采購办法,以免因計划 变动,造成大量积压。同时要强調清理积压,充分利 用呆滯器材。其次,必須貫徹执行限額個料制度,严 格控制材制消耗定額,以減免使用上的浪費現象。对 于节余材料的選料工作,应尽量簡化手積。此外,要 注意提高材料采購。供应人員的积極性和責任感,主 动导皮質疑,保証供应材料的規格合适,以避免大材 小用。优材劣用。对于各級供应机構应适当案额,以 減少倉債及采購費用。 5.加强废料回收工作。發动琴众回收廢料是增产 节約的一个好办法。1956年阜新建筑工程处超微老 弱發工人回收了旧釘子旧鉄絲等,加以利用后,共前 材料費 100余万元;新汶工程处發动职工义务劳动, 华天时間即收回廢鋼鉄 13 吨之多。这些事实散明, 节約工作不仅要抓主要环节、抓重点,而且也要注意 小的方面,必須从大处着限小处着手。因此,各單 除在全年中开展一、二次零众性的废料回收工作外, 还应注意經常性的废料回收工作,建立消耗量較大均 材料包裝品回收制度等。对于回收废料有成積者,可 以給以表揚或适当的獎励,以鼓舞琴众的积極性。

中花

支・ブ

30% x

概接到

40的W

行政作

积極2

2, 1

的,]

員, 1

員,

管理

編制

-8

付。

按臘

工作

牢

四、改善劳动組織,广泛推行綜合工作队。模 1956年12月份劳动力普查結果分析,全国矿建工人 中直接工与辅助工比例为1:1.64,辅助工人数校1851 年定員标准高0.24工。为了精 簡施工 队伍,改绩 动組織以提高施工效率,各單位应貫徹定員标准,精 城輔助工人,同时广泛推行綜合工作 队。据 初步計 算,按定員配备后,可减少輔助工人 2,963 人,全样 可节省工资开支約 198 万元;推行綜合工作 队后, 直接工效率可提高 5%,全体工人效率提高 1.59%, 相对的节省其他費用。

由于精簡施工队伍的結果,加以今年施工任务不足,因而若干單位將有一定数量的窩工。为了解决备工問題,应根据总局 1957 年工作網要精神,分別果取积極承包部外工程、組織四班作業、組織 脫产輪訓,抽調人員支援生产或自营工程等办法,以提高工技术水平、准备担負將来新的施工任务。

五、加强輔助車間的管理工作,节減其他直接 費。模据 1956 年的工程成本分析,直接費方面的其 他直接費浪費很大,今年在增产节約运动中必須充分 注意这方面的节約。如調整現用的施工設备,充分 高設备利用率,減少机械使用費的支出;調整用电负 荷,节約用电,降低燃料及动力費用;做好机电散 的維护檢修工作,避免机电事故,以保証施工正常 行。

 少死錢、多办事的精神,严格控制非生产費用的开 支,大力压縮开支标准,要求各項費用开支降低 30%。 节的的措施可从以下几个主要方面来考虑:

地声

撒老

村市

13.

郷、

注章

單位

外,

大的

, 4

根書

LIA

1957

进势

步計全年

后,

196,

务不

決當

直接

的其

#4

分摊电负

授任

常进

基书

m.

ŧ,

月书

且模

‡,

1

1.合理地調整机構、精減多余人員。①按照今年 個接費用定額規定的定員标准,精減超編制的人員。一 般的扩建工程的工作量在 260 万元以上时,方可配备 行政管理人員 166 人。各單位对多余人員,应主动的 根框平衡处理。今年不能随意招聘一名行政 管理人 员。②在核定的定員标准范 團內,結 合任 务分 布情 况,合理的調整現有 机構,尽量 归併 重复 的、分散 的,以及不必要的机構。③对材料、福 利、保 衛 人 員,也应本特簡的原则根据 实际 需要,确 定編 制定 員,并严格加以控制。

2.建立分工負責制及預算开支制。对間接費用的 管理,來取有关部門分工負責的办法,并事先按季分月 編制預算,按照預算开支。凡不合节約原則的支出, 一概不得列入預算;沒有預算的支出,一般应拒絕支 付。各部門的职責与分工可以这样做:①干部部門: 按照今年定員标准,确定机構与人員總制,經常了解 工作量与管理人員平衡情况,及时处理多余人員;②

为数别。 发下 64 位

行政(总务)部門:負責掌握一切行政費用的收支情况,本旣照願职工褔利,又符合节約原則,适当制定褔利事業标准;③劳动工資部門:負責审核与控制輔助工資、工資附加費中屬于行政直接支付的劳动保險費用,掌握劳动保护及劳动力招募費;④财务部門:發揮綜合、平衡与監督的作用,会同計划部門根据承包工作量及节約率,拟定至年及按月分季的間接費指标,交各部門編制預算,經單位主管批准后执行。

3. 合理地控制費用支出。加强現有傢俱、备品、 用具以及劳动保护用品的管理,尽量利用旧有物品。 一般的單位今年不应新买或新做貴重傢俱。新建單位 所需物品亦应尽量由基本建設局內部进行平衡。小型 贴时設施,亦应全面作一安排,殘旧品应加以整修利 用,并应加速周轉,多用几次;在一般情况下,不要 購买或建筑新的。此外,还应尽量減少各类專業会 議,严格控制差族費、交通費、办公費等,以节省开 支。

总之,我們的增产节約的途徑很多,選力很大, 只要加强領导,充分發动葦众,就一定能够完成或超 額完成今年的降低成本任务和加快建井速废。

节 約 四 化

东北第一基本建設局建筑工程处

編者按: 这篇文章所介紹的,是在今年三月部召开的基本建設財务会議上交流的 經驗之一。我們認为这一經驗比較全面,不論在矿建、土建、安装,以及輔助車間、 科室等部門推行,都是有积極作用的。希望各有关單位参考这一經驗的精神与方法, 結合具体情况加以运用。

自1953年施工以来,我处所創造的节約价值是逐年增长的。去年,我們所节約的金額就达771千元, 這關完成了节約任务兩倍多,全年完成承包工作量 103.57%,劳动生产率提高19.79%,工程質量和安 全也有所改善。

我們願行节約、降低成本的工作是从改进經营管 ^理等的。在施工中,我們实行了节約四化的办法。

节约工作計划化

我处机械各工区、科室等單位,各自編制年、

1.从节約換底做起。年初,工程处和工区、科室 等單位首先模清工作量和工程实物量,作为确定降低 各項費用指标的依据。同时認真分析前年度的成本情况,总結經驗數訓,挖掘潛力。如材料科在本科自行 模底时,研究出利用旧模板制成定型模板 6 千平方公 尺等38項节約措施,即可节約 576 千元。劳动工资科 分析了1956年的劳动定额与設計定額的对比,計算水 暖工可节約20%,架子工可节約10~50%,混聚土工 可节約10~25%等;扩大計件面、合理的 組織 势 动 力,就可以挖出10~20%的劳动潜力,全年可节約基 本工費 144 千元。其他如技术科、計划科等科室,厂、 队、工区也都进行了节約模底。

2. 佈置节約指标。經过节約模底,找出节約預力 和不利因素,然后工程处进行綜合分析,定出指标下 达各單位,各單位再組織擊众进行充分程態与討論, 穩定各單位的节約措施計划方案。

3. 全面地額制节約措施計划。党委亲自領导,并 由工程师参加,組織了节約措施計划的編审委員会, 全面审查各工区、厂、队的,各科室主管業务的,單 位工程的,車間工程的,先进小組、青年突击队的, 服务性事業等的节約措施計划方案。最后彙总成为工 程处的节約措施計划。

节約工作制度化

仅仅有了节約措施計划,而沒有制度的保証,节 約是不可能实現的。我們建立与貫徹了以下六种主要 制度:

1. 实行內部經济核算制。这种制度可以加强各工 区、厂、队的区域管理負責制和經济核算制。为了便 于各單位独立經营, 我們实行了資金下放工区, 工区 在銀行独立戰戶,独立計算盈亏,持采取了預收資金 的还原保証制; 对于流动资金采取远区多搬, 近区少 續; 对于固定資产采取远搬近不搬; 对于材料采取內 部移般, 当地材料自脚; 对于辅助部門生产产品及供 应的劳务价格规定:运输队实行国营肿价轉帳制,机 械化队实行台班租賃制,制材厂实行預算价格轉帳 制;对間接費及采購的倉庫費則实行兩級(工程处和 工。区)負責制。这样就激發了各工区的积極性与责任 **总。如平安工区主任即亲自掌握节約工作,所有行政** 开支都要亲自审查,并在各种会議上貫徹經济核算思 想,使該工区从上至下形成精打細算人人注意节約的 黑气。又如永包水源井工程的工区实行了內部經济核 算制,不但扭轉了历年来成本超支的現象,而且还提 前一个月完成了工程任务。实行内部经济被算制的結 果,全处六个施工單位和五个輔助部門,除一个施工 單位成本超支外,其他均有不同程度的节約。此外各 工区还实行了班組經济核算制,对完成节約任务也起 了积极作用。

2.指标限额負責制。各科、室对主管業务的費用 指标限額負責,只准降低,不准超支。这是充分發揮 取能部門作用,加强监督的責任制度。这样做的效果

很好,例如計划科在加强計划管理的基础上,負責準核設計預算和編制施工預算。通过审查設計預算现了設計減項及用錯定額各一百多項;同时也發現一部分預算偏高。我們即將应該追加的,同甲方要了回来,將应該削減的,退給甲方。这样不但使衡量成本的預算比較正确,也改善了甲乙方关系。技术科負責貫徹苏联專家建議与推广先进經驗,組織与实現合理化建議,全年已执行專家建議 365 項,推广先进經驗126 項,組織实現合理化建議 993 件,共为国家等約580千元。材料科在确保材料供应的基础上,全年等約材料費100万余元,降低材料成本14.48%。工資科由于及时加强劳动力调配,避免离工,扩大計件面,提高劳动效率,因而計件面由上半年的76.5%提高到80%以上,出勤率也稳定在94%以上。

个多月

金融出

进一步

成立了

工的生

与国家

44.0

液

的。在

讲解验

来,以

約措施

板、鉄

小开口

国家官

了这些

任务。

着,在

千多万

約任分

微下法

标刻

余元

情况

發出

了月

节的

64

3.單位工程負責制。这是按單位工程施工員及技术人員建立的节約責任制,規定每个施工員及技术人員負责完成自己主管的單位工程的节約任务。具体是 告訴他們每个單位工程的預算价值及每月实际成本是 多少,讓他們明确知道預算的要求 及实 际的經营放果,促使他們在工程技术上及管理上关心經济效果,从而主动的研究与組織实現节約措施。这是动員工程技术人員积極投入节約工作的一个好方法。如李丰閣工程师改进了海州霸天北坡地下疏水巷道的預制安装 法,为国家节约470千元,便是一例。

4. 产品(車間主任)負責制,就是在輔助車間接該 車間生产的产品,或按車間为單位执行車間主任节約 負責制。这样就加强了車間主任的責任感,积極想办法 發动琴众做好节約工作。例如机械化队实行了机械用 賃制,接台班算成本,提高机械利用率;發揮机电工 人积極性,加强維护,減少維修費用以及減少台班使用 数量等,打破了历年来机械使用费超支的惯例。运输 队采取了"任务定額、檢修定日、耗油定量、輪胎定 里、成本定价"的五定管理的單車經济核等的措施, 超額完成任务18.5万公里,降低成本90千余元,节约 汽車消耗油量27吨。制材厂由于实行了经济核算制, 全年完成計划任务 135%, 每立方公尺制材成本由計 划的6.2元降低到4.1元,出材率提高了2.42%,节約了 87千余元。这充分武明了辅助車間节約的潜力很大, 对企業完成节約任务有直接影响,任何不重視輔助單 位的做法都是不对的。

5.全面完成任务獎励制。由4月份起,我們执行 了基本建設总局所規定的全面完成任务獎励制度,9

- 34 -

个多月共支出獎励工者120千余元,动用企業獎励基金費出一次性獎励39千元。在完成任务的基础上,并是一步改善了职工生活福利工作,如新建了俱乐部,成立了托兄所,調整了职工住宅,这样,就鼓舞了职工的生产热情,有的干部与工人說:这就是个人利益与国家利益的一致性。

常

理

萬

資理

E

,

技

1

UE:

是

放

,

相

温

納

进

組

L

開輸定

動

(,

iit

17

.

單

uff

9

节約工作華众化

沒有羣众的保証与监督是不可能实现 节 約 任 多的。在节约羣众化方面,我們采取了如下措施:

1.把节約措施定型化。就是在过去行之有效的先 进程验和方法中,找出能成为节約措施的把它固定下 来,以后在做同类型的工程时,就运用这些定型的节 约措施。如木工节約措施定型的是:定型模板、土模 板、铁桁架、門窗工厂化等;力工 节 約 措 施定型的 是:"三篮掛份、挖方填方、土方预驗收、自动行車、 小开口等等。

2.把股計定額單众化。通过小組班組核算員,把 国家到算定額按工种別交給工人自己掌握。工人掌握 了这些任务指标后,就能想办法降低指标,完成节約 任务。如平安工区瓦工王政宜小組,把 0.5 B 的保护 售,在保証質量与安全条件下,改为 0.25B, 节約一 千多元。

此外,我們在召开先进生产者獎励大会上,將节 約任务及节約措施提交大会討論与补充,作成決議買 被下去;同时以此响应了北京七个建筑工程公司的厂 标意美,給节約工作打下了稳固的黨众基础。 由于节約工作形成季众的自觉行动,节約的源泉 就日漸扩大,如各工区青年节約队全年节約黃金数千 兩,仅先进生产者汽車司机一人,全年就超額完成自 已提出节約黃金百兩的保証;又如机电工人刘汉傑等 集体創造了簡易水泵11台,不仅解决水源井施工的关 鍵問題,而且节約了国家投资。

节約工作經常化

采取領导与羣众相結合、檢查与帮助相結合、节約与中心工作相結合的办法,使节約工作經常化。領导首先处处代头注意节約,在各种有关会議上布置和檢查节約任务。同时还經常組織檢查組,深入工区、厂、队檢查节約任务的执行情况,發現問題,帮助解决。严重的問題就帶着一直到搞清楚为止。如檢查民用工区1至7月超支70千多元的問題,經过檢查發現了許多工程漏項和漏报工程量等現象。經过反复平衡审核后,不但沒超支,反而是节約了50千元,結果便工区領导放下了思想包袱,提高了实现节約的信心。檢查与帮助相結合的工作方法,克服了以往只檢查、不帮助,只找毛病、不解決問題的偏向,基層也感到滿意。

我們將各时期的中心工作与节約任 多結 合起 来做,如在开展先进生产者运动、推广先进經驗、提合理化建議时,都紧紧地關繞着实现节約任务来进行。这样就使节約工作不但不和中心工作相矛盾,而且还充实了中心工作的內容。(張水萍整理)

THE PARTY OF THE P

THE REST OF STREET, AND THE PARTY OF STREET, A

工程成本从超支到不超支

新邱建井工程处办公室

新邱建井工程处1956年1—8月成本超支了97万余元,而且超支款是逐月上升的。为了迅速扭轉这种情况,9月下旬工程处在党委的統一領导下,广泛地發為W工开展了厉行节約、反对浪費运动,逐漸扭轉了月月趨支的局面,第四季全季放本净低約18.6%,节約了153千元,較原訂計划超額18%。10—12月每月撤超額完成施工任务,扭轉了过去月月完不成施工任务的狀况。此外,通过运动还摸清了过去成本超支

的原因,取得了一些有益的經驗教訓。我們是怎样开展增产节約运动的呢?

一、我們首先从深入下去,摸清情况,抓住当前 障碍降低成本的薄弱环节,發动草众制訂节約計划入 手。开始时有些同志对扭轉成本超支局面是缺乏信心 和决心的,有的說: "現在时过九月,一些值錢的活 都快干完了才搞节約,簡直是鬧着玩!"一些斜、段 長还說: "現在米已成饭,要想挽回超支局面是难如 登天,只有等着写檢討吧"。因此,当时摆在個导上 的首要任务就是如何端正干部認識,消除这些消極因 素,發动全体职工挖捆潛力,制訂出切实可行的节約 措施計划。

在党委書記,工程处長亲自領导,以及基本建設 局成本檢查組的具体帮助下, 工程处成立了节約專取 机構,在节約委員会之下設节約办公室、成本檢查 組、設备清查組、分別从劳动工资、机械使用管理、 材料管理、施工管理等四个方面进行仔細檢查。同时 觉委書記、处長又亲自主持召开科長、段長、支部書 記及有关技术人員等参加的成本分析会議,檢查过去 成本管理及各方面工作中的缺点和問題。接着党委根 据各方面的檢查分析以及仔細算模的材料,全面地研 究过去超支的原因和第四季胺的节約潛力。最后由处 長向全体职工进行动員报告,分析丼批判过去領导思 想上只注意进度不注意节約,技术领导薄弱,以及施 工管理太差等缺点所造成的成本超支現象,并提出节 約方向和潛力,使职工明确認識到节約的潛力所在, 和降低成本的可能性。在这个思想基础上,进一步發 动职工深控制技节約潛力,制盯节約計划。各單位都 按不同的具体情况,分别提出了不同的挖掘着力的途 徑,例如机关科室从徹底审查工程預算、压縮行政管 理費支出和健全管理制度入手制訂告約計划; 辅助部 門从回收利用發旧料、找規格代用,节約鋼材方面入 手:矿建部門从改善工程規格質量,节約水泥及改善 劳动組織,提高效率入手。节約措施計划訂出后,小 組、工段、科室層層討論,加以补充修改。这样就發 揮了羣众的智慧,在一周內提出的措施就有105項, 合理化建議有25項,其中有九条重大的合理化建議 經采納实现后即为国家节約53千多元。最后,我們 们出了一个圣处的节約130千元的措施計划。而且計 划已被超額地完成了。

二、积極為員內部資源, 节約原材料。这是我們 在运动中作得較突出、收效也較显著的一項工作。原 材料的浪費是过去一个普遍而严重的問題。我們是从 以下三个方面来进行改进的:

1.大力組織設料回收, 合理利用残旧料, 节約好村料。我們采取了"边回收, 边清查, 边研究, 边利用"的方法。具件做法是: ①發动擊众自己 回收 和組織專業回收小組回收, 如机电部門回收的 股料 有 45 吨。②开展不侧原材料工作日竞赛, 如机电工段有错工组等七个小组全季实现了 52 个不值原 材料 工作日,

利用殘旧料达 13 吨之多。 ③坚持执行非工程用料 發新品,組織技术人員下車間帮助工人研究利後, ⑥ 利用三类工程施工之便,互相交換廢料利用,例则 工組缺 20² 工字鋼和 20² 槽鋼,即主动与土建部服 系,將他們回收廢料中的廢鋼換來利用,既解决了工程需要又节約了新品。 經过以上一系列的工作以后,节約了很多材料, 如机电部門 利廢的鋼材約 26%; 矿建部門利用旧坑木、板材作碳胎、 水沸盖板, 强 段利用秫秸代板材作風門等等, 共节約了原木 123 立 方公尺。

門都

正常

划定

特久

重要

划統

施工

細交

么办

环

章,

要原

們說

料料

IN

版上

在战

出書

开始

模心

쉞

糊

部

2. 發动技术人員找規格代用。除組織技术人服 入車間,帮助工人解决如何合理利用廢料外,还制 組織了技术人員按單位工程审核、研究規格代用、改 进施工方法,結果在排泥管路、消火洒水管路、矿 来水道等工程上,共节約了43 千元。

三、健全管理制度,改进經营管理。过去由代 理制度不健全和某些制度执行得不好,造成了許夠 失。例如由于驗收制度执行不好,會使1-8月份 建工程漏驗掘进 2352 立方公尺、發碳 860 立方公尺 以致向甲方少結算11千余元,造成成本虚超; 計 設备器村管理制度不健全,曾丢失电纜1400公尺, 風鎬、風鐵 24 台。柳往这些满弱环节,我們就建立 与健全了工程驗收、原始記录、預算管理制度,實 备、工具的管理、定期回收等制度, 收到良好效果。如 机电部鬥建立了临时工程拆除事人回收、定期回倾 度,机械設备三檢制(日檢、勿檢、月檢),并按約 机械設兼职保管員, 在四季度中就基本上消灭了 材、工具丢失現象。由于各施工小組实行了內部核準 本票制、班組核算制以后,加强了核算思想,各项 和車間已形成了"不給本票、不予施工"互相制約的機 算風气。

积極审查工程預算,合理解決預算偏低偏高問題。为了徹底弄消成本超支的原因,真实反映經數果,在局工作組的帮助下組織力量徹底地审查了工程預算,發現了过去由于我們不重視預算管理,預算計算多問題。通过這大檢查,一方面解決了由于預點類個低、單份錯誤、與算漏項以及工程量漏結等問58条,并同甲力結回差數 810 千元,佔 1—8 月超过款的 89.2%,这样就卸下了超支包袱,鼓舞了职工等取降低成本的信心。另一方面也揭露了我們企雜查的落后因素,以事实數別了我們干部不重視預算。

生很多浪费现象的后果。根据这一数訓,有关案务部門都分别采取了改进措施,便经营管理工作有所改进。

ARI

H. 0

Mon

SPIR

ITS

以后,

神;

通風

123 立

気量)

E特别

A. &

FR

白于普 午多模 号份矿 公尺。

由于公尺,

, R

可收制

台語台

了看

B核算

工段

的模

高間

糖度

工程

算有

源定

問題

超支

聚工

雅

(算管

發症

四、把开展节約运动与改善施工秩序、保配均衡完成施工任务密切結合起来。事实证明,如果不建立正常的施工秩序,不能均衡完成任务,工人达不到計划定额,就会直接挫伤职工对场行节約的积極性,产生罪能追求进度的傾向,这样节約工作就無法巩固与特久。因此,开展节約运动与完成任务密切结合是很重要的。这里我們的作法是:①把节約計划与施工計划被一起来,在每月緩制节約計划时必須同时編制各施工小艇的增产計划,并采取相应的措施,向工人群級交底,使工人知道本月节約多少,增产多少,用什么办法去完成。②通过其做事家建議,推广小班循环,能全小班交接制度,各部門訂定联系合同等措施,保证正常施工。②改善劳动組織,扩大計件,提

据工作面具体情况調整劳动力; 根据各掌子情况采取 各种不同計件方式实行至面計件,如捆进分成卷計件, 發酸与捆进單独計件,發酸工程实行綜合計件 (分段标定包干),运输实行小組計件等形式。采取这些措施的結果,保証了正規循环作業,劳动效率較前提高,如正35水平303掌子11月份循环达到152个,循环率93%,每工效率达到国家定額的180%; 第四季酸酸的平均效率比三季度提高了25%。

虽然我們在运动中取得了上述成績,但存在的缺点仍然很多,主要的是抓的不全面、不細致,还帶有一定程度的突击性;某些节約制度特別是班組核算制度推的多而巩固的少;在部分干部中也还存在着严重的"只顧施工、不管核算"的片面做法。这些缺点,都有待于我們今年在开展全面增产节約运动中迅速加以料正。

怎样开展节約工作

~~~~双鴨山选煤厂工程处~~~~

去年,我們降低了工程成本。取得这点成績的主要原因,是由于我們大力开展了节約工作。首先,我們放立了节約办公室,在工程处長的個导下,与財务科共同負責有关开展节約的具体工作,并监督檢查各單位完成节約任务的情况。其次,規定各所屬單位分工包干負责完成上繳节約任务,各單位個导为保証完成上繳节約任务的责任者,并直接对工程处長負責。在这样的組織個导下,我們做了如下的工作:

# 一、編制节約計划

下,成立节約計划編制小組,以上級下达的节約指标 作依据,由單位領导干部、施工技术人員与主要管理 干部共同参加編制。核心組的組員亦同时深入各單位 协助工作。在确定具体的节約措施时,还广泛地吸收 了本單位职工的意見。为了作到施工与編制計划兩不 誤,我們采取了半天照顧生产、半天集中力量編制节 約計划的办法。

各單位的节約措施提出后,又由处長召集有关工程师及技术、計划、供应、劳动、财务等科的科長,分別予以审查,直到各單位的节約措施全部通过后,再由核心組彙总定案,作为全工程处全年的节約計划。

2.編制月份施工作業計划中的节約措施計划。每 月編制一次。当月作業計划定案后,由处計划科和財 多科負責共同研究后下达节約指标;成本人員深入現 場,协助工区主任、厂、队長和部門的領导,具体地 組織工段長,業务組長和單位工程施工員根据当月任 多情况,編出月节約計划的初步方案,交小組工人在 討論月作業計划的同时进行討論,然后定案。 3. 穩制單位工程或分部分項工程的施工組織設計中的节約措施計划。这个計划由技术部門負責編制。 过去,在編制施工組織設計时,多偏重于进度,很少 从多方面进行經济方案对比,做到旣能保証工程进度 和質量,又能实现节約。因此,按施工組織設計施 工,往往不能完成节約任务,甚至还会造成浪費。 1956年,我們就特別强調技术部門在編制施工組織 設計的同时,必須編出施工节約技术組織措施計划, 并以之作为施工組織設計的一个重要組成部分。从一 年来执行的結果看,效果是好的。每当技术人員在决 定施工方法,雖到进度和質量与节約發生矛盾时,即 自劲組織起來討論,查参考材料,或找成本人員帮助 算細帳,以寻找在实现节約的基础上,保証質量、完 成任多的办法。由于节約措施計划能在开工前提出, 也克服了过去开工很久,节約方向还不明确的缺点。

在上述三种节約計划中,年的节約計划可以明确 年度实际可能完成的节約任务,指出企業节約潛力的 基本环节。年节約計划原是应在第一季度額制好的, 但由于我們最初对这項工作重視不够,以致到第三季 渡末才編制,因而年节約計划也仅只在第四季度才起 到作用。月的节約計划是圍繞著年計划,进一步發动 羣众,找出切台实际施工条件的节約措施,保証完成 年的节約計划的。單位工程或分部分項工程的节約計 划則是用以堵塞漏洞,避免浪費的。根据 1956 年实 號的体会,我們認为这三种节約計划是应該同时具备 的。

### 二、貨份执行节約計划

我們采取了以下几种办法来貫徹节約計划:

1. 通过会議貫徹。节約計划編好后,首先由工程 处長在扩大处务会議(由工程師、工区主任、厂队長、 科長等有关人員参加)上布置节約任务,并在会議 上加以討論研究,然后按工区、厂、队、部門等再分 铜召开职工大会进行貫徹。各單位在总結月作業計划 和工作計划完成情况的同时,檢查月节約計划完成情 况;在佈置月作業計划和工作計划的同时也向职工交 代月节約任务,使职工們对总的情况做到心里有数。

#### 2.建立节約手册和台帳

(1)工長节約手册。月节約計划定案后,工長即

是一个一种工作的中国。2000年1月1日,1年1日的中央1000年1月1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,11日的中年,11日的中央1000年1日,11日的中央1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,1000年1日,

將本月节約任务登入节約手册計划 欄內 (將底稿效 多科彙总),將节約完成情况計入节約实現欄內; 另 外还將随时發生的节約或損失浪費,分別計入計學 实現节約或已經造成的損失浪費兩欄內。节約情況由 工長按旬、按月向工区主任彙根,主任向处長臺灣。

37.50

375

株道

方法

井巷

井等

是符

井鎬

整社

破碎

和几

的数

較为

模斜

京西

叉叠

M;

相反

不平

HA

大出

可能

数計

(2)小組及車間节約手冊。在主要工种、广队的車間,以及主要科室的業务組里都設立一本节約手冊,一边記載节約,一边記載浪費。由工种小組長、業务組長,或指定專人負責及时記載;并按旬按所單位負責人彙报节約情况。

(3)节約台帳。由工区主任、厂、队長以及制 負責人按月根据工長、組長、車間主任的彙报进稅 載。例如供应部門的节約台帳是按各个業多組分別 記載月份的計划节約金額与实际节約額,并按月累計 进行登記的;各工区則按工段、單位、工程別进行 記。对于計划完成和完不成的原因,由各單位召开 查彙报会議整理出書面資料报到节約办公室。工区主 任、厂、队長,以及部門負責人并需按月向处長彙报 本單位节約情况。

3. 按月召开檢查彙报会議。会議由工程处長新 主持召开,由了程师、工区主任、厂、队長、科長、 成本員参加,并邀請党、工、团領导参加。在开会前 三、五天,由财务科、节約办公室針对当月节約7作 中存在的問題与薄弱环节,拟出檢查彙报提綱致給 單位領导充分准备。与此同时成本人員則根据平日常 握的情况,选择重点單位,并結合提綱要求深入下去 作一次摸底,然后向处長量报,使处長做到会前心中 有数,各單位也能实事求是地量报情况,并能在会議 上互相交流經驗,取長补短。同时处的領导經常在会 議上强調对节約工作的重視与决心,对加强各單位負 責人实現节約計划的責任感也有很大作用。例如假 科开展了廣料翻身运动;联合工区主任主动争取党支 部的领导,以及工会、青年团的配合,并邀請財务 的成本人員共同組成工作組、深入各工段督促并帮助 工長編好节約計划;运輸队建立了按汽車台班节約代 油的核算台帳;机能厂建立了車間与小組的节約手 册,并广泛地<mark>發动工人利用臉料、搜集麼料等,都是</mark> 通过檢查彙报会體的推动后,积極行动起来的。

為所。世歷 於江 申於於西水大號主合於 300%

· 自由的原理的,可以每个不知识合作的可以是

信取 经集份的条件管理条件各种信用的任何证例

# 減少井巷掘进断面积开鑿过大的問題

----王 傳 久=

积开整过大的现象, 是并恭工程实现

节韵,降低成本的重要措施之一。本

文作者对此作了若干分析、并提供了

一些防止掘货断面开垦过大的办法。

希望大家重視这一問題并加以研究。

**握者按**: 斜正并卷掘选斯面

我国建井的实际経驗說明:在使用爆破方法开鑿的井巷,無論井筒或巷道、它的断面积常常是大于設計輸收。只有在稳定的粘土層中不用爆破方法施工;在冲积層中用 冻 結 法 施工;以及在松軟岩層中用風鎬掘进的井巷,才有可能使掘进断面符合設計輸業。例如开業唐家庄風井和林西風井井橋是在冻結之后用風鎬掘进,

輔

1

1.

常

手

E.

TE

H

推集

行音

开枪

主义

使提

亲自

Ę,

会前

工作

給各

日常

大

心中

会議

在会

位負

供应

党支

多科

帮助

的代

約手

都是

###简是在冻結之后用風鎬掘进, 其掘进的断面积 是符合設計輪解的。

根据资料总结,我国的暨井井德掘进一般約大于 井筒設計周边10-40公分,巷道掘进約大于設計周边 15-50公分。参考国外资料的記載,巷道掘进斯面开 整过大的尺寸,在苏联約为10-20公分,在美国約为 15-73公分。

影响井巷斯面开鑿过大的主要因素約有下列各点:

1.岩石的性質及其結構: 当井筒或巷道通过風化 破碎的岩層及节理發达的岩層,特別是松散的礫石層 和具有平行六面体节理的岩層时,往往超过設計断面 的数值达到最大(一般以坚硬的石灰岩和砂岩的节理 較为發达,較軟的頁岩节理多不發达),此外,在急 倾斜岩層中又比在緩傾斜岩層中易使掘进断面过大。 京西大台豎井通过的岩層情况(傾角80-87°,节理 又發达)就証实了上述說法。在断層及折曲剧烈地帶 想達,常聽成意外的坍塌,而使开鑿的断面积难以控 制;驅背網軸捆进的巷道,也会發生大量塊石冒落, 相反的沿向網捆进时,却提供了較有利的条件。

2. 帮眼的佈置与裝約量:如打眼之前工作面凸凹不平,并簡外圈炮眼(或卷道頂、帮眼)紧靠周边佈置, 且向外倾斜角太大的;采用2公尺以上的深炮眼,或 裝約量不經过計算,裝填达炮眼深度三分之二的,以 及是常發生聯炮現象的工作面,爆破后断面积往往会 大出很多。反之,如能掌握上述因素,捌进断面积就 可能接近設計輪處。

3.据进工人技术操作方法的熟練程度;虽然爆破 散計正确了,但是为施工工人是缺乏施工經驗的,对 炮眼的間距、角度、深度及裝約量等都不能很好掌握,也就容易开鑿过大;而有經驗的工人由于技术操作的熟練,就能够适当的減少井巷开鑿过大的尺寸。例如撫順老虎台矿改建时,巷道捆进多系技术熟練的捆进工,能將砌礎的巷道頂板开鑿得路成三心拱形,基本上接近設計衡面。

4.施工方法: 井巷施工方法, 对断面积增大的数值有显著的影响。如采用随搁随砌的一次成巷的施工方法, 比采用多次成巷的方法井巷断面增大的可能性小得多。特别是在节理發达并含有大量地下水的岩層內,或有此頂板的煤層內掘进时,使掘进工作面超前砌礦工作面 100 公尺以上的單行作業的施工方法, 要切实加以反对。因为經驗証明, 凡是要求砌礦的巷道而長期不砌礦, 則在节理發达的地方, 巷道頂帮即行松弛, 当撤出临时支架时, 很容易造成冒顶和片帮的事故, 增大了断面积, 例如山家林豎井的井底繞道和水泵房及大台豎井的运输大巷, 在1956年都有过这种冒頂的教訓。这种增大井巷断面的現象, 虽然不是由于捆进当时的某些因案所造成, 但是从整个井巷工程施工来說, 为了減少井巷断面积的增大, 也是必須提出的。

捆进断面积开鑿过大的缺点,主要是增加井巷的砌礁成本。由于捆进断面的增加,砌藏的面积也要增大,壁后光填就需要消耗大量材料。以开鑿一对淨直径6公尺、荒直徑7公尺、深度200公尺的豎井为例,如果井筒周边平均开鑿过大20公分,按目前的成本計算,就需要国家增加投養10万元。此外,由于增加了矸石的运输量及工作的繁重程度,从而也增加了不安全的因素,延缓了建設速度。1956年有些新建矿井的成本加大,捆进断面积开鑿过大是原因之一。

(混凝土)。虽然这一指标与目前实际增加的 充填。量 (25-30%)相整侵远,不够现实,但作为建井人員努力的方向去理解,还是必要的。因此在建井方面向着 減少井巷捆进斯面积开鑿过大的方向努力,将成为"勤 儉办企業",增产节約,降低成本的重要措施之一。 怎样減少井巷捆进斯面积开鑿过大。我个人提出下列 几点意見,供从事于建井工作的同志們参考。

1. 級制爆破設計和循环圖表时,要根据岩石性質 和地質变化随时修改,使炮限佈置符合当时 具 体 条 件。在緩制爆破設計和循环圖表时必須吸 取 工 人 意 見,然后貫徹执行,使其真正起到指导施工的作用, 堅決糾正施工工人單憑經驗,任意打眼的作法。

2.工作面帮限的佈置,試按距設計衡面周边10公分考虑,在軟質岩層边限要距周边稍远一些(25-20公分),并簡外圈限(巷道帮、頂限)的方向,最好与工作面呈垂直(87-90°),各边限被此的距离不应太大。在/大于4的岩層,边眼間距超过70公分时,爆破后周边很不整齐。采用直徑32公區的药包时,炮眼的个数,根据岩石硬度及断面大小的不同,在井筒为1.6-20个/平方公尺,边眼約占全部炮眼的40-50%;在岩石巷道为2.4-3.0个/平方公尺,頂帮眼約佔全部炮眼的32-36%。采用直徑45公厘的药包时,每平方公尺的炮眼数目应較用直徑32公區药包的限数約減少25-30%。

炮腿改用大直徑以后,边限的数量、間距和角度,对于掘进斯面积开鑿过大的影响更大。目前我国使用大直徑爆破的縫驗还不丰富,根据大同四老溝、京西大台、阜新新邱、德尚大陆二斜、峰峰东大井、包头長汗溝、开藥林西五号、淮南李對孜等矿井試驗的情况,可以看出:虽然大直徑爆破的优点很多,但如边眼的間距过大、角度不适当,則爆破后所形成的井巷周边凸凹不齐,不是須做很多的修刷工作,就是超过設計輪單很大。考虑到上途情况,如果采用中間打大直徑炮眼,帮边打小直徑炮眼,既能利用大直徑爆破的优越性,又能使拥进断面积接近設計輪廓。虽然这样做在施工管理上較为复杂,但从經济效果来看,肯定是合算的。对于缺乏施工經驗的新工人,如能采用打眼样板和量角器是比较适当的。

3. 采用浅顺爆破。 經驗証明: 打課废为1.4-1.6 公尺的淺顺, 容易掌握, 夾矸子的机会少, 炮眼利用 系數高, 斯爾积平会發生很大傷差, 又可实行多循环 作業。 4. 合理的装填药量。根据平安、新邱、淮南、美安台、彩电、大台等矿井掘进时炸药实际消耗的耐分析,在岩石硬度 /=4-8 的情况下,爆破每1 立 公尺的岩石,合理的炸药消耗量可按下列根据螺旋理結合我国实际情况所总结的经验公式計算:

被少

常比

計算

松政

是將/

綜合

等級分

能增生

黄任

动, 为

質量。

14年7

在岩石

碳塔柱

平行件

面相關

进度和

供时主

进的可

便灵龙

省坑木

碳的-

炮眼体

被是不

豎井井筒掘进,使用62%甘油炸葯时:

 $q=(1-\frac{s}{100})+0.05f$  公斤/立方公尺

巷道掘进,使用硝铵炸药时:

 $q=1.25\sqrt{\frac{1}{s}}$  公斤/立方公尺

式中: 9——装約量(公斤/立方公尺)

f——普氏岩石硬度系数

为了达到預期的爆破效果,装莉后炮眼要完到塞,用粘土及粗砂混合是一种最好的填塞物,其膨 比为粘土:砂=1:3,再加上重量10%的水,充滑 和固結成棒狀。

5.防止产生**赔**炮。在湧水量較大的工作面,为了制到良好的起爆,使用硝酸炸药时应將药卷裝入膠皮的防水袋或裝入塗防水剂的紙袋中,并紮紧封口后飛入炮眼內。防水剂为瀝青88%,松香6%,黃蟾6%混合加热而成。雷管的脚綫最好也塗上些防水剂。雷管应經过試驗选用相同电阻的。如果有了醣炮,不是就要另行疗眼,特别是边眼醣炮,处理之后,势缝成很大的亏帮,因此在井巷捆进中,防止产生赚断减少断面积开整过大具有很大的意义。

鉄道部开鑿隧道的經驗証明:采用在炮眼底就 裝入長10公分、直徑为葯包直徑二分之一的木根的 法,除炮眼利用系数显著的提高(达0.95以上)外,基 本上消灭了眼底留有殘葯的現象。一般在井筒 1 個 炮眼有水,为防止木棍上浮,可將木棍与第一个鹅 同时装入一个防水袋中,再装入眼底,同样会有餅 的效果。

从爆破原理上壽,这是集能作用的結果。因為 包爆發之后,順空心处向前产生一种集能流,这样 能流具有10公里/秒以上的速度,約为普通爆炸購 速度的2倍。在集能流碰撞坚固的碎碍物时能造成 大的压力,这种压力可超过百万个大气压,它标成了 一种强大的穿透作用,必然要提高炮眼的利用系数。 这种集能作用,保証了可靠的爆炸誘导和有效起爆, 在装药量相等的炮眼中,其他条件相同的情况下,划 域少發炮提高炮眼利用系數一点來說,这种空心起爆 將此普通起爆有利得多。

. #

香料

沈

磁道

全量

t Brist

分

与了得

學皮的

再放

6%

H. T

不是

由心特

事炮附

能制先

是的办

4,基

I作画

內期

有良好

对为南 这种集

午傳播

會成臣

全放<sup>了</sup> 系数,

出機。 F, #

6. 应改变对捆砌工程量一律按立方公尺分别检收 計算工資的办法。必須强調組織井巷混合工作队,根 \$zìhfi面积月終按延米总收尺支付工者,每一小班 #蔣小組所完成的掘进、砌藤、筑水溝、鋪軌等工程 综合的計件所得記入傳票,至月終根据总进度按技术 等级分配工资,这样可以加强各工种之間的协作,并 能增强工人和技术人員对合理控制并卷捆进断面积的 **省任成。因为断面开整过大之后,工人只是多要劳** 动,那么工人与技术人员就会主动的竭力設法去改进 質量。

7.为了减少并巷断面积的增大,在掘进断面积为 14平方公尺以下的巷道,应实行一次成巷的施工方法。 在岩石整硬,頂板不易冒落的栽道,实行掘进工作面与 费纳斯不超过10公尺,与苏拱相距不超过20公尺的 平行作業; 在岩石松軟压力較大的巷道, 使掘进工作 面相距为3-5公尺,要在一簣夜之內,將掘进与砌礁的 进综合为一个循环完成;水流在砌墙的同时筑成 临时支架采用無腿木棚或五节木棚、最好采用鋼管制 造的可伸縮的临时金屬支架(圖1),此种支架架設備 便灵活,能适用于各种不同断面的恭道,并可大大节 省坑木。大同四老清斜井楊荣混合工作队实行料石砌 廣的一大成巷施工方法,已取得了良好的經驗。只要 炮则修置和势药量适当,捆砌工作面相距 5 公尺,爆 破是不会影响砌藏的。



1 可伸縮指时金 屬支架構造示意圖

当井港开鑿过大的局面 已經形成, 在一般的情况 下, 些后空隙用片石严密东 填即可。如果岩石容易風 化、破碎及有湧水鄉、充城 的片石可用 1:10 的水泥砂 媒(300号水泥)分層澆准, 砌一層片石港一大雅,可以 保証砌藤質量,并可节省很多水泥。

在巷道發生了冒頂的情况下,許多矿井的实际經 驗証明: 若拱頂已形成錐形, 只要將兩帶坚固地支持 着,拱形以上的岩層自会保持力的平衡,不至再向下 冒落。因而不需要用木垛去支撑空頂,而消耗很多坑 木。簡便經济而有效的办法如圖 2 所示。




圖 2 处理非道冒頂示意圖

在砌好的碳墙上架棚子,棚架高出碳顶0.6-0.7 公尺,棚子上放一層旧坑木,在这層坑木上再鋪一層 捆成的树梢荆条或草束,一旦拱顶岩石再冒落, 能起 缓冲作用。砌藏拱时在礁顶上填砌厚度0.6一0.7公尺 的砂糙片石。在冒頂地点的中央安丽根直徑不同的管 子,其中粗管(②2-3")距空顶15-20公分作注频用; 細管(Ø1-1+") 比粗管安低10公分,作检查管 用。砌好破后,灌蛟潭的黄泥鹱,灌满为止。一次注 不滿可隔些日子再注一次,到細管內有漿流出,即証 明巳漩滿。經过这样处理可使酸体不再受容帮空顶的 成胁、也能避免日后再有巷道裂罐或变形的现象。

# **幕架矿文工团到新区来**

平頂山地区原較偏僻,生活較苦,現开辟不久, 取工及家屬人口增長很快,人員又来自四面八方,喜 好不同,很需要多种多样的文化線、活动。由于缺乏 文化生活、取工感到精神苦悶,甚至發生了一些很不 愉快的事情 

自己的媒矿文工团来了。平顶山是个煤矿基地,地質部、鉄道部、河南省工会文化服务队等單位,尚且都在演出条件框写的情况下,来过数次了。为什么我們

的媒矿文工团没有下来过呢? 我們希望煤矿文工团多多下来演出,到新区来,新区对文化生活的要求是更为迫切的;希望他們多排些小型的、适合在各种条件下演出的地方戏、小歌剧、曲艺和歌舞吧。我們熱烈地期待着。

讀者、乙

# 業务研究

# 对"一公尺層"經驗的認識和推广中的体会

# 吳松濤

煤矿生产的最大特征是与自然作斗争。所以首先 憂認識自然,找出它們的規律; 研究它,限制其破坏 范围,并引导到有利方面去。 朵煤需要人 和 技 术 敦 备,不可能一个人單独进行,而是很多人很多工种相 万联系相互配合着。这种关系弄不好, 生产就会受到 阻碍,一环薄弱,就会影响整体。由此可見,提高技 术以控制自然,改善組織以协调各个工序和各个环节 之間的关系,是非常重要的。"一公尺層"經驗的实 質,就是建立正常生产秩序,搞好正規循环作業; 它 使生产管理和技术工作結合起来, 从而保証产量任务 的完成、成本的降低和效率的提高。它包括按区域管理 侧的原则, 建立朵煤段; 制定与貫徹作業規程; 建立 与貫徹各項制度; 实行循环獎励和深入的政治工作等 方面。这些內容,是相互制約、相互联系的。此外, 还必须建立在适当的技术条件(如合理的巷道佈置等) 和辅助部門密切配合的基础上。只有同时搞好这几方 面, 才能实现正规循环作業, 才能达到"八项标准"。

組織正規循环的基本环节,是在采煤場于开采之前,就要深入調查研究,針对客與情况,制定完整的作業規程,按規程进行生产。只有这样,作業規程才能起到指导生产的作用,如果草率从事,不測查,不研究,主观地觀制作業規程和操作規程而不符合客观实际,則作業規程就失去了指导生产的作用,操作規程也就不能保証安全了。更重要的是作業規程和操作規程更高干部和工人其徹,要为干部和工人所掌握,否則就是物合实际情况,也沒有意义。同时要求科學合理的組織劳动力; 强調規格實量,生产工序,按圖表作業; 消灭重伤和死亡事故是安全生产方針的要求,是社会主义企業生产所必须遵循的道路; 按区域管理制管理生产的一套正常的工作制度,是实现正规

作業,建立正常生产秩序所必须的手段和方法;正确的原始配录,可作为成本核算的可靠根据;实际执行 圖表和各种档案材料是研究改进劳动組織 和 总 結工作的依据。这些都是"八項标准"的內 容和 它的 必要性。 經过几年来实践中証明是有效的。如果按胡景荣同志所說我国煤矿管理水平太低,"一公尺層"經驗标准过高,要求降低标准;倒不如說: 我国煤矿是否应該建立正常生产秩序,組織正規循环作業。

从方式。例为影響等翻發大型層。定人以於

和国际实际的。E的A一种证明性原介证的是企业的 在工作的

**建设设计划及扩张器。整确定的**简单是为70%。

正常生产秩序要建立,正規循环作業要搞好。我看这是我国煤矿生产管理的肯定方針。

胡景葉同志把"一公尺層"經驗推不广的原因归納 为: "一公尺層"經驗是在"暖客"中培养出来的,經不 起風吹雨打,在一般条件下不可能推广;認为苏联水 平高,我国水平低,生搬硬套,脱离实际;埋怨領导 官僚主义,对"一公尺層"評价过高……。我認为这种 評价不够公平。事实証明:很多采煤段虽然沒有"留 苏归国学員、党委書記、矿多局長、工会主席等得 天独厚的优越条件",但只要認慎地推广"一公尺層" 經驗,都提高了生产管理水平,建立了正常的生产秩 序,实現了正規循环作業,完成了各項技术經济指标。

既然称为先进經驗, 它就不同于平常, 去旧更新, 暫时感到不自在, 也是常情, 何况"一公尺層"經驗又是一套比較完整的苏联的生产管理經驗! 平安一坑的試点工作誠如胡景荣同志所說: "有 着各級 領导的大力支持, 有着超乎寻常的优越条件, 是很难获得的"其目的是为了做出一个典范。但是 先进經驗能否推得广,推得好,关键在于領导上和推广者对經驗的認識、評价和信心。如果对經驗的实質缺乏全面的領会就疑慮重重,或强調条件不够而裹足不前,其結果可想而知了。"一次多放炮", 在开源煤矿已成为日常

的工作制度、阜新局推广之初,效果也较好;但沒等 經驗为基層所掌握,領导上就过早放手,以至未能全 而推广,已經执行有效的采煤 段也 先后 走下 坡道。 "水沙充壤場子的采煤与充填平行作業",在阜新局也 曾出現过推广高潮,但目前仍执行者真是瓜毛鳞角, 原因与前一样。这就充分說明:不論推广什么經驗, 若不在推广中下工夫,或当經驗未被基層干部和工人 掌欄之前,領导上或推广者过早地放手不管或重視不 够,再簡單一些的經驗,也是很难推广和巩固的。所 以我說:"一公尺層"經驗推不广,推不好,关键在于 思想認識和推广工作中有毛病,而不是"一公尺局"經 歐本身存在着不可能推广、推不好的問題。

推广"一公尺局"便验之初,注意到培訓干部和采 取从点到面的工作方法是必要的。在推广过程中,组 **藏有关單位按月抽查或按季**評比,也是推广工作中一 个很大的推动力量。推广一个比较成熟的先进經验, 首先要發动擎众学習先进經驗,稳步前进;决不应以 "条件""制度"来限制先进经验的推广。阜新局就會犯 社这种保守主义的组织,以到 1955 年全局 38 个采煤 段月有21个段推广了"一公尺局"经验(其中有47.6% 至而完成任务,达到一类标准)。以后斜正了这种錯 货, 1956 年初便全面推广了。但在工業高潮中,沒 有保持清醒的头腦,片面地推广"一班采煤制"、"四 班交叉作業",沒有認識到:只有在"一公尺層"經驗 的基础上来推广其他先进經驗,新的經驗才容易巩固, 旧的經驗才能更进一步的發展和提高。因而放松了对 "一公尺層"経驗推广工作的侧导。結果,生产管理制 皮破坏, 生产秩序混乱, 正规作業不能实现, 而新的 是验由于沒有正常的生产管理制度来保証,也巩固不 了,以致使生产和安全情况源化。这就說明: 当时"一 公尺層"經驗还未被基層所掌握,而領导和推广者放 手过早。有鑒及此,1956年6月又重整旅鼓,恢复联 6檢查評比制度,制定了一系列的措施和要求,并在 "一公尺量"程验的基础上开展了采煤同工种竞赛。三 李波情况有学好轉。第二季全局只有9.1%的采煤段 全面完成任务合乎一类水平,三季度上昇为42.86%, 四季度达到52.6%,而12.月份竞达到69.23%。可見 只要認實推广"一公尺層"經驗是能够收到成效的。

Ż

14

Fi

ď

基量干部生产管理和技术水平低,女盲和华文盲 多,技术力量不足,的确会给推广"一公尺局"經驗帶 來不少困难。但并不做胡景葉 同志所 說的——"采媒 段沒有工程师,技术員不多,机电师奇缺,段康長大 部分是半文盲……貨徹"一公尺層"經驗,当然是行不通的——那么严重。就我所知,很多采煤段都沒有工程师,一般具有一位离开學校不久帶有实習性質的技术人員,机电师絕大多数是从工人中新提昇的。在阜新,年产40万吨以下的矿井都沒有工程师,在此情况下,按照胡景荣同志的說法,不但"一公尺層"經驗沒法推广,恐怕連生产也要發生問題了。

阜新局 1955 年通过学習和推广"一公尺層" 經驗 的过程,訓練了一批基層干部,但由于支援建設、新 区和新移交生产的矿井、抽出很大一部分段班長、为 了工作需要,又由工人中新提拔了一批段班長。但是 "一公尺層"經驗仍然推广了。采取的方法是:逐步地 有重点地学習、其做和执行; 不要求一下子就达到标 准,而是逐漸提高。如"八項标准"中的实际执行图 表,填写起来比较困难,目前除一部分采煤股执行 外,很多采煤段就是以简易圖表代替。"十大制度"中 的昇抗點和点名制現在也不执行了,原因是工人已养 成了按时上下班的習慣。所以說: "一公尺層"經驗中 的"八項标准"和"十大制度"。并不是天經地义、一成 不变的,只要不失去經驗的实質,是应該根据具体情 况取合或充实内容(阜新局 1956 年已作了部分修改)。 在推广之初,可以有計划、有步骤、有重点地先贯微 **几部分,以后再陆續推行,不可操之过急,以覓因条** 文太多,內容过繁,干部、工人領会不了,推得不深 不透。但决不能孤立地只坐智几种制度、教条式地背 誦标准和制度的条文。有些基層干部認为:"一公尺層" 經驗就是"八項标准"和"十大制度", 学会了标准, 执 行了制度,就算推广了"一公尺層"經驗,这是不对的。

獎励制度是保持劳动热忱不断高潔的物質力量, 正确的獎励制度会鼓励工人执行規程制度按正規循环 作業。但獎励制度必須建立在一定的政治和技术基础 上,單純的依靠獎励制度来实现"一公尺層"經驗是不 可想像的。不按循环率进行獎励,会促使基層偏重产 量、效率和成本,而忽視正規循环作業,阜新局就曾 一度产生过这种偏差。

"一公尺層"經驗是一套比較完整的生产管理經驗,但在推广的同时应当將其他行之有效的先进經驗 充实进去,或同时推广,决不可排斥其他先进經驗。此 外,还要注意在推广"一公尺層"經驗的基础上开展采 煤局工种竞赛之后,跟着就应当將机电、运输、充填、通 具等工种也組織起來,通过竞赛全面提高工作,以保 证果煤場子的正規循环作業和生产任务的均衡完成。

# 对矿井組織生产工作队的意見

一个人工工工作。这种"有效企工"的第一一点文学是专家。 解释证明的证明的 网络丁克尔斯特特克 人名拉尔

#### 

不断地改善谋矿中的劳劲組織, 采用合理的組織 形式, 以提高劳动生产率, 是煤矿劳动組織工作的中 心任务。

几年以来,由于煤矿生产建設的迅速發展,机械 化程度的提高,很多禁重的体力劳动都为 机器 所 代 管;工人在劳动过程中相互間的关系也更加密切,如 篆一环节不协調,势必影响整个生产的顺利进行。在 这种情况下,工人在劳动过程中就 要 求 一种更科学 的、更严密的組織形式来适应它。对这一工作,苏联 專家會向我們提出过很多宝贵的建議。各厂矿为了搞 好这一工作也付出过不少劳动,并积累了一些可行的 經驗。如阜新平安矿 0.85 公尺層和鹅西滴道 矿 的綜 合与專業并存的工作队,蜂蜂一矿 1230 場子 以 專業 为主的工作队,辽源西安矿 411 場 于 的 綜 合工作队 等,都收到了很大的效果。但在組織过程中也發生过 不少問題,并且在認識上各單位也不完全統一。为了 进一步搞好这一工作,我們搜集了一些資料,經初步 研究分析,提出如下意見。

#### 目前生产工作队的組織形式还不夠完善

生产工作队是由一个队長統一指揮, 丼在同一工作地点为了完成某一項或几項共同任务而工作的工人集体。我們很多矿習慣叫的"組"、"班"、"队"等, 基本上都是各种不同形式的工作队。但是那些"工作队", 無論在形式上, 組織上, 內部分工上, 队 長的 选择上, 以及这些队的形式与各个工作面具体条件的結合上, 都是不够完善的。这就是我們目前所以要强測整领劳动組織工作的理由。

在生产工作队中,由于接受的任务不同,目前主 要有綜合工作队与專業工作队開种基本形式。綜合工 作队是由完成某項指定任务所必需的几个工种組成, 在队内各工种都按自己的專長負責一部分工作。但在 工作进行中,由于某些自然順序(如捆进必須光打假, 敏完炮,然后才能要煤或装滑石),各工种不能平行作 集或相互影响时,他們就先共同完成某项任务,以減少 非生产时間,因此要求这些工人掌握多种技术。專業 工作队是由完成某項工作的同一工种組成,他們只負 責一項工作不与其他工种合作。有时一个队內可能包 括几种工种,但他們仍是按照严格的分工来工作,这 也叫專業工作队。

在这里,我們想順便提一下有关綜合工作队內的 分工問題。有些人把綜合工作队單純的理解为大家混 干,有工作共同去完成,这是不够正确的。綜合工作 队包括很多工种,但这些工种在队內仍应按自己的事 長,技术等級等,去負責一兩項工作。至于相互协作 与配合,只能这样理解,即由于某些自然順序的关 系,使各項工作产生相互影响或等待时的协作与配 合。只有适当的內部分工,才能真正的發揮綜合工作 队的作用。否則必然使工作造成混乱,不能充分發揮 个人的技术特長,在人力和技术等級上形成浪費。

在媒矿連續生产的情况下,我們可以把工作队的 形式分为圓班綜合工作队、分班綜合工作队和分班事 業工作队等三种。

圆斑綜合工作队,就是把一个工作面早中晚三班的全部工人組成一个工作队。这种組織形式在掘进巷道中特别是在岩石捆进巷道中,过去和现在都有很多矿采用。如1951年洪山矿的"八一"掘进队;1953年开源林西矿的石門掘进和目前有些矿在岩石巷道中采用的综合工作队,都是这种形式。这种粗糙形式最大的优点是:各工种在工作中得到了高度的协作,不会因为打限、装岩的严格分工而發生相互影响、相互等待的现象;同时由于班与班之間在組織上、工资的分配上都是就一的,因而在工种与工种之間容易搞好固结与协作。但是它也有一个很严重的缺点,就是不能区别赛与班之間,工种与工种之間工作的好坏,以致影响工人积極性的發揮。

分班綜合工作队,就是把同一工作地点每一班的 全体工人組織成一个工作队。現在煤層掘进中絕大部 分都是采用这种形式;原拜因回采場子也有不少采用 这种形式。这种形式效果很好,它不但具有圆班綜合 工作队的优点,能使工种与工种間得到密切的协作, 便于提高工人技术水平,适应煤矿多变的地質情况, 而且能区分各班之間工作的好坏。但是目前这种粗糙 中还存在一定缺点: 队内缺乏适当的分工,在回采工 作而三班工作量不一致; 为了使三 班 工 作 能相互代 替,往往需要配备同样数量、同样等极的工人。仍需 进一步改进。

在一个工作面中兼有綜合与專業兩种形式的工作 纵。这是目前在采煤工作面采用最广泛的一种。由于 各地情况不同,各矿粗成这种綜合或專業工作队的工 种和人数有很大差别。但大部分都是把采煤、攉煤、 支柱等工种綜合在一起;打密集支柱、回柱有些也綜 合一起。根据推行的广度和收到的效果来看,这是一 种很好的方法。

業

負

这

的

作

專

关

配

作

揮

的

EF

噩

株

多

开

注用

的

因

符

配

語

出区

经

E的

に部

段用

宗合

事業工作队,就是把同一工作面的工种組織在一 他。这种方法1952~1953年各矿在被煤工作面采用最 多,当时把被煤机、装煤、支柱、打密集支柱、固采 等工种都單独地組成工作队。但因这种形式不能很有 效地适应多变的地質条件,因此,已逐渐为各种綜合 工作队所代替。在个別地質情况变化很小,工作量又 比較充足的情况下,这种形式仍是提高劳动生产率的 有效方法。

### 組織工作队要結合工作面的具体情况

工作队是生产組織中最基層的組織,它采用的形式必須結合煤矿生产的特点与各个矿井的具体条件,否则就不会給生产带来好处。 撫順老 虎 台矿"專業工作队,流水作業法"的失敗,其中主要原因就是因为这种組織形式本身不能适应复杂多变的地質条件而造成的。但究竟应該根据哪些条件組織呢? 我們認为可以从地質条件,机械化水平,生产組織及工作地点的組織情况,以及工人的技术水平等几方面去研究。

 足,則可考虑組織專業工作队;在急傾斜水平分層的 工作面一般都不很長,可以适当將每一个分層的全部 工人,組成一个綜合工作队。

机械化水平。机器的采用会促使 劳 动 組 做的改变,这是明显的事实。但目前全国各矿机械化水平相差悬殊。从康拜因到手鎬采煤,从电車到人力推車,从大的皮帶运輸机到人力拉拖,从电纜、風鎬打眼到手錘打眼,样样俱全。因而在組織工作队时,不得不考虑这些情况。根据目前推行的效果来看,康拜因工作面組織分班綜合工作队是比較适合的; 被煤机工作面则适合組織分班綜合或專業的工作队; 風鎬采煤工作面一般适合組織分段作業的小型綜合工作队。

生产組織及工作地点的組織情况。生产組織是决定工作队形式的一个很重要的問題。屬于这方面的問題在朵煤方法方面有:工作面長度、巷道布置、运输方法、頂板管理方法、材料供应方法;在掘进方面包括掘进的規格、帶風巷或單孔掘进;在鑿井方面包括單行作業或平行作業等。

由于生产組織不同,工作队的形式也随着改变。 比如,在水砂充填工作面,三班工作人数相差较大, 則不适合超微三班工种人数都相同的工作队; 在兩个 条件相同的工作面, 采用成对場子交換作業。 兩班三 循环的組織时, 则可將全部准备班的工人組成一个綜 合工作队(或按工作性質分成一、二个队); 將采煤班 組成一个工作队; 如果康拜因工作面不是水砂充填, 即可組織三班工种相同、人数相等的綜合工作队; 在 水平分層采煤法中則适合將每一个分層全部人員組成 一个工作队。另外, 顶板管理方法、卷道的布置、运 验方法等,也在很大程度上限制着工作队的形式。例 如酗崗矿务局某同志最近提出的两个工作面采集方 法。工作面的地質条件虽然完全相同,但由于巷道布 置的关系(一个由上風道运送,一个由大巷往上运), 便材料供应不得不采用两个方法。这样,工作队的组 織方法便不一样了。前一种情况可由采煤支柱工人往 下帶料,后一种情况則需要組織專門材料运輸工作 以為社會的報節的主。原文并立足公司工作中以為

工作地点的具体情况对工作队組織也 有 很 大 影响。例如在井筒开盤方面,因工作面狭小,各工种相 互影响很大,则适合組織綜合工作队; 采煤工作面较 長,煤層較潮,则适合分段作業的小型綜合工作队。

工人的技术水平。綜合工作队要求工人会多种技术(但不一定要各种工作都很熟練)。因此,工人技术

杰平不高,不能掌握多种技术时,可**要过一段时間**訓練与學習后,再組織綜合工作队。

### 工作队的形式应該多种多样

根据我国目前地質条件、机械化水平、生产組織 与工人技术水平等情况,我們認为在工作队的形式上 仍应是多种多样的,單純用一、兩种形式來概括是不 可能的。在組織方法上期需要深入地研究这些条件, 然后因地創宜地确定适当的形式。

为了研究方便起見,我們提出一些具体的形式。 但正是由于这些条件錯綜复杂,不能在这里列举更多 的情况,所以这些形式只供参考,着各局矿在实践中 提出更好的組織方法。

1.人員較精干的康拜因場子,可以組織分班綜合 工作队。如地質条件較好,循环容易保証,可按循环 圖表組織与各班相适应的分班綜合工作队。如地質条 件不好,循环不容易保証,可組織三班人数工种等級 完全相同的三个工作队,以便三班相五代替工作。

- 2.在藏媒机場子,应因地制宜地組織以綜合为主,或綜合与專業并存的工作队。如工作函較短,地質条件复杂,不易巩固循环的場子,应組織分班綜合工作队,必要时三班工作队的人数、工种等級也可以相同,以便三班互相代替。如地質条件良好,工作量充足,循环作業能巩固的工作面,可組織專業工作队。
- 3. 工作面较長(100公尺以上)或在薄煤層內开采, 应采取分段綜合工作队。
- 4. 岩石巷道,尽量組織分班綜合工作队,亦可組 織圓班綜合工作队;煤巷桐进应尽量組織分班綜合工 作队。
- 5. 建井的井筒擊砌工作应采取工作面 直 接 工人 (負責打限、放炮、抓岩、揹板、砌壁等工作的全部 工人)的分班綜合工作队。

以上綜合工作队,一般不应超过 20 人以上,否则 人数太多不好領导。

# 关于回采場子綜合工作队的分析

# 开滦煤矿总管理处生产处

开族各矿,在全国煤矿先进生产者代表 会議以后,吸收了大会交流的經驗,在间采場子原有采煤、支柱、攉煤綜合工种小组的基础上,进一步扩大了綜合范围,推行了各种綜合工作队。截至 1956 年 11 月底止,共有 56 个場子推行了各种不同类型的綜合工作队,并且获得了一定成绩。根据推行的場子統計,全員效率平均提高 14.3%;每吨煤工费成 本以三个锡子代表; 赵备庄 7352 場子降低 23%,唐家庄 2172 锡子降低30%,林西 5271 場子降低 10%。 并且加强了现场管理, 克服了工种与工种之間, 工组与工组之間,工序与工序之間互相影响。互相等待、忙閒不均等现象,保証了循环作業的完成。同时,还大大提高了工人举智技术的根据性,如唐由矿 9805 場子,仅隔个月內就有 56 个工人举会了阐种以上操作技术。。

由于場子条件不同, 开**满各矿所推行的综合组数** 形式也不一最, 大体有如下几种类型。

1,生产班综合工作队。主要以免支储三个工种为

主,并根据場子具体情况綜合其他工种: (1)在一个工作面,一个小班組成一个綜合工作队; (2)在一个工作面一个小班組成者干采支插綜合工作队(約10人左右为一队); (3)在一个小班內至場子綜合工作队; (5)两个工作面以上在一个小班綜合工作队; (6)水平分署一个工作面在一个小班綜合工作队 (包括工作面所有工种)。

2.准备班綜合工作队。这种組織形式,是本着互相影响的几种工序綜合在一起,有割煤支柱綜合工作队、需集回柱綜合工作队,回柱移溜子綜合工作队,间柱放伪顶綜合工作队,以及准备班条部綜合工作队等。

3. 林助工综合工作队。主要是生产班的电溜子司机、維护、大巷放煤等运输工程成的运输工综合工作队。

最近,我們对各矿推行的各类型的綜合工作队作

了初步分析,并提出如下意見。

# 关于综合工作队的組織范围問題...

1. 特終合范圍扩大到圣場子,可以解决輔助工工作量不足,提高輔助工效率。但有些輔助工的工作性 實与工作面关系不大,綜合与否对工作面作用不大。 反而引起工作面工作与輔助工之間互相瞞怨的情緒。

2. 將綜合范圍扩大到兩个小班或兩个以上工作面,可以解決班与班之間的矛盾。如林西扩为了解决4051 場子分朵分运兩班工序的矛盾和 6492 工作面一个放煤小井煤量分不清的問題,就組成綜合工作队。但是由于兩个小班或兩个工作面的工人,彼此工作不了解,也容易产生互相依賴的思想。因此,当前解决班与班之間的矛盾,还是应該采取联系制度或加强管理来解决,不一定要組織綜合工作队。

3. 如果工作面太長,人数过多,綜合成一个工作 队,也同样有指揮不便的缺点。如赵 各 庄 7210 工作 面長170公尺,至队成員达 36~42 人之多,因 領 导 指揮困难,循环不能得到保証。

根据目前情况,我們認为綜合工作队的范圍仍应 周詳考虑,应以互相关联密切的工种为主,队的大小 在人数不太多,工作面不太長的情况下,以一工作面 一个小班組織一个队比較合适。

# 关于辅助工的綜合組織問題

关于辅助工种的綜合,当然也是本海某些工种之 加工作关系密切而綜合在一起。目前我們認为最突出 的就是工作面与大巷之間的运输問題。这一段的运输 包括大悲放煤,电溜子司机、机电維护等工种。过去 这些工种都是計时工(有的大巷放煤工是与工作而直 接混合計件或間接計件),因而他們对工作面生产关 心不够。工作面虽有完成任务的力量,但当电池子發 生事故时,就要受到影响。根据这一点,在赵各庄矿 7852工作面組織了运媒綜合工作队。实行煤吨計件, 使这些輔助工关心工作面的生产,并加强了溜于道的 清理与滑子致备的維护工作,保証了安全运轉。同时 由于实行計件工者,也提高了工作效率,过去看溜于 只管看流子,而溜子边浮煤则另派人打扫,現在看溜 千工兼管部子道整深工作(电部于有自动开关設备)。 机电梯护也作了景观司机或帮助干其他工作。不过这 种激化作量还沒有較好的定額計算方法,因而未能 设好批行。在市场为2.6345.5345.5958.65575.2575.25

1

# 关于工资的支付方法問題

1.綜合工作队的計件工養,一般采取至队或小組綜合計件。这种方法基本上是与劳动組織相适应的。 另有个別的队从工作上綜合了,但沒有作为一个綜合單位来計件,只好采取了接工作量檢給工養的办法。 例如,为了縮短移溜于时間,回柱工协助溜子工移溜于,按照移溜于數檢給工養。这种办法在移溜工和回柱工未能互相掌握技术时,可以作为过渡办法。但必須注意,由于不能保証回柱工必須去作移溜子工作,容易遗成工种之間的不固結。还有一种方法就是誤輔助工种小組間接計件。这种方法是不太合理的,特別是有的扩大巷放煤工随工作面計件,超額时得超額工養;完不成任务时則保証其基本工養,这也是不合理的办法,需要研究改进。

2.超額工養的分配方法有三种: (1)按等級系数分配。这种方法能刺激工人學習技术。但目前在工作面是綜合性質的,虽然工作种类不同,可是每工种都必須保証完成各項工作任务,并且除特殊情况外,一般工作的技术高低差别不大,所以容易引起低級工不滿。根据上建情况,我們參考了苏联綜合工作队的工資支付办法,采用了超額工費平均分配的办法。(2)超額工資全队平均分配。这种办法现在赵各庄7352場于推行,成績很好。工人工養等級只差在基本工資的差額,因而能刺激大多数低級工的积極性。但也还存在一些問題,有些高級工种認为"这样分配。这种方法目前只在唐家庄試行。評分时开展批評与自我批評,最后达到意見一致,因而也可以說它是平均分配的过渡办法。

## 組織綜合工作队的几点体会

在組織綜合工作队的同时,必須健全采区的各項 管理制度,特別是区班队長的分工責任制度,以适应 新的劳动組織,以冤造成工作中的混乱。

技术管理必須从采煤技术組織方面进行分析研究,使綜合工作队得到提高与巩固。我們在这一方面作得还不够,例如赵各庄7210場子的被煤机和电溜子 程常發生故障而影响其他工序。

劳动部門对新的劳动組織形式施行后,应該从經 济效果、工資定額情况及工时利用等方面进行分析核 算,以肯定經驗与及門解決存在的問題。 加强綜合工作队的組織領导工作,及时掌握职工 的思想情况,不断地进行政治思想教育,特别是集体 主义教育,使个人利益与整体利益**就一起来。**只有这 样才能更好地团结互助,互数互学,共同提高操作技术水平,达到綜合工作队兼职兼能的要求。

# 关于生产工作队組織形式的研究

鶏西矿务局滴道煤矿

我矿于 1956 年第二季度,在 9 个回采 場 子先后 組織了 27 个綜合工作队、18 个專業工作队。由 于我 們在劳动組織工作方面經驗不多,在摸索过程中虽然 取得了一定成績,但是还有很多問題尚待研究。为了 使矿井生产工作队的組織形式更加适应生产需要,我 們願以本矿四井东二路 422 回采場子为例,將工作中 的一点体会,提供各兄弟矿共同研究討論。

422 回采場子的工作面長 80 公尺,媒層厚 0.8~ 1 公尺,傾斜 21~25 度, 頂板管理是双排密集全部陷 落法,使用卡机运输,被煤机模煤,推 行 一班 采煤 侧,一墨夜一循环,日产 150 吨左右。422 場 子的劳 勠組織过去全部是分工种專業小組。其組織形式如下 廠。

組織生产工作队之前队(租)綱制及

#### 人員使用情况

| I     | ff   | Æ  | <b>M</b>  | 实   | 际    | 田町 |
|-------|------|----|-----------|-----|------|----|
| G     | 81   | 54 |           | 2   | 46   |    |
| 架     | 採    | 27 |           |     | . 23 |    |
| 架煤    | 支柱   | 4  |           |     | 5    |    |
| A3 11 | 1 子  | 5  |           | 433 |      |    |
| 支     | 桂    | 2  |           |     | 2    |    |
| 打器    | 放地   | 5  |           |     | 4    |    |
| 光     | 组    | 1  |           |     | 1    |    |
| 16    | 集    | 5  | 196       | 175 |      |    |
| 40. 1 | I    | 1  | 1-01/05   |     | 1    | 4  |
| 42 1  | E AL | 4  | Maria Sal |     |      |    |

这种劳动组織形式,由于分工过制,反映在生产 上是人員过多,工时利用不高,效率低。后来模据不 间条件,分別組織了形式不同的綜合工作队和事業工 作队。

#### 綜合工作队

是我们 \$200 会活到这种发现的意思中央共和国

1. 采煤支柱綜合工作队。过去是在同一时間,同一地点組織兩个互不相联的專業工組。由于單干的結果,支柱工必須等擺煤工將底板煤榴出后,才能开始工作。因此支柱工在作業前的时間白白浪費了。但支柱工的任务又必須与擺煤工同时完成,所以形成工作的忙閒不均。同时因等工作时間 長,作業 时 間縮短, 还会造成工程質量不高。为了解决这个問題,决定把擺煤与支柱綜合,做到生产中的 有 机 結 合和銜接, 达到工人掌握擺煤与支柱的全面技术; 随时处理顶板情况; 在安全生产、增加工资收入和提高生产效率的基础上共同完成采煤班的任务。

2.移溜于支柱綜合工作队。过去移溜子与打靠帮柱于是由兩个單干工組分別去干的。工作面的28节溜槽,兩个人拆鋪一般在5~6小时左右即可完成全部工作,有駕工和提早升井的現象。打靠帮柱子的几个人,除了在被煤之后延着煤帮刨出柱窝煤粉外,还要打70 俱 0.8~1 公尺左右的规格柱子。工作 紧强劳累,几乎沒有休息时間。形成移溜于和打靠帮柱子的忙閒不均。根据实际情况,把这兩个工种組成了綜合工作队。从下部扫煤粉、移溜子、打靠帮柱子实行平行作業,共同协作,顺利地完成了两个工序,克服了劳逸不均的现象。

8.密集支柱充填綜合工作队。以前这两个工种是 專業工組。充填超兩个工人維护700 立方公尺左右巷 道,工作量大一个人干不了,兩个人又不够干,影响 充填定額的完成和充填工的工资收入,挫伤了工人的 生产积極性。密集支柱和充填在一个小班內同时进行 工作,根据工作性質为完成循环作業及克服人多亿工 的现象,把这兩个工組組成綜合工作队。充填工干完了 石墙的工作量之后,就去翻打密集支柱。不但解决了 充填工作量不足的問題,同时还減少了密集支柱工人。

# 全的"Assa"。现在的"**專業工作队**"中心是中国的证明的

1.打服放炮專業工作队。打股放炮在形式上是兩个工种,实际上是一个不可分离的連續操作,因此我們把它組成專業工作队。并將原来以機深延尺来計算故炮打限定額的方法,改为按吨計算。工資收入以出催班出煤多少而定。这样,該队無論在限深、角度、假位等方面的技术都比巴往有所改进,基本上改变了不关心产量与質量的现象。

2.被煤机事業工作队。組織被煤机專業工作队的 目的,主要是为了更好地發揮被煤机司机的特長,在 各种条件下以高度的熟練程度,不断提高專業技术, 無天被煤机的停工现象。

总的来說,組織工作队不論采取哪种形式,必須以保証安全生产,充分利用工时,加强工种間有机配合为原则。特別要注意根据具体条件更活运用,不应該生數硬套。

### 租機生产工作队的效果

以422 場子为例:

妆

同

给

個

T

决

H

푨

岩

A

r

C

1.減少人員。全場子共減 12 个 工人, 佔 25%。 (群見下表)

|             | 粗模工作队前 |    | 和椒工作队之后 |    |  |
|-------------|--------|----|---------|----|--|
| I #         | 在册     | 出動 | 在"册     | 出動 |  |
| <b>采媒支柱</b> | 51     | 26 | 24      | 19 |  |
| 移溜子支柱       | 7      | 6  | 5       | •  |  |
| 打眼放炮        | 5      |    | 4       | 5  |  |
| 密集支柱        | 6      | 5  | 5       |    |  |
| 切煤机(缺口)     | 5      |    | 5       | 4  |  |
| 合計          | 54     | 45 | 43      | 34 |  |

2. 增加产量。 場子 产量 是 逐 月上 升 的,如以 1956年7月份为100,8月份则为127.6%,9月份为 132%。

3.提高效率。1956年至場子7月份 国采效率为6.42吨/工,8月份为6.01吨/工,9月份为6.42吨/工。以7月份效率为100,8月份则为112%,9月份为118,3%。

4.增加工資收入。如以 1956 年 7 月份为100, 8 月份期提高到132%, 9 月份为137.13%(包括 8 月份 由于工資改革回采标准工资提高数)。

5.超额完成定额任务。如以7月份为100,8月

**建筑器等的证明的证明** 

份則为109.3%, 9月份为114.4%。

#### 兩点建議和体会

1.組織生产工作队,必須根据生产过程的要求, 来决定工作队的組織形式,避免强求統一。在組織生产工作队过程中,無論哪种形式都必須周密地調查研究矿井的自然条件、作業方法、机械設备、工人的技术水平和熟練程度。根据研究結果,把整个生产过程划分成几种不同工序,并根据实际情况安排各工序,合理地配备劳动力。与此同时,有同样重要意义的是:在生产工作队的組織形式上,絕对不能表現極端,应該从客观条件上看哪种組織形式对保証安全生产有利,对提高产量有利,对提高劳动生产率有利。 并考虑能充分利用工时,能和工种間的有机結合,然后才能取决于两种形式——綜合工作队或者是專業工作队。否則脫离生产需要,片面强調一方的做法都是不利于生产的。

2.不論哪种形式的矿井生产工作队,都必須要对他們整个劳动成果負責。全队劳动創造的价值要取得合理的劳动报酬,这就要求工作定額(数量定額与工时定額)和工資支付形式,必須和生产工作队的組織形式相結合,使工資起到刺激提高工人劳动积極性的作用。也只有这样,才能体现国家利益与个人利益的一致性。否則只願生产的提高,而忽視工人工資的收入和生活水平的提高,將会阻碍生产工作队在生产中应起的作用。因而在組織工作队的同时,亦应考虑到工人生活和生产之間的关系,使这种关系在生产工作队發展的基础上趋向一致。

8.要做好队長的人选和充分發抑队長的作用。工作队队長是一队的樣心,队長的强弱,直接影响工作队在生产中的作用。因此生产队長应該由德才兼备的人員来担任。就是說,生产队長不仅在技术上要精通本工作队各工序的專業技术,并且在攀众中有威信,使其能價导每个队員,在生产中充分發揮作用。要想充分發揮队長在生产中的作用,首先必須建立与貫徹生产工作队長的权限和职責,行政領导要支持和直讓队長的工作意見,只要意見对生产有利,就应該傾重为處,及时处理;其次是通过領导的具体帮助,使队長头腦清醒,認識明确,加强自己工作的責任心;再次是对安全地完成或超額完成任务的工作队長,可以安給一定数量的責任津贴。

",如此的事情,是这一大学的自己们也不是一个一样

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

今年一月,我出差到华东各矿了解物者的供应和 使用情况。据各矿区帧,现在国产網絲绳的 質量 较 差、寿命不長、有的能用7个月、有的能用4个月、 共至有的只能用 2 个月。根据我个人的了解,目前, 我国鲷絲麵的質量,是有一些問題的,但是,各矿在 鋼絲繩的使用和技术保养上,也有很多不尽合理的地 方,这也是縮短鋼絲纏穿命的一个因素。 茲提出几点 意見,希望大家措正。

第一, 对运轉中的網絡繼維护不当。 侧絲健用于 被車提升运轉材,鋼絲羅的外 裹 与 内部, 外表与天 稳、导向检查滑輪及流筒, 鋼絲纏的各股各絲之間和 內部都發生摩擦作用,因此,对鋼線離外表与內部的 潤滑与护理,是極端重要的。目前,各矿对井上下提 升用的鋼絲體,都沒有接順(每週一次)規定塗油。有的 煤矿如普汪矿务局甚至用机器芝油塗抹。机器上的泛 油稀薄而且含酸性,容易被非帮淋水浸入或冲掉,銷 絲織內部廣心含油量減少,增加摩擦,觸短鎖絲糊穿

命。这种作法是不合理的, 必須 按規定牽抹專用的鋼線碼油。斜 非所用的侧缝绷, 仅外表给油还 不够, 必須每隔兩个月, 把鋼絲 穩換下,泡在油里,讓油慢慢地 **沙入内部麻心。否则,绸棉题**因 贴地表的机会太多, 时常被扩水 泛湿、缩短卵绿鳃寿命。泡鲷棉 繼的油,可以利用机器乏油,但

須加一定数量的生石灰, 去其酸性与水分。

此外,有的矿井天輪槽不垫襯木,也容易胸褐鋼 絲。如黑山一立井是平閘內的立井,天輪緩車平放、 很容易看到天輪未垫襯木。建議有关單位也查看一 下,如果沒垫領木,讓鋼條繼和鉄幣天地直接應據。 **共损伤程度可想而知。据了解,这些天輪是洪由机修** 厂制造的,建識加以改进。

第二,保安規程对使用鋼絲羅的規定欠明确。一 位炎来, 立井用的鋼絲鑑是 6 股19絲, 刴井用的鋼絲 經是6股7餘。因为劉井鋼絲繩摩擦而大,6股7絲 備絲體,直徑較粗不易磨損,但 8 股19絲鋼絲體,比 **校柔軟,用于立井,摩擦面小。按照苏联及英、美等** 国的规定,如用6 形19絲鳚綠體,天輪及綾東滨简直 徑,应大于網絡繼直徑的60倍,如使用6股7蘇鋼絲 經,天輪及絞車流筒直徑应大于網絲羅直徑的80倍。 · 銀矿保安規程第 620 条规定: 井上提升裝置的滾筒和

天輪的直徑不得小于鋼絲縄直徑的80倍。这是对的; 相象 621 条规定: 天輪、导向輪的直徑或滾筒上絲棉 部分最小直僅与網絡器的網絲最大直僅的比例不得小 于1200倍。接順这样規定。如采用6股19絲鋼絲霉、 北直徑一般为25公厘,劉絲直徑为1,6公厘, 梁 1200 倍、适用于2公尺滾筒直徑被車;如采用6股7絲獨 絲體,25公厘直僅的鋼絲鄉鋼絲直僅为2.7公厘、乘 1200倍則等于3240公厘,这样就非3公尺以上流流点 徑被車不能应用。被車滾筒直徑为獨絲穩直徑的130 倍,这显然是不恰当的。由于这种情况,目前各矿彩 非都采用6股19絲鋼絲維,因級于保安規程的規定、 都不用6股7絲鋼絲繩了。但是6股19絲鋼絲繩,絲細 繼軟,斜井摩擦面大,容易磨損,反而縮短鋼絲維寿命。 这是一个矛盾, 应当从明确保安规程的规定来解决。

第三,对仍然他的保管工作注意不够。有些單位 的管理工作者对鋼絲織的特点不够了解,常常把鋼絲 繼放在露天地里風吹日晒,麻心含油量逐漸減少,表面

> 上很油潤, 实际上内部已经干 化, 經不起較大的拉力和摩擦。 網絡構 最好放在游陽光、游風雨 的地方, 地下应整以木板, 以免 潮湿。在使用前,应撑开網絲羅 检查其内部是否含油 飽 減,否


撑。釧絲翻的技术要求很严格,

则, 应先浸油, 然后使用。 第四, 供应部門訂貨时欠选

拉力及各鋼絲的組合很关重要。目前国产鋼絲維的 拉力每平方公厘有130, 140, 150, 160公斤的几种, 使用地点和矿井条件各有不同,必須选擇适当。有些 供应工作干部在訂貨时,不太注意,往往是 規格節 統,在合同上只写130—160公斤,而生产厂又往往按 最小拉力交货,到了矿山、由于缺乏設备,不做拉力 試驗,用的时候,只看鋼絲擺的直徑大小是否合适。 这样,就大大縮短鋼絲綢的寿命、增加消耗数量。

鋼絲繩是生产矿井的主要消耗材料之一,全国煤 矿每年約需6000吨左右,佔鋼絲繼全部产量的40%,如 果对使用和維护情况能加以調查,并研究改善,一定 能大大延長鋼絲繩的使用寿命,对降低成本、提高效 率,緩和鋼絲纏的供应緊張情况都有很大好处。

目前国产颁赫耀,从生产能力来看,6股7絲有 余,而6股19林则不足,如果斜井都改用6股7線的 纲絲擺,不仅对煤矿生产有利,对解決目前国内網絡 縄供应不足的矛盾也有意义。



王翼



# 活躍在長白山区

排機

小 500 網 乘

TUI.

130 斜、網命、位絲面干。

城雨 以発 綠繩 否

欠选

格制种有各住拉适。

国煤 6,如 一高效

絲有 絲的 鋼絲 萬行健攝



↓ 普查人員在檢查槽探。



↑ 一个控制性的大槽探

爬上

峻峭的悬崖。



↓ 找到了泉水,就編上号,插个木牌。



↓ 在山地进行普查工作。



# 新書預告

### 初級采煤学 (第一册)

盤学遂 林泉合著

本書是 帮助煤矿 基層干部系統的學習采煤基础技术的書,按順序分章講解了地質、开拓、掘进、回采、支架、通風、排水等內容,密切結合我国实际情况和一般干部的水平,深入淺出的进行講解,沒有深奧的理論和繁难的計算,一般具有高小畢業或初中文化程度的人可以閱讀,也可作为訓練班教材。

本書分四冊出版,第一冊包括普通地質、水文地質、煤田地質、矿井地質等主要內容, 其中对矿井地質作了重点的籌解。 (6月出版 估計定价 0.46元)

#### 土的現場檢驗

### 苏联伊•姆•里特维诺夫著 馮国栋等釋

在建筑施工以前, 要先确定士的建筑性質, 如低估了土的承載能力, 会造成严重的浪費, 而过高的估計, 則会引起事故和建筑物的变形。 我国现在主要是在固定实验室中檢驗土, 这非但用費多, 而且得出的結果也不够可靠, 因此, 我社特意將这本書介紹給讀者。

本書所介紹的是一种專門在現場和施工条件下檢驗士的**建筑性質的仅器**,里特維諾夫式 九型現場試驗仪書中詳細地說明了这种仪器的構造以及用**它来进行各种檢驗的方法**。

用这种方法檢驗时, 非但可降低檢驗費用, 而且由于所得的結果正确, 可以保証建筑工程的質量升縮減其造价。本書可供各工業部門的設計、建筑、試驗、勘測等机構的工程技术人員参考。 (6月出版 估計定价1.10元)

### 矿山基本井巷工程(上册)

### 苏联斯•阿•费多罗夫著 金則雍等譯

本書論述矿山基本并恭的結構和普通开鑿法; 特殊鑿井法不在本書論述之列。

善中闡明 井筒的各种不同結構及其开鑿和支护的方法, 井筒的修理、 刷大和延深的方法; 講述了安全吊盤和确定尺寸的方法, 井筒同井底車場联接部、井底車場和網室的开鑿方法以及平巷的快速掘进方法。

本書比第一版增加了有关各种岩石的物理机械性質方面的資料,补充了开鑿矿山基本井 巷所用装备的特征。此外,还增写了"建井时的地面建筑物和結構物"、"建井总平面圖"和"矿 山井简的修复"各章。

本書是为矿山企業和設計組織的工程技术人員編写的,矿業高等學校学生也可参考。 (6月出版 估計定价2,00元)

#### 会計核算原理

#### 苏联维·维·奥古尔措夫著 王立才輝

本書是根据苏联 1956 年出版的"会計核算原理"一書譯成的。內容共八章。第一、二章先講会計核算的一般原理,然后从養产負債表講到与養产負債表有关的一些帳戶及各帳戶之間的关系;第四章詳翻講解总分类核算和明細分类核算,以及总分类、明細分类帳戶之間的关系;第五章接着講按材料采購、产品生产、产品銷售等过程的核算方法和財务成果怎样表現等一些問題;在第六、七兩章內分別叙述了会計核算憑証的編制、分类、傳遞、保管等方法,帳簿的主要格式,記帳方法和記帳程序等;最后在第八章內对各种会計核算形式也作了詳細的介紹。本書的最大优点是結構严整,文字簡明易懂,并且能处处以实例說明問題。另外还用圖解表格方式表示各种帳戶的分类及他們之間的关系義等。

本書不但是財經学校的一本很好的教材,而且也是全国工業企業会計人員自修的讀物。 (6月出版 估計定价 1,10元)

煤炭工業出版社出版 新华書店發行

